



| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|---------------|-------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|---|----------------|
| 1 | 1525 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2012 | JHHACP3H9DK001550 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, postes traseros de carrocería, defensa delantera y trasera, espejos retrovisores y frente de cabina dañados, falta moldura de cabina lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida y 2 llantas lisas. CON BAJA | \$ 90,000.00 |
| 2 | GDL-2084 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR852E7500679 | Guadalajara; Jalisco | Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, luna rota de espejo lateral derecho ; llantas 4 con 3/4 y 2 con 1/2 vida; caja seca con 4 cortinas en regular estado. CON BAJA | \$ 95,000.00 |
| 3 | 1693 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2013 | JHHACP3HXDK001654 | Morelia ; Michoacan | Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, arroja humo, contaminación de aceite en sistema de admisión, faltan baterías; transmisión estandar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares completos, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 vida. Se vende sin caja refresquera. | \$ 92,000.00 |
| 4 | 1808 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2014 | JHHACP3H1EK002029 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faro lado izquierdo, cuarto direccional delantero lado izquierdo, espejos retrovisores y frente de cabina dañados; 6 llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 94,000.00 |
| 5 | MOR-1859 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR858E7500444 | Morelia ; Michoacan | Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, sin baterías y aceite del motor, turbo dañado; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar; interiores en buen estado, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión, falta luna de espejo lateral derecho; llantas 4 con 1/4 y 2 con 1/2 vida; SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA. CON BAJA | \$ 95,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|---------------|----------|--------|-------------------|--|---|----------------|
| 6 | 2179 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2015 | WF0RS5GP2FTA87795 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad no funciona, motor a diésel dañado, con fuga de aceite, sin aceite, falta marcha, turbo, mangueras del sistema de enfriamiento y batería, bandas sueltas, 1 llave; transmisión estándar, 6 velocidades, con fugas de aceite, desclochada; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión amortiguadores ; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, chapa de puertas traseras dañada; 4 llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 60,000.00 |
| 7 | 1814 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2014 | JHHACP3H5EK002020 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos con carcasa dañada, faro derecho con daño, parrilla dañada, ; 6 Llantas, 4 con 1/4 de vida y 2 lisas. CON BAJA | \$ 94,000.00 |
| 8 | 1759 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR855E7500367 | Xalostoc/ taller Central; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, marcha dañada, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas, cielo sucio, falta tapa de fusibles; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parrilla dañada; 6 Llantas, 3 con 1/4 de vida y 3 lisas. CON BAJA | \$ 95,000.00 |
| 9 | 2164 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2015 | WF0RS5GP9FTA87809 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, falta batería, 1 llave; transmisión estándar 6 velocidades, desclochada; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con corrosión, espejo derecho dañado, manija de puerta corrediza derecha, dañada, facia trasera dañada; 4 llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 85,000.00 |
| 10 | 2538 | Camioneta Panel | Mercedez Benz | Sprinter | 2015 | WD3YE3A90FP171215 | Tlahuac; Ciudad de Mexico | Unidad no funciona, motor a diesel, con fuga de aceite severa, con daño, sin batería, sin marcha; Transmisión estandar de 6 velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial completo con fuga de aceite severa; Interiores maltratados, rotos, vidrios lectricos; Instrumentos incompletos sin botones de vidrios electricos; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros calaveras rotas faltan tapas laterales falta tapa de espejo derecho, luna dañada, faltan cuartos de espejos; Con 4 llantas lisas y dañadas. CON BAJA | \$ 75,000.00 |
| 11 | 2298 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2015 | JHHACP3H1FK002467 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faro lado izquierdo, cuarto direccional delantero lado izquierdo, defensa y parrilla dañados; 6 llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 96,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|-------|---------|--------|-------------------|--|---|----------------|
| 12 | 1843 | Chasis cabina | Isuzu | ELF500 | 2014 | JAAN1R756E7903123 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial dañado, con fuga de aceite; Interiores vestiduras sucias y con desgaste; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo dañado; 6 Llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 100,000.00 |
| 13 | 2181 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2015 | WF0RS5GP2FTA88087 | Oaxaca; Oaxaca | Unidad funcionando, motor a diesel, bateria dañada, con fuga de aceite, falla en turbo; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete sucios; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas con 1/2 vida. CON REPORTE DE RECUPERADO DE PLACA, SIN CARTA DE LIBERACION. | \$ 85,000.00 |
| 14 | 1756 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR854E7500375 | Xalostoc/ taller Central; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas, falta tapa de fusibles; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 6 Llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 95,000.00 |
| 15 | COL-2137 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2014 | WF0RS5GP2ETA47019 | Tlajomulco de Zuñiga; Jalisco | Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento, motor de 4 cilindros a diesel, batería dañada; transmisión estandar de 6 velocidades; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio y falta luz interior, forro del volante dañado, seguros y cristales electricos; instrumentos completos y sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisasy luna de espejo lateral izquierdo estrellados, calavera derecha estrellada, falta manija de puerta corrediza derecha, fascia trasera, moldura y tapa del tapón del diesel; llantas 2 con 1/2 y 2 con 3/4 de vida. CON BAJA | \$ 85,000.00 |
| 16 | 1747 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2014 | JHHACP3H1EK001950 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, lamina trasera de carroceria, defensa trasera, cuarto direccional delantero lado izquierdo, frente de cabina y espejos retrovisores dañados; 6 llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 94,000.00 |
| 17 | 1764 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR857E7500371 | Los Reyes ; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento. Motor a Diesel, con fuga de aceite, con daño, 2 baterías; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores maltratados, asiento, cielo y alfombra con desgaste de uso; Intrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 6 llantas de 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 75,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|------------|-------------|--------|-------------------|---------------------------------|--|----------------|
| 18 | 2666 | Camioneta Panel | Volkswagen | Transporter | 2016 | WV1DLZ7H2GH028229 | Puebla; Puebla | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta llave, batería y marcha; falta transmisión; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puertas traseras dañadas, falta 3ra puerta de servicio, espejo retrovisor lado izquierdo y manija exterior de 4ta puerta; 2 llantas con 1/4 y 2 lisas. (Numero de motor no Encontrado). CON BAJA | \$ 68,000.00 |
| 19 | 1813 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2014 | JHHACP3H2EK002024 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos con carcasas dañadas, faro derecho, parrilla dañada, ; 6 Llantas, 4 con 1/4 de vida y 2 lisas. CON BAJA | \$ 94,000.00 |
| 20 | 2344 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2015 | JHHACP3H1FK002534 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad no funciona con Motor a diésel, con fugas de aceite, daño en arnés principal, computadora desmontada, baterías dañadas, 1 llave; falta Transmisión ; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, falta flecha; Interiores vestiduras sucias y con desgaste, molduras de tablero desmontadas, fusibles desmontados; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho sin carcasa, faro derecho con daño, parrilla dañada, ; 6 Llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 75,000.00 |
| 21 | 1766 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR850E7500373 | Los Reyes ; Estado de Mexico | Unidad con prueba de arranque. Motor a Diesel, con ruido ligero, con fuga de aceite; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en regular estado, tablero roto, asiento cielo y alfombra con desgaste de uso; Instrumentos completos; Suspensión de Muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, golpe en parte frontal ; Con 6 Llantas de 1/2 Vida. CON BAJA | \$ 95,000.00 |
| 22 | 2299 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2015 | JHHACP3H3FK002468 | Tulpetlac; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, con poco aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos con carcasa dañada; 6 Llantas, 3 con 1/2 vida y 2 lisas. CON BAJA | \$ 96,000.00 |
| 23 | 2471 | Chasis Cabina | Hino | 1018 | 2015 | 3HJFC6JG6FSS12625 | Oaxaca; Oaxaca | Unidad funcionando, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA. | \$ 130,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------------------|---|----------------|
| 24 | 2170 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2015 | WF0RS5GP8FTA87798 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad no funciona, motor a diésel, dañado, con fuga de aceite, sin aceite, falta alternador, turbo, batería dañada, Marcha desmontada, 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite, desclochada; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo sucio, tapete dañado; instrumentos sin probar; suspensión amortiguadores ; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros con corrosión, parabrisas estrellado, espejos con daño; 4 llantas, 3 con 1/4 de vida y 1 dañada. CON BAJA | \$ 60,000.00 |
| 25 | MOR-1692 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2013 | JHHACP3H6DK001652 | Morelia ; Michoacan | Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel, baterías dañadas, falta tapón del deposito del anticongelante; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio; instrumentos completos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 2 con un 3/4, 2 con 1/2 vida y 2 con 1/4 de vida; caja seca con 4 cortinas en buen estado. CON REPORTE DE RECUPERADO, CON CARTA DE LIBERACIÓN, SE ENTREGA EN COPIA. CON BAJA | \$ 92,000.00 |
| 26 | 1757 | Chasis cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR851E7500365 | Los Reyes ; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento. Motor a Diesel, con fuga de aceite, con daño, 2 baterías; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, daño en chicote de transmisión; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores maltratados, asiento, cielo y alfombra con desgaste de uso; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 6 llantas de 1/2 de vida. CON BAJA | \$ 75,000.00 |
| 27 | 2466 | Motocicleta | Yamaha | YB125 | 2015 | LBPKE0974F0493303 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manguera cuarteada, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado, fugas de aceite, sin tapón de aceite; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin espejo izquierdo, luz stop dañada; 2 Llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 4,000.00 |
| 28 | 1848 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR854E7500442 | Morelia ; Michoacan | Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado; instrumentos regulares completos, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 vida. | \$ 95,000.00 |
| 29 | 1479 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF500 | 2012 | JAAN1R752C7901589 | Piedas Negras; Cohahuila | Unidad sin funcionar, Motor a diésel dañado, abanico dañado, faltan baterías, sin llave; Transmisión estándar, 5 velocidades, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial, con fuga de aceite, sin probar; Interiores vestiduras rotas, tapas de volante, dañadas; Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejos dañados, parabrisas estrellado, parrilla dañada, fardo izquierdo dañado; 6 Llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 80,000.00 |
| 30 | 2202 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2015 | WF0RS5GP0FTA87813 | Mexicali; Baja California | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, batería dañada, con fuga de aceite; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas con 1/4 vida. (Numero de motor no Encontrado). CON BAJA | \$ 85,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|---------------|----------|--------|-------------------|------------------------------|--|----------------|
| 31 | 1861 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR855E7500448 | Morelia ; Michoacan | Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, arroja humo por multiple de escape, contaminación de aceite en sistema de admición, faltan baterías; trasmision estandar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores en buen estado, vestidura y tapete sucios; instrumentos regulares completos; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 vida. | \$ 95,000.00 |
| 32 | 1862 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR851E7500463 | Morelia ; Michoacan | Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, arroja humo por multiple de escape, contaminación de aceite en sistema de admición, faltan baterías; trasmision estandar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores en buen estado, vestidura y tapete sucios; instrumentos regulares completos; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 vida. | \$ 95,000.00 |
| 33 | 2551 | Camioneta Panel | Mercedez Benz | Sprinter | 2015 | WD3YE3A92FP171703 | Tijuana; Baja California | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, bateria dañada, con fuga de aceite; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas lisas y dañadas. (Numero de motor no Encontrado). CON BAJA | \$ 85,000.00 |
| 34 | 1807 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2015 | JHHACP3H9FK002538 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad con Motor a diésel, dañado, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías y llave; Transmisión estándar 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas, tapete dañado, ; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faro derecho con daño, golpe trasero en caja lado derecho; 6 Llantas, 4 lisas y 2 dañadas. CON BAJA | \$ 86,000.00 |
| 35 | 1761 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR852E7500374 | Villahermosa ; Tabasco | Unidad funcionando, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; trasmision estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes traseros de carroceria dañados; 6 llantas lisas y dañadas. CON BAJA | \$ 95,000.00 |
| 36 | 1657 | Chasis cabina | Hino | 816 | 2013 | JHHTCP0H8DK001603 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad con Motor a diésel, dañado, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar 6 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas, tapete dañado, ; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, falta moldura de cabina lado derecho, espejos dañados y sin carcasa; 6 Llantas lisas. BAJA EN TRAMITE | \$ 80,000.00 |
| 37 | 1551 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2012 | JHHACP3H4DK001584 | Puebla; Puebla | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes traseros de carroceria, defensa delantera y trasera, cuarto direccional delantero lado izquierdo y espejos retrovisores dañados; 5 llantas con 1/4 de vida, falta 1 llanta con rin. CON BAJA | \$ 90,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|-------|---------|--------|-------------------|---------------------------|--|----------------|
| 38 | 1899 | Chasis cabina | Hino | 616 | 2015 | JHHACP3H4FK002205 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar 5 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas, tapete dañado, ; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin limpiaparabrisas; 6 Llantas con 1/4 de vida. CON BAJA | \$ 96,000.00 |
| 39 | 1686 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2013 | JHHACP3H2DK001647 | Puebla; Puebla | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta marcha y ventilador del radiador; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes traseros de carroceria, defensa delantera y trasera, frente de cabina y espejos retrovisores dañados; 4 llantas con 1/4 de vida y 2 lisas. CON BAJA | \$ 85,000.00 |
| 40 | 1659 | Chasis cabina | Hino | 816 | 2013 | JHHTCP0H8DK001617 | Toluca ; Estado de Mexico | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar 6 velocidades, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas, tapete dañado; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado, defensa delantera con daño, espejos sin carcasa; 6 Llantas con 1/4 de vida. BAJA EN TRAMITE | \$ 110,000.00 |
| 41 | 1833 | Chasis Cabina | Hino | 816 | 2014 | JHHTEP0H2EK001057 | Puebla; Puebla | Unidad motor a diesel desvielado, monoblock roto, desarmado y con faltantes, falta marcha y baterías; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar, falta cardan; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes traseros de carroceria, defensa trasera, faros y espejos retrovisores dañados, parabrisas estrellado, falta pluma limpiaparabrisas; 6 llantas lisas. CON REPORTE DE RECUPERADO, CON CARTA DE LIBERACIÓN, SE ENTREGA EN COPIA. CON BAJA | \$ 70,000.00 |
| 42 | 2031 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2014 | JHHTEP0H4EK001089 | Veracruz; Veracruz | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías; trasmision estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo dañado; 6 llantas lisas. | \$ 94,000.00 |
| 43 | 2608 | Camioneta Panel | Ford | Transit | 2016 | WF0RS5GP3GTA47310 | Puebla; Puebla | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, batería dañada, con fuga de aceite; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, cuarto direccional trasero lado derecho y salpicaderas dañadas, faros opacos, falta tapa interior de puerta lado izquierdo, y manijas exteriores lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 vida. (Numero de motor no Encontrado). CON BAJA | \$ 98,000.00 |
| 44 | 1578 | Chasis Cabina | Hino | 616 | 2013 | JHHACP3H2DK001616 | Veracruz; Veracruz | Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías ; trasmision estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejos retrovisores dañados; 6 llantas lisas. | \$ 92,000.00 |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo | Marca | Tipo | Modelo | Serie | Ubicación | Observaciones generales | Precio Subasta |
|------|-----------|-----------------|------------|-------------|--------|-------------------|------------------------|---|----------------|
| 45 | 2668 | Camioneta Panel | Volkswagen | Transporter | 2016 | WV1DLZ7H0GH026110 | Puebla; Puebla | Unidad sin prueba de arranque, no segarantiza su funcionamiento, motor a diesel, bateria dañada, con fuga de aceite; transmision estandar sin probar; interiores regulares, tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, puerta de servicio trasera, espejos retrovisores y facia delantera dañados; 2 llantas con 1/4 vida y 2 lisas . (Numero de motor no Encontrado). CON BAJA | \$ 95,000.00 |
| 46 | 1863 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR858E7500556 | Morelia ; Michoacan | Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, arroja humo por multiple de escape, contaminación de aceite en sistema de admición, faltan baterías; trasmision estandar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestidura y tapete sucios; instrumentos regulares completos; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN. | \$ 95,000.00 |
| 47 | 2026 | Chasis Cabina | Isuzu | ELF300 | 2014 | JAANMR851E7500589 | Chetumal; Q.R. | Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, marcha en mal estado, faltan baterias y terminales; trasmision estandar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestidura y tapete sucios; instrumentos regulares completos; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosión, faltan plafones, la moldura del espejo lado izquierdo, no tiene plumas limpiaparabrisas, parabrisa estrellado; 5 llantas lisas. CERTIFICACION DE BAJA EN PROCESO. | \$ 95,000.00 |

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014