

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	2846	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR857G7500924	Queretaro	Unidad con prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores dañados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas regulares, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 104,000.00
2	2311	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H5FK002519	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estadocarcasas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 105,000.00
4	2249	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H8FK002479	Progreso	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, marcha dañada, 2 baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 6 Llantas, 2 con 1/4 de vida y 4 lisas.	\$ 100,000.00
5	2129	Camioneta Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP0ETA47021	La paz	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite y daño, falta batería, 1 llave; transmisión estándar, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar ; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, parabrisas estrellado, espejo izquierdo con daño, calavera izquierda con daño, facia delantera con daño, falta parrilla, falta moldura lado derecho, falta facia trasera, puerta corrediza con daño; 4 llantas con lisas.	\$ 55,000.00
6	2786	ELF300E	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR851G7500725	Tlajomulco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, sin baterías, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras suciasy rotas ,golpes en puerta y facia rota ,falta chisgueteroy manijas ,falta de tapa de fusibles, carcacas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros;6 llantas 1/4 vida y una tronada .	\$ 104,000.00
7	2314	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H7FK002523	Leon	Unidad arrancando, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estado carcacas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 105,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
8	2496	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter 311	2015	WD3YE3A99FP170175	Guadalupe	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, salpicadera lado derecho, espejos retrovisores, fascia delantera, parrilla y cofre dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
9	2898	ELF300E	Isuzu	ELF300E	2017	JAANMR857H7500648	Irapuato	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, vidrio piloto roto estribo roto falta chisguetero ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 106,000.00
10	2616	Camioneta Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP7GTA47309	Tepic	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor con fuga de aceite, batería dañada, se paro funcionando; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascias regulares, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 80,000.00
11	2834	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR851G7500904	Zacatecas	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta tapon tanque de combustible, se paro funcionando; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, lateral de carroceria lado izquierdo, puerta de cabina lado izquierdo, espejo retrovisor lado izquierdo, escalon para ingresar a cabina lado derecho, faro lado derecho, cuarto direccional delantero lado derecho, frente de cabina, parrilla, defensas delantera y trasera dañados, falta brazo limpiaparabrisas lado derecho; 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 104,000.00
12	2863	Chasis cabina	Isuzu	ELF500F	2016	JAAN1R751G7902545	Cancun	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fugas de aceite, 2 baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, falta luz trasera lado derecho; 6 Llantas lisas.	\$ 110,000.00
13	2312	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H3FK002521	Leon	Unidad arrancando, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estadocarcazas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 105,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
14	2622	Camioneta Panel	Ford	Transit	2017	WF0RS5GPXGTA47322	Colima	Unidad arranca, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascias regulares, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 84,000.00
15	2319	616 semilong	HINO	616 semilong	2015	JHHACP3H8FK002529	Leon	Unidad arrancando con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterias bajas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estadocarcasas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 105,000.00
16	2802	ELF 300	ISUZU	ELF300E	2016	JAANMR855G7500792	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estadocarcasas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 104,000.00
17	2618	Camioneta Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP7GTA47326	Tepic	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor con fuga de aceite, batería dañada, se paro funcionando; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascias regulares, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 80,000.00
18	2318	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H4FK002527	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estadocarcasas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 105,000.00
19	2916	Chasis Cabina	Hino	1018	2017	3HJFC6JG4HSS13128	Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, daño en sistema de enfriamiento; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, defensas delantera y trasera dañados, falta cubiertas de espejos retrovisores; 6 llantas lisas.	\$ 170,000.00
20	2928	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2018	JAANMR859J7500012	Veracruz	Unidad no funciona, motor a diesel dañado, con fugas de aceite, sin banda, termostato desmontado, tapa de punterias desmontada, percha trasera dañada, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, puerta izquierda descuadrada; 6 Llantas lisas.	\$ 88,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
21	2766	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR858G7500639	Merida	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave, se paro funcionando; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras con desgaste, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, luz delantera lado izquierdo con daño; 6 Llantas 3 con 1/4 de vida y 3 lisas.	\$ 104,000.00
22	2497	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter 311	2015	WD3YE3A90FP170176	Guadalupe	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estándar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puertas traseras, salpicadera lado derecho, espejos retrovisores, parrilla y fascia delantera dañados, falta varilla para sostener cofre y visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
23	2836	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR858G7500902	Zacatecas	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, escalon para ingresar va cabina lado derecho, parrilla, defensas delantera y trasera dañados, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas.	\$ 104,000.00
24	2772	ELF300E	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR851G7500790	Tlajomulco	Unidad arrancando, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas ; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas y sucias , golpes en puertas y fascia rota,carcazas dañadas, golpe en parte frontal, ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros y rayones ; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 104,000.00
25	2313	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H5FK002522	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando ; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado ; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida .	\$ 105,000.00
26	2265	Chasis Cabina	Hino	816	2015	JHHTEP0H3FK001151	Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañadas, sistema de frenos dañado, se paro funcioando; transmisión estándar sin probar, con fuga de aceite, clutch dañado; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, frente de cabina, parrilla, defensa trasera y delantera dañados, faros opacos, falta espejo retrovisor lado derecho y visera lado derecho; 4 llantas con 1/4 de vida, 2 llantas lisas.	\$ 115,000.00
27	2767	ELF 300	ISUZU	ELF300E	2016	JAANMR85XG7500738	Leon	Unidad arrancando con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas ; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estado sucias ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 104,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
28	2865	Chasis cabina	Isuzu	ELF500F	2016	JAAN1R757G7902548	Pachuca	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, bomba de dirección con fuga de aceite, sistema de frenos dañados, 2 baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo sin carcasa; 6 Llantas lisas.	\$ 110,000.00
29	2667	Camioneta Panel	Volkswagen	Transporter	2016	WV1DLZ7H7GH025844	Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada, falta marcha y computadora, ventilador desmontado; falta transmisión; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puertas traseras, manija exterior de puerta lateral lado izquierdo, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 70,000.00
30	1994	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2014	JAANMR857E7500564	Tuxtla Gutierrez	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fugas de aceite, 2 baterías dañadas, 1 llave, se paro funcionando; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, luces delanteras con daño, espejo derecho dañado; 6 Llantas con 1/4 de vida.	\$ 100,000.00
31	2315	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H9FK002524	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estado carcazas dañadas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 105,000.00
32	2884	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2017	JAANMR852H7500640	Merida	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fugas de aceite, bomba de dirección con fugas de aceite, 2 baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 6 Llantas con 1/4 de vida.	\$ 106,000.00
33	2785	ELF300E	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR851G7500711	Tlajomulco	Unidad no enciende, daño en inyectores, con motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas y sucias, falta tapa de brazo, parrilla rota, defensa doblada, frente golpe en la parte superior ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 85,000.00
35	2835	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR851G7500899	Aguascalientes	Unidad no arranca, motor con daño, turbo e inyectores dañados, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores dañados, vestidura y tapete rotos; instrumentos dañados; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas dañadas, faros rotos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 75,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
36	2317	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H2FK002526	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras buen estado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 105,000.00
37	2847	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR857G7500910	Queretaro	Unidad con prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores dañados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas regulare, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 104,000.00
38	2592	Camioneta Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8FTA34728	Reynosa	Unidad no arranca, motor a diesel, con fuga de aceite con posible daño, falta batería ; trasmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, puertas traseras, salpicadera lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 55,000.00
40	2803	ELF 300	ISUZU	ELF300E	2016	JAANMR855G7500789	Leon	Unidad arrancando con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas y sucias ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 104,000.00
41	2272	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H8FK002501	Queretaro	Unidad con prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada, se paro funcionando; transmisión estandar sin probar; interiores dañados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros,defensas regulares con golpes, puerta izquierda con daño; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 105,000.00
42	2827	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR856G7500882	Hermosillo	Unidad en malas condiciones, motor a diesel no funciona, sin llave; transmisión estandar dañada; interiores dañados, vestidura y tapete rotos; instrumentos dañados; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas dañadas, faros rotos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.	\$ 50,000.00
43	2893	Camioneta Panel	Ford	Transit	2016	WF0RS5GP1GTA84792	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería, se paro funcionando; trasmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, puertas traseras dañadas, falta moldura lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 82,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
44	2342	Chasis cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H8FK002532	Queretaro	Unidad con prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores dañados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas regular, faros rotos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 105,000.00
45	2484	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter 311	2015	WD3YE3A9XFP170069	Irapuato	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, carcaza de calavera rota , calavera trasera rota ,parabrisas estrellado ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas 1/4 vida .	\$ 95,000.00
46	1817	Chasis Cabina	Hino	816	2014	JHHTEP0H8EK001029	Cd Victoria	Unidad no arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante y frente de cabina dañado, falta cubiertas de espejos retrovisores y tapon tanque de combustible; 5 llantas con 1/4 de vida, 1 llanta dañada.	\$ 100,000.00
47	2274	Chasis cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H8FK002496	Queretaro	Unidad con prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores dañados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas regulares, faros rotos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 105,000.00
48	2617	Camioneta Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP7GTA47312	Tepic	Unidad sin prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensas regulares, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 80,000.00
49	2895	ELF300E	Isuzu	ELF300E	2017	JAANMR856H7500656	Morelia	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas y sucias, estribo roto , tapas de puertas faltan ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 106,000.00
50	2913	Chasis cabina	Hino	1018G	2017	3HJFC6JG1HSS13118	Tuxtla Gutierrez	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, parabrisas estrellado; 6 Llantas lisas.	\$ 200,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
51	2896	ELF300E	Isuzu	ELF300E	2017	JAANMR857H7500634	Tlajomulco	Unidad arrancando con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías bajas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 106,000.00
52	2316	Chasis Cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H0FK002525	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida .	\$ 105,000.00
53	2579	Camioneta Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP3FTA34717	Tlajomulco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañada, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras sucias con golpe costado puertaa ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas 1/2 vida .	\$ 80,000.00
54	1818	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500F	2014	JAAN1R755E7902867	Reynosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías, tapa porta filtros para aire, tapon tanque para combustible y pedales, volante y telescopio desmontado y dañado; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos dañados, tablero desarmado, dañado y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, faros, cuartos direccionales delanteros, espejo retrovisor lado derecho y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo y plumas limpiaparabrisas, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas.	\$ 100,000.00
55	2341	Chasis cabina	Hino	616 semilong	2015	JHHACP3H6FK002531	Queretaro	Unidad con prueba de arranque, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores dañados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta izquierda con daño defensas regulares, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 105,000.00
56	2798	Chasis cabina	Isuzu	ELF500F	2016	JAAN1R75XG7902527	Veracruz	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite y daño; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio, tapas de puertas maltratadas; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles con daño; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado; se entrega con 4 Llantas lisas y cuatro rines.	\$ 85,000.00
57	2620	Vanette	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8GTA47321	Zacatecas	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, turbo cargador dañado falta batería, se paro funcionando; trasmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, salpicaderas, puerta de cabina lado derecho, puerta de servicio lateral lado derecho y fascia delantera dañados, falta moldura lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 72,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
58	2781	ELF 300	ISUZU	ELF300E	2016	JAANMR85XG7500741	Tlajomulco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañada, se paro funcionando ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras sucias y rotas golpe enfaldon y caja cuartos estrellado sy falta vidrio copiloto , golpe en puerta de piloto,no tiene tapa de fusibles, ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida	\$ 104,000.00
59	2848	Chasis cabina	Isuzu	ELF500F	2016	JAAN1R750G7902553	Progreso	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, bomba de dirección con fugas de aceite, 2 baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio, asiento derecho con daño; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 6 Llantas lisas.	\$ 110,000.00
60	2885	Chasis cabina	Isuzu	ELF300E	2017	JAANMR852H7500654	Merida	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fugas de aceite, bomba de dirección con fuga de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras con desgaste, cielo sucio, tapas de puerta maltratadas; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, caja con golpes en esquinas; 6 Llantas con 1/4 de vida.	\$ 106,000.00