

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
1	CR3025	Chasis Cabina	International	7600	2006	3HTWYAHT66N371741	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave, compresor del aire acondicionado y polea tensora del motor; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, falta cardanes, funda de diferencial dañada; falta sistema de frenos del diferencial; interiores regulares, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes, tablero regular con faltantes; suspensión a fuelles sin probar y dañada; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, cofre dañado, parabrisas estrellado, falta parrilla; con 4 llantas 2 con un 1/4 de vida 2 lisas, faltan 6 llantas con rin.	\$ 80,000.00
2	CR2689	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2005	3BKDL00X85F624651	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite con faltantes, computadora, marcha, sin bandas, alternador y sin tapas de depósitos, con posibles faltantes internos, cables sueltos, mangueras sueltas, faltan baterías, sin llaves; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin tapa inferior, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados y con faltantes, sin manijas interiores, sin palanca de velocidades; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, sin espejos cóncavos, sin espejos laterales, falta tapón de combustible; Llantas 10 lisas y dañadas. PLACA DE CABINA DAÑADA. Falta tenencia 2021	\$ 120,000.00
3	CR3275	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHTX7N521027	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, faltan bandas del motor y swiths de ignicion; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, falta cardanes; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos, falta asiento lado piloto; instrumentos maltratados y con faltantes, tablero maltratado y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, volante, manija exterior lado derecho, cofre, defensa, parrilla y cabina dañados, faltan faro lado derecho, espejos retrovisores y base para espejo retrovisor lado izquierdo; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas. Falta tenencia 2021	\$ 95,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
4	CR3172	Chasis Cabina	Scania	P400	2007	3AXP8X4A373604333	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; con 12 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 90,000.00
5	CR3304	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT27N538453	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, con faltantes, computadora, marcha, alternador, poleas, cables sueltos, tapa de punterías sin tomillería, con posibles faltantes internos, baterías, llave, radiador dañado; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, falta tramo de flecha cardan; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo dañado, manija interior derecha dañada; Instrumentos dañados con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, sin marco de ventana ni vidrio lado derecho, parrilla dañada, sin espejo cóncavo lado derecho, dañado, chapa de puerta izq. dañada, parabrisas estrellado, sin tapón de combustible; Llantas 10 lisas y dañadas. Falta tenencia 2021	\$ 80,000.00
6	CR3650	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT07N560385	Minas; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite severa, baterías descargadas, no tiene banda de accesorios de aire acondicionado; Transmisión estandar con fuga de aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en regular estado cielo dañado, asiento y alfombra con desgaste; Intrumentos sin probar; suspensión de fuelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin aleta de cristal ventana izquierda, parrilla dañada, golpes en cabina parte trasera; Con 10 llantas de 1/4 de vida. Sin Llaves	\$ 115,000.00
7	CR3382	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X57F804169	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, bandas, marcha, bomba de inyección de combustible incompleta, faltan baterías, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin tapa inferior, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de cardan desmontado; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, sin espejos cóncavos, parabrisas estrellado; Llantas 10 lisas y dañadas. Falta tenencia 2021	\$ 130,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
8	CR2973	Chasis Cabina	International	7600	2006	3HTWYAHT46N368577	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, faltan 2 batería, radiador, compresor del aire acondicionado, computadora y polea tensora del motor; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, flecha lateral lado derecho desmontada; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos; instrumentos maltratados y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, volante, parrilla, cofre, defensa y soporte de cofre lado derecho dañado, faltan manijas interiores de las puertas; con 9 llantas 2 con un 1/4 de vida 7 lisas, falta 1 llanta con rin.	\$ 90,000.00
9	CR4009	Chasis Cabina	Scania	P400	2007	3AXP8X4A473588336	La Estancia; Gro.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, retirar en grua, Motor Scania a Diesel, faltan baterías, computadora en resguardo; transmisión de 6 velocidades; diferenciales sin probar, flecha desconectada; interiores en regular estado, vestidura y tapetes rotos, control de cristales de puerta izquierda dañado y desmontado; instrumentos sin probar mica estrellada; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensa con golpes; llantas 12 con 3/4 de vida. Falta tenencia 2017	\$ 90,000.00
10	CR3366	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT77N527416	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías, alternador, polea tensora del motor, llave y bandas del motor; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, faltan cardanes; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos, falta asiento del piloto; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles, sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, volante, cofre y defensa dañados, falta parrilla, espejos retrovisores y manija exterior lado izquierdo; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas. Falta tenencia 2021	\$ 80,000.00
11	CR2613	Chasis Cabina	International	7600	2005	1HTWYAHT75J126657	Minas; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con desgaste de uso, fuga de aceite severa, baterías descargadas, no tiene computadora, sin tapas de suministro de agua; Transmisión estandar con fuga de aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en regular estado cielo, asientos y alfombra con desgaste; Intrumentos sin probar; suspensión de fuelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas con daño, con golpes en cabina en genral; Con 10 llantas de 1/4 de vida. Sin Llaves	\$ 110,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
12	CR3485	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X37F804901	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías, marcha, swiths de ignicion, pedal del acelerador, polea tensora del motor y caja de direccion; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, faltan cardanes; interiores regulares, vestidura y cielo sucios; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores, defensa, cofre y parrilla dañados, falta tapa interior de puerta lado derecho y faros; con 10 llantas lisas. Falta tenencia 2021	\$ 130,000.00
13	CR3297	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT07N537852	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, mangueras sueltas, con faltantes, computadora, 1 batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, manija de puerta derecha dañada; Instrumentos dañados y con faltantes, cables sueltos; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, espejos dañados, sin espejos cóncavos; Llantas 10, 8 lisas y dañadas, 2 con 1/4 de vida.	\$ 80,000.00
14	CR2771	Chasis Cabina	International	7600	2006	1HTWYAHT16J239442	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañada, compuradora desconectada, faltan 2 baterías y polea tensora del motor; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, faltan cardanes; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos; instrumentos maltratados y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, cabina con oxido severo, piso de cabina, volante, aleta de puerta lado izquierdo, cofre, parrilla y defensa dañados, falta aleta de cristal de puerta lado derecho, parabrisas estrellado; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas. Falta tenencia 2020	\$ 80,000.00
15	CR3383	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X47F804163	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, bandas, baterías, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior, desclohada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión; Llantas 10 lisas y dañadas. Falta tenencia 2021 y 2020	\$ 130,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
16	CR3594	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X57F806570	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, faltan cardanes; interiores regulares, vestidura y cielo rotos, falta asiento del piloto; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, defensa dañada, falta manija interior lado derecho; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas. Falta tenencia 2021	\$ 130,000.00
17	CR4037	Chasis Cabina	Scania	P420	2007	3AXP8X4A073602605	La Estancia; Qro.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, retirar en grua, Motor Scania a Diesel, sistema hidraulico para levantar la cabina no funciona, faltan baterías, computadora en resguardo, numero de motor no visible; transmisión de 6 velocidades; diferenciales sin probar, tramo de flecha desconectada; interiores en regular estado, tapa de puerta izquierda desmontada; instrumentos sin probar, faltan perillas; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, falta chapa y jaladera externa de puerta izquierda; llantas 12 con 3/4 de vida. Nota numero de motor no visible, no se levanto la cabina.	\$ 90,000.00
18	CR3785	Chasis Cabina	International	7600	2008	3HTWYAHTX8N636907	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 1 batería, swiths de ignicion, polea tensora del motor y banda; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, faltan cardanes; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos; instrumentos maltratados y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, volante, puerta lado izquierdo y cofre dañados, falta espejos retrovisores, manija interior de puerta lado derecho, visera lado izquierdo y parrilla; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas.	\$ 100,000.00
19	CR2990	Chasis Cabina	International	7600	2006	3HTWYAHT06N368656	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, poleas, bandas, baterías, llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados y con faltantes, cables sueltos, sin tacómetro; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, sin espejos cóncavos, sin parrilla, cofre con daño, sin vidrio lado izq.; Llantas 10 lisas y dañadas.	\$ 80,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
21	CR3328	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT07N496445	La Estancia; Qro.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, retirar en grua, Motor Cummins de a Diesel, faltan baterías, computadora en resguardo, numero de motor no visible; transmisión de 9 velocidades; diferenciales sin probar; interiores en regular estado; instrumentos sin probar, tablero desmontado; suspensión de fuelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras y defensa con golpes; llantas 10 con 1/4 de vida. Falta tenencia 2021; Nota, numero de motor no muy visible.	\$ 95,000.00
22	CR3268	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT87N496449	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 1 batería y llave; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, falta cardan; interiores regulares, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeroscofre y defensa dañados, falta soporte del cofre lado derecho y parrilla; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas.	\$ 95,000.00
23	CR3211	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT47N435972	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, falta computadora, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, sin flechas cardan; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos en regular estado, con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión; Llantas 10, 8 lisas y dañadas, 2 con 1/4 de vida. Falta tenencia 2021	\$ 105,000.00
24	CR3954	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2008	3BKDL00XX8F807831	Minas; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con desgaste de uso, fuga de aceite severa, baterías descargadas, marcha dañada, sin banda de accesorio de aire acondicionado; Transmisión estandar con fuga de aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en regular estado cielo dañado, asientos rotos y alfombra con desgaste; Intrumentos sin probar, se vende sin pantalla y sin radio de comunicación; suspensión de fuelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas con daño, cristales de medallon con daño, con golpes en cabina en genral; Con 10 llantas de 1/4 de vida. Sin Llaves Falta tenencia 2019; NOTA: Numero de chasis en varas no tan visible ni legible.	\$ 135,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
25	CR3353	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT07N538483	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, poleas, bandas, ventilador dañado, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, abierta, sin tapa superior e inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos maltratados y con faltantes, tacómetro con daño; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, espejo cóncavo lado izq. dañado, sin espejos laterales, manija de puerta izq. dañada; Llantas 10 lisas y dañadas.	\$ 80,000.00
26	CR2758	Chasis Cabina	International	7600	2006	1HTWYAHT86J239423	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, faltan 2 baterías y swiths de ignicion; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, cofre y defensa dañados, faltan aletas de cristal de las puertas, parrilla y manija interior lado derecho, parabrisas estrellado; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas.	\$ 90,000.00
27	CR2855	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2006	3BKDL00X16F625979	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos en regular estado, sin probar, con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, espejo cóncavo lado izq. dañado, chapa de puerta izq. dañada; Llantas 10 lisas y dañadas, sin tapa de rin, lado derecho trasero. Falta tenencia 2021; NUMERO VIN EN BARAS NO VISIBLE	\$ 130,000.00
28	CR2624	Chasis Cabina	International	7600	2005	1HTWYAHT55J126673	Minas; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite severa, baterías descargadas, no tiene computadora; Transmisión estandar con fuga de aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en regular estado cielo dañado, asientos rotos y alfombra con desgaste; Instrumentos sin probar; suspensión de fuelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros en cabina; Con 10 llantas de 1/4 de vida. Sin Llaves	\$ 110,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
29	CR4038	Chasis Cabina	Scania	P420	2007	3AXP8X4A673602611	La Estancia; Qro.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, retirar en grua, Motor Scania a Diesel, faltan baterías, computadora en resguardo, numero de motor no visible; transmisión de 6 velocidades; diferenciales sin probar, tramo de flecha desconectada; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensa con golpes; llantas 12 con 3/4 de vida. Nota, numero de motor no visible, lijado.	\$ 90,000.00
30	CR3595	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT37N560283	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cofre trabado por lo que no se aprecia motor, con posibles faltantes, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos en regular estado, sin probar, con faltantes, tacómetro desmontado; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, sin espejos cóncavos, espejo lateral derecho dañado, puerta izq. con daño; Llantas 10 lisas y dañadas. Falta tenencia 2020 y 2021	\$ 95,000.00
31	CR3377	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT37N538462	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 1 batería, pedal del acelerador y computadora; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar; interiores maltratados, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, cofre, defensa y parrilla dañados, cabina con oxido, falta manija interior lado derecho; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas. Falta tenencia 2021	\$ 95,000.00
32	CR3923	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X47F807449	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, bomba de combustible incompleta, con posibles faltantes internos, faltan baterías, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, falta tapa inferior, desclohada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, sin flechas cardan; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados, con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, espejo izq. dañado; Llantas 10 lisas y dañadas.	\$ 130,000.00
35	CR3272	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT47N521024	La Estancia; Qro.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, retirar en grua, Motor Cummins de a Diesel, faltan computadora y baterías; transmisión de 9 velocidades; diferenciales sin probar; interiores en regular estado, cielo dañado; instrumentos no tiene, tablero roto; suspensión de fuelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado y defensa con golpes; llantas 10 con 1/4 de vida. Falta tenencia 2021	\$ 95,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
36	CR2984	Chasis Cabina	International	7600	2006	3HTWYAHTX6N368650	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 1 batería y swiths de ignicion; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, volante, defensa, cofre y parrilla dañados; con 9 llantas 2 con un 1/4 de vida 7 lisas, falta 1 llanta con rin.	\$ 90,000.00
37	CR3501	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X97F804904	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, bandas, baterías, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de aire, tanque de aire desmontado; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión; Llantas 10, 7 lisas y dañadas, 3 con 1/4 de vida. Falta tenencia 2021: NUMERO DE VIN EN VARAS NO VISIBLE	\$ 130,000.00
38	CR2940	Chasis Cabina	International	7600	2006	1HTWYAHT96J299601	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, con faltantes, computadora, bandas, baterías, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de flecha cardan desmontada; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, manija interior izq. dañada; Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de aire, sin tanque de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, espejo izq. dañado, parrilla dañada, parabrisas estrellado, espejos dañados, manijas de puertas dañadas; Llantas 10 lisas y dañadas. NUMERO VIN EN VARAS Y CABINA NO VISIBLE; Falta tenencia 2021	\$ 90,000.00
39	CR4041	Chasis Cabina	Scania	P420	2007	3AXP8X4A473603160	La Estancia; Qro.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, retirar en grua, Motor Scania a Diesel, faltan baterías, computadora en resguardo, numero de motor no visible; transmisión de 6 velocidades; diferenciales sin probar, tramo de flecha desconectada; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, defensa con golpes; llantas 12 con 3/4 de vida. Nota, numero de motor no visible, lijado.	\$ 90,000.00

Lote	Numero. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
40	CR3270	Chasis Cabina	International	7600	2007	3HTWYAHT07N521022	Veracruz; Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, cables sueltos, sin computadora, baterías dañadas, 2 llaves; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar, sin tapa inferior; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, parrilla dañada, sin vidrio izq. espejo cóncavo izq. dañado, parabrisas estrellado; Llantas 10 lisas y dañadas.	\$ 105,000.00
41	CR3532	Chasis Cabina	Kenworth	T800	2007	3BKDL00X37F807460	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 1 batería y llave; transmisión estándar sin probar; diferenciales sin probar, falta cardanes; interiores regulares, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, defensa y cofre dañados; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas.	\$ 130,000.00
42	CR2740	Chasis Cabina	International	7600	2006	1HTWYAHT66J239405	Merida; Yuc.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 1 batería y marcha; transmisión estándar sin probar; diferenciales sin probar, faltan cardanes; interiores regulares, vestidura y cielo rotos; instrumentos regulares y con faltantes; suspensión a fuelles sin probar; chasis con corrosión severa; carrocería con golpes ligeros, aleta de cristal de la puerta lado izquierdo, volante, cofre y defensa dañados, falta manijas interiores de las puertas, parrilla y descanso del cofre lado derecho, parabrisas estrellado; con 10 llantas 2 con un 1/4 de vida 8 lisas.	\$ 90,000.00