

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Aditamento	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio subasta
401	S/N	Camión	Isuzu	ELF450	Caja de 4 cortinas	2008	JALCB5B16187901733	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad no funciona, Motor dañado, desarmado y con faltantes, alternado y tapa de la cabeza desmontados, falta bomba del agua, llave y baterías; Transmisión de 5 velocidades, palanca dañada; Diferencial con fuga de aceite, flecha cardan desmontada; Interiores en regular estado, vestidura rota, faltan manijas; Instrumentos sin probar, falta swicht y tapas del tablero; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, fascia suelta, falta espejo lateral derecho y jaladera exterior de puerta derecha, cuarto y luna de espejo lateral izquierdo rotos; llantas 3 con 3/4 de vida y 1 lisa.	\$ 40,000.00
402	S/N	Camión	Isuzu	ELF450		2008	JALCB5B16287903667	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad no funciona, Motor dañado y con faltantes, sin marcha, computadora, alternado, turbo, radiador, ventilador, llave y baterías, dirección con faltantes; Transmisión de 5 velocidades, falta pomo de la palanca; Diferencial con fuga de aceite, falta tramo de flecha cardan; Interiores en regular estado, vestidura rota, asiento desmontado, faltan pedales del acelerador y clutch y manijas, piso roto; Instrumentos sin probar, faltan tapas del tablero; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión y reparado; Carrocería con golpes ligeros, falta tapa frontal derecha, defensa y luna de espejo lateral derecho; llantas 6 lisas y dañadas. Nota se vende sin redilas.	\$ 40,000.00
403	S/N	Camión	Isuzu	ELF450		2008	JALCB5B16087902145	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad accidentada, Motor cambiado sin respaldo, sin probar y con faltantes, sin llave y baterías, dirección con faltantes; Transmisión de 5 velocidades, palanca dañada y falta pomo; Diferencial sin probar con fuga de aceite, flecha cardan desmontada con faltantes; Interiores en regular estado, vestidura rota, asiento y tapa de puerta desmontados, falta pedal del acelerador y manijas; Instrumentos sin probar, faltan tapas del tablero; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpe severo de frente, parabrisas roto, defensa dañada, falta faros, parrilla, espejos laterales y tapa frontal derecha; llantas 2 con 1/4 de vida y 3 lisas.	\$ 40,000.00
404	S/N	Camión	International	4300		2010	3HAMMAARAL189171	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad no funciona motor 6 cilindros a diesel dañado desarmado y con faltantes, sin caja de dirección, baterías y llave, computadora, turbo, cabeza y carter desmontados, piezas varias del motor en la cabina; Transmisión no tiene; Diferencial con fuga de aceite, falta tramo de flecha cardan; Interiores maltratados, vestidura rota falta asiento derecho, pedal del acelerador y manijas; Instrumentos sin probar, faltan instrumentos y swicht, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras, parrilla y defensa dañadas, falta espejo lateral derecho; llantas 3 con 1/4 de vida y 1 lisa.	\$ 55,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Aditamento	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio subasta
405	S/N	Camión	International	4300		2010	3HAMMAARAL189146	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad sin prueba de arranque motor 6 cilindros a diesel dañado y con faltantes, sin computadora, postenfriador, bomba del aceite, carter, baterías y llave, tapa de cabeza desmontada; Transmisión no tiene; Diferencial con fuga de aceite, falta tramo de flecha cardan; Interiores no tiene, faltan asientos y manijas; Instrumentos sin probar, falta swicht; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, defensa dañadas y desmontada, falta espejo lateral derecho y faro izquierdo; llantas 2 con 3/4 de vida y 4 lisas.	\$ 55,000.00
406	S/N	Camión	International	4400		2010	3HAMKAAR9AL284320	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad no funciona motor a diesel dañado y con faltantes, sin computadora, turbo alternador, radiador, caja de dirección, tapa de la cabeza, baterías y llave; Transmisión no tiene; Diferencial no funciona hueco, falta tramo de flecha cardan y flechas de ruedas desmontadas; Interiores en regular estado, falta asiento derecho y manijas; Instrumentos sin probar, falta swicht; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras, defensa dañada, falta espejo lateral izquierdo; llantas 3 con 3/4 de vida y 3 lisa. Nota se vende con caja de lona y rampa.	\$ 55,000.00
407	S/N	Camión Tandem	International	4400		2007	3HANKAAR47L534906	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel y con faltantes, sin turbo, alternador, bomba de aceite, carter, baterías y llave; Transmisión no tiene; Diferencial falta tramo de flecha cardan; Interiores en regular estado, faltan asientos y manijas, cielo y tapas de puertas dañadas; Instrumentos sin probar, falta swicht; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, defensa dañada, faltan espejos laterales, parrilla dañada, puerta colgada; llantas 3 con 1/4 de vida y 3 lisa. Nota se vende sin caja de cortinas.	\$ 48,000.00
408	S/N	Camión	International	4400		2008	3HAMKAAR28L041576	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad no funciona motor a diesel y con faltantes, sin computadora, turbo alternador, radiador, marcha, bombas del agua y del diesel, ventilador, baterías y llave, dirección con faltantes; Transmisión no tiene; Diferencial sin probar, falta flecha cardan; Interiores en regular estado, vestidura rota, faltan tapas de puertas y manijas; Instrumentos sin probar, falta swicht; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, cofre roto y desmontado, faltan faros, parrilla, defensa, espejo lateral derecho, jaladera, cristal y chapa de puerta derecha, tapón del diesel y luna rota del espejo lateral izquierdo; llantas 6 lisa.	\$ 50,000.00
409	S/N	Tractocamión	Freightliner	CL120		2008	3AKJA6CC78DAB6767	San Jose Iturbide, Gto.	Unidad no funciona motor a diesel dañado y con faltantes, sin computadora, marcha, alternador, bombas de aceite y de agua, radiador, ventilador, baterías y llave, tapa de la cabeza desmontada; transmisión no tiene; diferenciales sin probar y el segundo no funciona hueco con faltantes sin flechas de ruedas; interiores no funcionan maltratados, asientos desmontados vestidura rota, falta pedal del acelerador y tapas de puertas; instrumentos no tiene, tablero roto; suspensión de trasera no funciona faltan bolsas de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre dañado y desmontado, falta luna de espejo lateral derecho, tapones del diesel, cristales bajos de puertas, espejo lateral izquierdo, estribos y defensa; llantas 4 con 1/4 de vida y 2 lisas.	\$ 90,000.00