

UNIDADES PARA SUBASTA
EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL
24 JUNIO 2021
ON LINE

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
1	U5185	Chasis cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25TXBK035123	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 28; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, volante con daño; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, daño en puerta izq. falta tapón de combustible; 6 Llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 30,000.00
2	U6257	Chasis Cabina	Isuzu	ELF 300	2011	JAANMR855B7500476	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 10; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diesel , con fugas de aceite, desvielado, sin turbo, bomba de agua, bomba cebadora, ventilador, distribucion abierta, banda de accesorios, soportes de motor rotos, faltan relevadores, mangueras de radiador sin aceite, batería, llaves; transmisión estándar con fugas de aceite, desclochado, sin cardan; diferencial incompleto sin probar; interiores con vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de muelles con amortiguadores sueltos; chasis mucha corrosión; carrocería con golpes, falta pedal de aceleracion, defensa delantera con golpes; cuartos y faro suelto con 6 llantas con 1 /4 devida; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 40,000.00
3	U4616	Camioneta de pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH9BU271544	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 11; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite, 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste y sucias; instrumentos sin probar; suspensión amortiguadores ; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros con corrosión; 4 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 30,000.00
4	U4666	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH8BU271888	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 17; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras rota, cielo y piso sucios y desgastados; instrumentos y tablero regulares suspension amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, facia delantera dañada; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 30,000.00
5	U4390	Chasis Cabina	Dodge	H100	2010	KMFZB3XH9AU602716	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 18; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diesel , con fugas de aceite sin batería , llaves , transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con ligeros golpes ; con 6 llantas con 1/ 4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 24,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
6	U4799	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T9BK013663	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 19; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria y llave,ventilador dañado; transmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura rota,tapete,cielo sucios; instrumentos y tablero regulares ; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,postes de cabina,salpicadera lado izquierdo y espejo retrovisor lado izquierdo dañados,falta visera lado derecho; 6 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 32,000.00
7	U3864	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80289C152743	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 22; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a gasolina,falta bateria,banda de accesorios con fuga de aceite; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares,vestidura, cielo y piso sucios; instrumentos maltratados,tablero regular ; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,espejos retrovisores dañados,falta visera lado izquierdo,tapa interior de puerta lado derecho,faros opacos; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 23,000.00
8	U4837	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T6BK015581	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 24; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,computadora y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba,palanca selectora de velocidades dañada; diferencial sin probar,falta cardan; interiores regulares,vestiduras,tapete,cielo sucios; instrumentos y ,tablero regular ; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,volante,postes de cabina,defensa,cofre,parrilla,puerta lado izquierdo,bastidor del radiador y manija exterior lado derecho dañados,faltan espejos retrovisores; 2 llantas con un 1/4 de vida,4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 28,000.00
9	U4899	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH6BU286986	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 25; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite , no arranca con falla en sistema electrico con batería dañada ,sin llaves , transmisión estándar sin probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis buen estado ; carrocería buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 26,000.00
10	U50945	Automóvil	Chevrolet	Aveo	2014	3G1TC5CF5EL212848	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 26; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión automática con fugas de aceite; interiores regulares; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 40,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
11	U4627	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T1BK005749	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 7; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,computadora y ventilador,turbo dañado y con faltantes; transmision estandar de 5 velocidades sin probar y sin pedal de embrague; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras,tapete,cielo sucios; instrumentos y tablero regular ; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre,salpicaderas,defensa y parilla dañados,falta vicera lado derecho,espejos retrovisores,manijas interiores de las puertas,brazo limpiaparabrisas lado izquierdo y faro lado derecho; 6 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 25,000.00
12	U5221	Automovil	Chevrolet	Chevy	2011	3G1SF21X5BS134621	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 29; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,falta bateria,alternador,radiador y llave,pedales del freno y cluths desmontados; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares,vestidura,cielo y piso sucios; instrumentos maltratados,tablero regular con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,faccia delantera dañada; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 22,000.00
13	U5067	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH8BU323410	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 30; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento motor a diesel , con fugas de aceite , sin agua en radiador por calentamiento en motor ; batería dañada sin llaves , transmisión estándar sin probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis buen estado ; carrocería buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 20,000.00
14	U4904	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH7BU287015	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 33; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento,motor a diesel , con fugas de aceite ; sin batería , llaves , transmisión estándar sin probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis buen estado ; carrocería buen estado ,falta un espejo lado copiloto ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 28,000.00
15	U3539	Chasis Cabina	Mercedez	Sprinter	2008	WDAXF181X8N394754	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 35; Unidad sin prueba de arranque , por lo que no se garantiza funcionamiento , motor diesel, con fugas de aceite , con sobrecalentamiento y propela dañada ; batería dañada , sin llaves; transmisión estándar con fugas de aceite; diferencial completo sin probar ; interiores completos ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ,sin puertas traseras con 6 llantas con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 18,000.00
16	U52458	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CB6CD2KT012385	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 37; Unidad siniestrada, motor a gasolina, con fuga de aceite, con faltantes, computadora, catalizador, radiador, ventilador y batería, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite; interiores regulares; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, golpe frontal, cofre dañado, sin faccia ,faros , salpicaderas dañadas; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 40,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
17	U5862	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2013	KMFWB3XR7DU519589	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 43; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento ,motor a gasolina con fuga de aceite,falta bateria y banda del motor; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras rota, cielo y piso sucios y desgastados; instrumentos y tablero regular; suspension amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,manija exterior de 3ra puerta dañados,facia delantera y parrilla desmontados y dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 28,000.00
18	U6133	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T0BK048348	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 44; Unidad sin prueba de arranque , por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite ,motor con sobrealentamiento ,turbo y bomba dañada ;con batería dañada , sin llaves; transmisión estándar con fugas de aceite; diferencial completo sin probar ; interiores rotos ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis con corrosión; carroceria con golpes en cabina , sin parrilla ; 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 25,000.00
20	U5064	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH7BU323883	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 53; Unidad con motor a diesel desarmado,dañado, con posibles faltantes ya que cofre se encuentra trabado, con fuga de aceite, kit distribucion desmontado; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras rota, cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero dañado y con faltantes; suspension amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa dañada,sistema para abrir cofre dañado; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 20,000.00
21	U2838	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2007	JN6PD25S87X503928	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 55; Unidad sin prueba de arranque , con motor a diesel no se verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas de aceite sin switch ,con batería dañada sin llaves ; transmisión estándar sin probar con fugas de aceite ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carroceria con golpes ligeros en cabina ;con 6 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 30,000.00
22	U3497	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80269C100558	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 58; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,falta bateria; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares,vestidura,cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre,facia delantera,puerta de batea y cuartos direccionales traseros dañados,falta vicera lado izquierdo y manija exterior lado izquierdo; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 23,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
23	U50179	Tractocamion	Internacional	4400	2014	3HCMKAAN9EL775390	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 59; Unidad sin prueba de arranque, no se verifico su funcionamiento, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a diesel,faltan baterias,con fuga de aceite,falta llave; transmision estandar de 10 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores maltratados,vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa dañada; 6 llantas con un 3/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 95,000.00
24	U5567	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2013	KMFWB3XH5DU494084	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 62; Unidad sin prueba de arranque , con motor a diesel no se verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas de aceite , sin agua en radiador, aceite ,mangueras , banda de accesorios ,marcha ,rieles de inyectores sueltos ,distribucion amarrada , con calentamiento en motor, ; batería dañada sin llaves , transmisión estándar sin probar ,desluchado; instrumentos completos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis buen estado ; carrocería buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 22,000.00
25	U3737	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80249C145532	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 66; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,sistema para abrir el cofre dañado la posibilidad de faltantes en el motor,falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares,vestidura, cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,puerta de batea,facia delantera y cofre dañados; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 21,000.00
26	U4153	Camioneta de pasajeros	Nissan	Urvan	2010	JN1AE56S3AX013235	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 67; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería, silenciador dañado, 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros con corrosión, espejo derecho dañado, faros dañados, facias con daño, calaveras con daño; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 38,000.00
27	U5427	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2012	3N6PD25T7CK010651	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 70; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar,falta cardan; interiores regulares,vestidura rota,tapete,cielo sucios; instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,poste de cabina lado izquierdo,defensa y puerta lado derecho dañados,falta viseras,espejos retrovisores y manijas interiores de las puertas; 6 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 38,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
28	U4402	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2010	93CXM8026AC196227	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 73; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, sistema para abrir el cofre no funciona trabado, con posible faltantes en motor; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestidura rota, cielo y piso sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y oxido, puerta de batea, cofre y facia delantera dañados, falta manijas interiores de las puertas y espejos retrovisores; 4 llantas con un 1/4 de vida; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 20,000.00
29	U50149	Tractocamion	Internacional	4400	2014	3HCMKAAN8EL775378	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 74; Unidad sin prueba de arranque, no se verifico su funcionamiento, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a diesel,baterias dañadas,con fuga de aceite,falta llave; transmision estandar de 10 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores maltratados,vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre y puerta lado izquierdo, dañados; 6 llantas con un 3/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 95,000.00
30	U4284	Chasis Cabina	Dodge	H100	2010	KMFZB3XH5AU590161	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 79; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura rota,cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,facia delantera dañada; 2 llantas lisas,4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 23,000.00
31	U5294	Camioneta de pasajeros	Dodge	Wagon	2012	KMFWB3XH0CU433160	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 80; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite severas, batería dañada; transmisión estándar con fugas de aceite; diferencial con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras sucias y con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 30,000.00
32	U3809	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80299C132761	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 83; Unidad sin prueba de arranque , con motor a gasolina no se verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas de aceite ,no arranca sin sensor maf ; con batería dañada sin llaves , transmisión estándar sin probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con golpes ligeros ; carrocería en buen estado con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 24,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
34	U4932	Chasis Cabina	Isuzu	ELF 300	2011	JAANMR854B7500033	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 88; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, batería dañada, con fuga de aceite, falta de llave; transmisión estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota, cielo y tapete sucios; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, manija exterior lado izquierdo, cuartos direccionales delanteros, escalon de cabina lado derecho y parilla dañados, falta cuarto direccional lateral izquierdo, parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida. (SE VENDE SIN CARROCERIA); Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 58,000.00
35	U3938	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80299C166134	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 90; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería, depósito de recuperación del radiador dañado; transmisión estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestidura, cielo y piso sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta de batea, salpicadera lado derecho y hacia delantera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 21,000.00
36	U3350	Chasis Cabina	Dodge	H100	2009	KMFZB17H19U402459	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 91; Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel, no se verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas de aceite desviado, alternador desmontado, sin radiador, propela suelta, bomba de agua amarrada, sin banda, marcha, riel de inyectores desconectado, falta batería, swith, llaves; transmisión estándar sin probar; instrumentos incompletos sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros con con 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 10,000.00
37	U4867	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T8BK018028	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 94; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería, marcha y llave; transmisión estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota, tapete, cielo sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parrilla y salpicadera lado derecho dañados, faros opacos; 6 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 32,000.00
38	U5292	Automóvil	Chevrolet	Chevy	2012	3G1SF2ZAXCS118268	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 95; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, sin aceite batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite severas; interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 27,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
39	U5014	Pick-Up	Chevrolet	Tornado	2011	93CXM8022BC164800	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 96; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería, banda del motor y llave; transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestidura, cielo y piso sucios; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado derecho y puerta de batea dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 25,000.00
40	U3097	Tracto camión	Kenworth	T300	2008	2XKMAN8X68M370420	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 97; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel con fuga de aceite, faltan baterías, alternador y llave; transmisión estándar; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestiduras sucias y con desgaste; instrumentos maltratados, tablero roto y desmontado, sin relevadores ni fusibles; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre dañado, faros dañados, defensa dañada; llantas 6 con 1/2 vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 100,000.00
41	U4645	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T7BK004962	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 99; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite en turbo, sin sensor de cigueñal, distribución dañada, batería dañada, sin llaves; transmisión estándar sin probar; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión y reparado; carrocería con golpes en cabina y cofre, acorazado; con 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 25,000.00
42	U6362	ELF 300	Isuzu	ELF 300	2012	JAANMR855C7500415	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 103; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, sin tapas de volante; Instrumentos regulares sin probar y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, falta tapón de combustible, faro izquierdo con daño, parabrisas estrellado, caja seca con golpes ligeros. Llantas; 6 con 1/4 de vida. SE VENDE CON CAJA SECA.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 60,000.00
43	U51873	Automovil	Chevrolet	Matiz	2015	KL8MJ6A06FC355786	Puebla; Puebla	Con Papeleta: 104; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería desmontada, falta marcha; transmisión estándar desmontada con faltantes y dañada; interiores regulares, vestiduras rota, cielo y piso sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros manija exterior de 4ta puerta y fascia delantera dañados, faltan manijas interiores de 4ta puerta; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 22,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
44	U3096	Tracto camión	Kenworth	T300	2008	2XKMAN8XX8M370419	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 111; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel con fuga de aceite, faltan baterías y llave; transmisión estándar; diferencial sin probar; interiores vestiduras rotas, cielo sucio y dañado; instrumentos con faltantes, tacómetro suelto, sin relevadores ni fusibles; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensa delantera, cofre y estribos dañados, falta tapón de combustible, cuartos direccionales delanteros y faro delantero lado derecho; llantas 6 con 1/2 vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 100,000.00
45	U4662	Camioneta Pasajeros	Dodge	Wagon	2011	KMFWB3XH6BU271906	Villahermosa ; Tabasco	Con Papeleta: 113; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería, alternador desmontado y dañado; transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras, cielo y piso sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera, cuarto direccional trasero lado derecho, salpicadera lado derecho y 5ta puerta dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 28,000.00
46	U5181	Chasis cabina	Nissan	NP300	2011	3N6PD25T6BK035040	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 114; Unidad con motor a diésel, desarmado, computadora desmontada con faltantes, turbo, bomba de purga, marcha, batería, inyectores, y palanca de velocidades 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite severas; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos sin probar, switch dañado, sin tapas de volante; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo derecho dañado, falta tapón de combustible; 5 llantas con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 25,000.00
47	U4229	Chasis Cabina	Dodge	H100	2010	KMFZB3XH6AU573062	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 116; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, sin agua en radiador, falta computadora, batería y llave; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapetes rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes, sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, poste de cabina lado izquierdo, forro de volante y espejos retrovisores dañados; con 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 18,000.00
49	U3380	Tracto camión	Kenworth	T370	2009	3WKHAN8X09F372257	Ixtapaluca; Edo. Mex.	Con Papeleta: 126; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite, bomba de dirección con fugas de aceite, faltan baterías, alternador y llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras rotas, cielo sucio y dañado; instrumentos maltratados, tablero malttrado y con faltantes, falta switch, relevadores, fusibles, tacómetro suelto, cables cortados y sueltos, guantera dañada; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre, forro de volante y defensa dañados, faltan viseras; llantas 6, 4 con 1/2 vida y 2 con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 80,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Popuesta Subasta
50	U4226	Chasis Cabina	Dodge	H100	2010	KMFZB3XH8AU572737	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 134; Motor a diesel, desvielado, componentes de motor desmontados y con faltantes, tapa de punterías abierta, radiador dañado, batería dañada sin llaves; transmisión estándar sin probar; instrumentos maltratados, desmontados y con faltantes, falta tablero de indicadores; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante dañado, faltan espejos retrovisores; con 6 llantas con 1/4 de vida; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 10,000.00
51	U2064	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2005	JN1FE56SX5X13467	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 137; Motor a gasolina, amarrado, sin agua en radiador, falta bujías, distribuidor, ECM, aceite, banda de accesorios, marcha, batería y llaves; transmisión estándar sin probar, descluchado y con faltantes; interiores regulares, vestidura rota, tapete y cielo sucios, falta asiento lado copiloto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes y sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, facias, frente de cabina, 4ta puerta y cuarto direccional delantero lado izquierdo dañados, falta manija de 4ta puerta; con 4 llantas lisas; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 15,000.00
52	U51999	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2016	3N6CD35CXGK898497	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 139; Unidad siniestrada, con faltantes por impacto, sin batería, ECM y llaves; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura, tapete, cielo sucios y desgastados; instrumentos maltratados, incompletos por impacto; suspensión de muelles dañada; chasis con corrosión y torcido; carrocería con golpes severos y con faltantes; con 4 llantas lisas y dañadas. Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 40,000.00
53	U4229	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2012	3N6PD25T7CK021424	Tecámac; Edo. Mex.	Con Papeleta: 141; Unidad siniestrada, con motor a diesel, dañado y con faltantes, aceite, filtros de diesel, aire, tapon de aceite, mangueras, sensor de cigueñal, radiador, batería, llaves; transmisión estándar sin probar; instrumentos desarmados e incompletos, falta tablero de indicadores; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite, falta flecha lateral, balatas y tambor lado derecho trasero; chasis con corrosión y dañado; carrocería con golpes severos, en toda la cabina, falta facia, parrilla, faros, faltan espejos retrovisores; con 6 llantas, 2 desmontadas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.	\$ 30,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Santander Cuenta. 65505552766 Clabe. 014180655055527666
Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 01 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014