

**UNIDADES PÁRA SUBASTA  
EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL  
20 de Febrero de 2026  
Ciudad de México**

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo            | Marca  | Tipo      | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales  |
|------|-----------|---------------------|--------|-----------|--------|-------------------|---------------------|--|
| 1    | 105       | Remolque            |        | Caja Seca |        |                   | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje; suspension sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, esquinas dañadas; con 3 llantas lisas y dañadas. FALTA PLACA VIN.   |
| 2    | U51360    | Camioneta Pasajeros | Nissan | Urvan     | 2015   | JN1BE6DS1F9005031 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera dañado, faro lado izquierdo opaco; 4 llantas con 1/4 de vida.  |
| 3    | U51736    | Camioneta           | Nissan | Urvan     | 2016   | JN1BE6DS1G9007475 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, cuenta con 4 llantas lisas, facia con pequeños rayones, completos tanto de enfrente como de atrás, parrilla sin golpes, 2 retrovisores, parabrisas y ventanas sin golpes transmisión estandar sin probar, batería descargada, radiador se observan pequeños golpes pero sin fuga, motor sin probar, caja de fusibles con faltantes, sin computadora, cuenta con 1/4 de aceite de su capacidad, interiores con vestiduras sucias, cielo polvoso, con llaves, instrumentos sin probar, con pedales. |
| 5    | U51703    | Chasis Cabina       | Isuzu  | ELF500    | 2015   | JAAN1R750F7902910 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías y llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta lado derecho y defensa dañados; 5 llantas con 1/4 de vida 1 llanta lisa. SE VENDE CON CARROCERIA  |
| 6    | 608       | Remolque            |        | Caja Seca | 2005   | 3C91042175A115082 | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje; suspension sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, esquinas dañadas, cortina dañada; con 4 llantas lisas y dañadas.  |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo      | Marca         | Tipo   | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales  |
|------|-----------|---------------|---------------|--------|--------|-------------------|---------------------|--|
| 7    | U52190    | Camion        | International | 4400   | 2016   | 3HCMKAAR4GL363884 | Toluca              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, con mangueras de radiador sueltas , varias conexiones de frenos cortadas sin baterias ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en cofre y cabina , falta parilla y espejos , falta pedal de clutch, tapas de puertas, bolsas de aires resecas con daño ,con 6 llantas 1/4 de vida , sin llaves. |
| 8    | U52107    | Camioneta     | Nissan        | D23    | 2017   | 3N6CD35AXHK822259 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de aranque, por lo que no garartiza su funcionamiento, con motor a diesel, sin bateria, transmision, y suspension sin probar , rayaduras en fasia, salpicaderas derecha e izquierda con daño , retrovisores quebrados, parabrisas estrellado, , asiento de copiloto rasgado, pisos deteriorados con cofre con golpes . con 6 llantas con 1/4 de vida,  |
| 9    | U52754    | Camion        | International | SBA4X2 | 2020   | 3HCEUTAR4LL848059 | Toluca              | Unidad siniestrada con Motor a diesel con faltantes por impacto, con fuga de aceite, sin baterias; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles; chasis dañado por impacto; carrocería con golpes ,parabrisas estrellado con 6 llantas lisas.sin llaves.  |
| 10   | U51655    | Chasis Cabina | Isuzu         | ELF500 | 2015   | JAAN1R758F7902900 | Puebla              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, defensa dañada, parabrisas estrellado, falta cristal de puerta lado izquierdo; 6 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN HOJA DE LIBERACION   |
| 11   | U51943    | Automovil     | Chevrolet     | Spark  | 2016   | MA6CB6AD9GT027590 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, fascia delantera y cofre dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.  |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo      | Marca  | Tipo      | Modelo | Serie             | Ubicación    | Observaciones generales  |
|------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------|--|
| 13   | U53829    | Camion        | Hino   | 300       | 2019   | JHHACN4H2KK504210 | Toluca       | Unidad siniestrada con Motor a diesel con faltantes por impacto propela rota ; con fuga de aceite, bateria dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotos ; instrumentos desmontados y con faltantes ; suspensión de muelles; chasis dañado por impacto; carrocería con golpes falta defensa, cabina descuadrada ,parabrisas estrellado con 6 llantas lisas,sin llaves.<br>QR25536316Q  |
| 15   | U51654    | Camion        | Isuzu  | ELF500    | 2015   | JAAN1R751F7902897 | Toluca       | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite;baterias dañadas transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas; instrumentos desmontados faltan relevadores;suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , rayones en caja , falta vidrio copiloto con 6 llantas 1/4 de vida .   |
| 16   | U6180     | Camioneta     | Nissan | NP300     | 2011   | 3N6PD25TXBK048356 | Puebla       | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, sin llave, sintapon de deposito de frenos, sin sensor de transmision, sin tapon de radiador; Transmisión estandar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores rotos, vestiduras rotas, tapete roto; Instrumentos en mal, tablero sin probar, dañado, tacometro desmontado; Suspensión sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 6 Llantas lisas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE   |
| 17   | U51716    | Chasis Cabina | Isuzu  | ELF500    | 2016   | JAAN1R752G7900660 | Villahermosa | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, escalon para ingresar a cabina lado derecho, cuartos direccionales delanteros, parrilla y defensa dañados, falta viseras; 2 llantas con 1/4 de vida, 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA |
| 18   | R3690     | Semi Remolque | Fraba  | Caja Seca | 2009   | 3A9SAW3209C045305 | Puebla       | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y poste delantero lado izquierdo y cortina de servicio dañados; con 2 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.00 mts, Largo 6.48 mts, Ancho 2.10 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO, SIN HOJA DE LIBERACION   |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo     | Marca         | Tipo         | Modelo | Serie             | Ubicación | Observaciones generales   |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------------|-----------|---|
| 20   | C424      | Remolque     | Faressa       | Caja Cerrada | 2003   | 3J9SAL24738014015 | Toluca    | Remolque, caja seca; un solo eje regular; con suspension de aire , bolsas resecas ; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, falta traba de cortina, sin argollas de arrastre ; con 2 llantas lisas, falta 2 llantas y rines . Largo 11.86, Ancho 2.50 mts, Altura 4.10 mts.   |
| 21   | U52189    | Camion       | International | 4400         | 2016   | 3HCMKAAR0GL363882 | Toluca    | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite,con baterias dañadas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos desmontados faltan relevadores de arranque sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ; bolsas de aires resecas ,con 6 llantas 1/4 de vida , sin llaves.  |
| 23   | U52188    | Camion       | International | 4400         | 2016   | 3HCMKAAR0GL863881 | Toluca    | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite,con baterias dañadas ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes cofre dañado , faltas ojos de buey ; bolsas de aires resecas ,con 6 llantas 1/4 de vida , sin llaves   |
| 24   | U52393    | Tractocamion | International | 4400         |        |                   | Puebla    | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estándar sin probar, flecha cardan desarmada con faltantes; interiores desgastados, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados y sucios, tablero dañado, volante dañado, sin tapas de puerta ni vidrios, tacometro desmontado; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes, sin parrilla, sin espejos, defensa delantera dañada, cofre dañado, faros opacos; llantas lisas y dañadas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE. |
| 25   | U50798    | Camioneta    | Nissan        | Urvan        | 2014   | JN1BE6DSXE9002661 | Toluca    | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida , sin llaves.   |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo      | Marca  | Tipo         | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales  |
|------|-----------|---------------|--------|--------------|--------|-------------------|---------------------|--|
| 26   | U51715    | Chasis Cabina | Isuzu  | ELF500       | 2016   | JAAN1R756G7900659 | Puebla              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta llave y bandas del motor; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; cardan desmontado; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, cuartos direccionales delanteros, parrilla y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado derecho; 6 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE CON CARROCERIA                                  |
| 27   | U52152    | Camioneta     | Nissan | D23          | 2016   | 3N6AD35A4HK846788 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, sin bateria, sin computadora, sin caja de fusibles, alternador direccion, transmision sin probar, radiador,alternador, cables de bujias, facia con peques rayones salpicaderas con pequeños golpes, con 4 llantas con media vida, 2 retrovisores y parabrisas en buen estado, asientos con polvo tapetes deteri+M9orados con los tres pedales, palanac de velocidades, faros corridos por el sol,defensa trasera lado piloto doblada poco.  |
| 28   | U52367    | Chasis Cabina | Isuzu  | ELF100       | 2018   | JAA1KR775J7100830 | Villahermosa        | Unidad accidentada, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas y faltantes; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis dañado; carroceria con golpes severos, dañado y con faltates por accidente; 6 llantas con 1/4 de vida.   |
| 29   | R5617     | Semi Remolque | Fraba  | Caja Seca    | 2005   | 3A9SAW3245C045723 | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y poste delantero lado derecho dañados; con 2 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.00 mts, Largo 6.48 mts, Ancho 2.10 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs. SIN HOJA DE LIBERACION  |
| 30   | 3022      | Remolque      |        | Caja Cerrada | 2007   | 3J9FGCT3178014121 | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria dañados, esquinas dañadas, cortina dañada; con 2 llantas lisas y dañadas.   |
| 31   | U52368    | Chasis Cabina | Isuzu  | ELF100       | 2018   | JAA1KR776J7100836 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta llave, sin aceite en motor; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, llavin de puerta lado izquierdo, frente de cabina, puerta lado derecho y defensa dañados, falta parrilla, faros cuartos direccionales delanteros, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida. |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo            | Marca         | Tipo      | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales   |
|------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------|-------------------|---------------------|---|
| 32   | U50102    | Camioneta           | Nissan        | D23       | 2013   | 3N6PD25T6DKO87125 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel,sin computadora con fuga de aceite, motor calentado sin agua en radiador, sin bateria ; transmisión estandar sin probar, dañada no entran velocidades , diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de amortiguadores con horquilla y rotulas desmontadas ; chasis con detalles de uso ; carrocería con golpes en general ,faltan bিrls y tuercas de varias llantas,parabrisas estrellado,calaveras rotas, con 4 llantas lisas |
| 34   | U52630    | Camioneta Pasajeros | Nissan        | Urvan     | 2019   | JN1BE6DS1K9033406 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria y llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, faros y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.  |
| 35   | 4285      | Remolque            |               | Caja Seca | 2008   | 3A9SAW3288C045227 | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, esquinas dañadas, cortina dañada; con 2 llantas lisas y dañadas.  |
| 36   | U52490    | Chasis Cabina       | Isuzu         | ELF100    | 2018   | JAA1KR779J7101043 | Puebla              | Unidad accidentada, motor a diesel, con fuga de aceite, falta bateria; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratados, dañado y con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis con corrosión y dañado; carrocería con golpes severos por accidente, dañados y con faltantes; 6 llantas con 1/4 de vida.  |
| 37   | U52804    | Tractocamion        | International | 8600      | 2020   | 3HSHWAHR1LN848126 | Villahermosa        | Unidad accidentada, motor a diesel, desarmado dañado y con faltantes, baterias dañadas; falta transmision; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis dañado; carrocería con golpes severos por accidente, dañado y con faltantes; 6 llantas lisas y dañadas.  |
| 40   | U53891    | Automovil           | Chevrolet     | Beat      | 2020   | MA6CB6CD2LT017345 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotas; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.  |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo            | Marca         | Tipo         | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales  |
|------|-----------|---------------------|---------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|--|
| 41   | C600      | Remolque            | Faressa       | Caja Cerrada | 2005   | 3JASAW24758014018 | Toluca              | Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resecas ; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas lisas. Largo 12.80, Ancho 2.59 mts, Altura 4.15 mts.   |
| 42   | U51473    | Camioneta           | Nissan        | D23          | 2015   | 3N6PD25X2FK039417 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel sin computadora , con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con detalles de uso ; carrocería con golpes en general ,parabrisas estrellado,calaveras rotas, con 4 llantas lisas  |
| 43   | U54935    | Automovil           | Chevrolet     | Beat         | 2021   | MA6CB5FD6MT019784 | Villahermosa        | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave y banda del motor, sin aceite en motor; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida.  |
| 44   | U51348    | Camioneta Pasajeros | Nissan        | Urvan        | 2015   | JN1BE6DSXF9005142 | Puebla              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores regulares, palanca de cambios con faltantes, volante dañado, vestiduras rotas, tapete roto; Instrumentos regulares; Suspensión sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin frente, sin fascia delantera, sin faros, sin postes sin parrilla, medallón roto; 4 Llantas lisas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE   |
| 46   | U52825    | Tractocamion        | International | 8600         | 2020   | 3HSHWAHR5LN848078 | Puebla              | Unidad accidentada sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor con fuga de aceite con faltantes, batería dañada; transmisión estándar desarmada con faltantes, flecha cardán desmontada con faltantes; interiores dañados, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados y sucios, tablero dañado, volante dañado, sin tapas de puerta, tacómetro desmontado; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes, cofre dañado, puerta izquierda dañada, sin faros, sin posa pies, sin parrilla, sin espejos, defensa delantera dañada, cofre dañado, faros opacos, parabrisas roto; llantas lisas y dañadas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo               | Marca         | Tipo      | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales   |
|------|-----------|------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------|---------------------|---|
| 47   | U51783    | Automovil              | Chevrolet     | Spark     | 2015   | KL8CM6CD6FC815290 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con cofre quemado con 4 llantas 1/4 de vida.   |
| 48   | 5451      | Remolque               |               | Caja Seca |        |                   | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, esquinas dañadas, cortina dañada; con 2 llantas lisas y dañadas. FALTA PLACA VIN.   |
| 50   | U55836    | Tractocamion           | International | 4400      | 2023   | 3HCEJTAR5PL528361 | Puebla              | Unidad accidentada sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor con fuga de aceite con faltantes, sin batería; transmisión estándar desarmada con faltantes, tanques de combustible dañados, sin acelerador, sin flecha cardan; interiores dañados, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados y sucios, tablero dañado, tacometro desmontado; suspensión sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes, cofre dañado, sin faros, sin espejos, defensa delantera dañada, cofre dañado, faros opacos; llantas lisas y dañadas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE, |
| 51   | 5453      | Remolque               |               | Caja Seca |        |                   | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, esquinas dañadas, cortina dañada; con 2 llantas lisas y dañadas. FALTA PLACA VIN.   |
| 52   | U51796    | Camioneta              | Nissan        | Urvan     | 2016   | JN1BE6DS0G9008083 | Leon de los aldamas | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina sin computadora , con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios , falta asiento de copiloto ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones en facias con 4 llantas 1/4 de vida.  |
| 53   | U51569    | camioneta de pasajeros | Nissan        | Urvan     | 2016   | JN1BE6DS7G9006721 | Puebla              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores regulares, volante dañado, vestiduras rotas, tapete roto; Instrumentos regulares; Suspensión sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, luces traseras dañadas; 4 Llantas lisas.  |

| Lote | Num. Eco. | Vehiculo            | Marca     | Tipo      | Modelo | Serie             | Ubicación           | Observaciones generales  |
|------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------------------|--|
| 54   | U52032    | Camioneta           | Nissan    | D23       | 2016   | 3N6CD35C9GK899365 | Leon de los aldamas | Unidad con Motor a diesel, desarmado con faltantes; faltan sensores de arranque sin computadora motor calentado, sin bateria; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con golpes de uso; carrocería con golpes , falta parrilla, cabina con golpes y cofre dañado,parabrisas estrellado,espejos rotos conn 6 llantas lisas |
| 55   | 6016      | Remolque            |           | Caja Seca |        |                   | Puebla              | Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, esquinas dañadas, cortina dañada; con 2 llantas lisas y dañadas. FALTA PLACA VIN.  |
| 57   | U51772    | Automovil           | Chevrolet | Matiz     | 2015   | KL8MJ6A09FC354146 | Puebla              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores regulares, vestiduras regulares, tapete roto; Instrumentos regulares; Suspensión sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, luces traseras dañadas; 4 Llantas lisas.  |
| 59   | U52207    | Camioneta Pasajeros | Nissan    | Urvan     | 2017   | JN1BE6DS7H9013895 | Puebla              | Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Interiores regulares, vestiduras regulares; Instrumentos faltantes, volante dañado; Suspensión sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 4 Llantas lisas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE.   |

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014