

UNIDADES PÁRA SUBASTA
 EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL
 12 JUNIO de 2026
 Holiday Inn Aeropuerto

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	U53135	Camioneta	Nissan	NP300	2020	3N6CD35A2LK804279	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a diesel fugas de aceite batería descargada, transmisión, y suspensión sin probar, asiento dañados, faros y faro dañados con golpes en carrocería, con 6 llantas con 1/4 de vida,
2	66	Remolque	Faral	Caja Seca	1992	3A9B03920N2005012	Toluca	Suspensión sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas.
3	U51538	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2016	JN1BE6DS4G9006286	Gomez Palacio	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, parrilla y fascia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
4	U54552	Camioneta	Nissan	NP300	2020	3N6CD35AXLK847977	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a diesel, faltan sensores de tablero de arranque fugas de aceite batería descargada, transmisión, y suspensión sin probar, falta palanca de cambios, asiento dañados, faros y faro dañados con golpes en carrocería, con 6 llantas con 1/4 de vida,
5	317	Remolque	Fraba	Ganso	2002	3A901C1C621045132	Toluca	Suspensión sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar sin manivela, llantas lisas y dañadas. capacidad de carga 12 toneladas, altura 4.5 mts, largo 11.85 mts, ancho 2.48 mts.
6	C300	Remolque	Amher	Caja Seca	2001	3E9SS39191G005744	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.10 mts, Largo 11.89 mts, Ancho 2.46 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
7	U51637	Camioneta	Nissan	Urvan	2016	JN1BE6DSXG9006809	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida , sin llaves.
8	U52001	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CB6AD8GT037513	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, salpicadera trasera lado derecho, cuartos direccional trasero lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
9	U51342	Camioneta de pasajeros	Nissan	Urvan	2015	JN1BE6DS0F9005215	León	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, interiores y vestiduras regulares, forro de volante dañado, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas.
10	C393	Remolque	Fraba	Ganso	2003	3A901C1C831045301	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
11	U51981	Camioneta	Nissan	Urvan	2017	JN1BE6DS0H9010837	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina falta batería con fugas de aceite transmision estandar con fugas sin probar ,instrumentos regulares sin probar suspension sin probar , asiento sucios , con 4 llantas con 1/4 de vida,
12	U51051	Remolque	Faressa	Caja Seca	2006	3JAFAC31X58014003	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; con suspension rigida; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria dañados; con 4 llantas 1/4 de vida,peso 2500kg.
13	375	Remolque	Fareresa	Ganso	2002	3J9SAL24918014931	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar sin manivela, llantas lisas y dañadas.
14	U52613	Automovil	Chevrolet	Spark	2019	MA6CB6CD1KT024298	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
15	U54223	Automovil	Chevrolet	Beat	2020	MA6CB6CD7LT050163	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas traseras, puertas traseras, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
16	U53324	Camioneta	Nissan	NP300	2020	3N6CD35A2LK816335	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, con batería descargada ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado, tablero desarmado sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en cabina faltan espejos, llavín dañado, con 6 llantas 1/4 de vida , sin llaves.
17	440	Remolque	Fareresa	Ganso	2004	3J9SAL24948014003	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas.
18	U50805	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2014	JN1BE6DSXE9002885	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero maltratado con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, fascia trasera dañada, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
19	C394	Remolque	Fraba	Ganso	2003	3A901C1C131045302	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO, NO INSCRITO EN REPUVE
20	52614	Automovil	Chevrolet	Spark	2019	MA6CB6CD1KT019344	Puebla	Unidad no arranca, faltan soportes de motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida
21	537	Remolque	Fraba	Caja Seca	2004	3A9SAN3274C045567	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas.
22	U51485	Remolque	Faressa	Caja Seca	2002		Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; con suspensión rígida; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; con 2 llantas 1/4 de vida, peso 2500kg.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
23	U52076	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2017	JN1BE6DS0H9011650	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales traseros y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
24	C52	Remolque	Faral	Ganzo	1992	REMFRA0142	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines y llantas 9.50 con 2 ejes libres de marca MAYLE, frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras, una quinta rueda con desgaste por uso; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes en costados y rasgado; laterales de carrocería dañados; con 4 llantas 1/4 de vida, peso, MEDIDAS; 4.10 ALTURA, 12 MTS DE LARGO, 2.50 DE ANCHO, CON CAP MAX 12 TON.
25	U52615	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CM6CD6FC815290	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, falta bayoneta de aceite, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con detalles de uso; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida, sin llaves.
26	550	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A9SAW3244C045624	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts.
27	C412	Remolque	Fraba	Ganzo	2003	3A901C1C431045376	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO, NO INSCRITO EN REPUVE
28	U50800	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2014	JN1BE6DS7E9002732	Gomez Palacio	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, fascia trasera y parrilla dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
29	U51489	Remolque	Faressa	Caja Seca	2006	3A9FAC31862014019	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados, falta traba de cortina; con 2 llantas con 1/4 de vida. Largo 6.43, Ancho 2.30 mts, Altura 3.08 mts, Capc 2.5 tons

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
30	U54224	Automovil	Chevrolet	Beat	2020	MA6CB6CD8LT048258	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales traseros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida.
31	U51612	Camioneta de pasajeros	Nissan	Urvan	2016	JN1BE6DS9G9006963	León	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, interiores y vestiduras regulares, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas.
32	6182	Remolque	Faressa	Caja Seca	2006		Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; con suspensión rígida; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; con 2 llantas 1/4 de vida, peso 2500kg.
33	C419	Remolque	Fraba	Ganso	2003	3A901C1C331045383	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
34	U52809	Camion	International	8600	2020	3HSHWAHR7LN848132	Puebla	Unidad siniestrada con faltantes por impacto con Motor a diesel sin computadora ; transmisión estandar siniestrada con fugas, diferencial doblado, interiores sucios , falta asiento de copiloto ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis torcido por impacto; carrocería doblada con 6 llantas 1/4 de vida.
35	660	Remolque	Farsos	Ganso	2005	3K9TRWJS454010001	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas.
36	C120	Remolque	Faral	Ganso	1994	3A9B03920N4005058	Tecamac	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.10 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
37	U53783	Chasis Cabina	Isuzu	ELF100	2020	JAANLR856L7200322	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave y sensores; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, tapete roto, falta asientos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, faros, cuartos direccionales delanteros, parrilla y defensa dañados, falta visera lado derecho; solo 5 llantas con 1/4 de vida.
38	367	Remolque	Fraba	Ganso	2002	3A901010121045256	Puebla	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspensión de aire, bolsas resacas; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados, sin argollas de arrastre; con 4 llantas lisas. Largo 11.85, Ancho 2.48 mts, Altura 4.05 mts.
39	U51970	Camión	Isuzu	ELF500	2016	JAAN1R756G7901648	Toluca	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, sin llave, interiores y vestiduras rotas, instrumentos sin probar, piso dañado con corrosión, carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas.
40	700	Remolque	Fraba	Ganso	2006	3A9SAW3206C045784	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts.
41	C427	Remolque	Fareresa	Ganso	2003	3J9SAL24238014018	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
42	U5504	Automovil	Chevrolet	Matiz	2012	KL1MJ6A02CC139850	Gomez Palacio	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas, cofre y fascia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.
43	746	Remolque	Fraba	Ganso	2006	3A9SAW3246C045836	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts, peso vehicular (tara) 4,600 kg.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
44	U51959	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CC6CD9GT011299	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 3ra puerta, espejo retrovisor lado izquierdo y fascia delantera dañada, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
45	U3577	Camioneta	Nissan	NP300	2020	3N6CD35A5LK821478	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a diesel, faltan sensores de arranque de tablero, fugas de aceite, batería descargada, transmisión, y suspensión sin probar, asiento sucios y rotos, espejos dañados y golpes en puertas, con 6 llantas con 1/4 de vida,
46	C552	Remolque	Fraba	Ganso	2004	3A9SAW3284C045626	Villahermosa	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.60 mts, Capacidad de carga 13 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
47	771	Remolque	Fraba	Ganso	2006	3A9SAW3246C045853	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts, peso vehicular (tara) 4,600 kg.
48	182	Remolque	Fraba	Ganso	1999	REMFRA0041A	Puebla	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspensión de aire, bolsas resacas; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados, sin argollas de arrastre; con 4 llantas lisas. Largo 11.85, Ancho 2.50 mts, Altura 4.10 mts.
49	U51997	Camioneta	Nissan	NP300	2016	3N6CD35C3GK899037	Toluca	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, sin switch, interiores y vestiduras rotas, instrumentos sin probar, carrocería con golpes ligeros, cabina con daño parte trasera lado izquierdo, fascia dañada, cofre dañado, sin espejo derecho, llantas lisas y dañadas.
50	U51972	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500	2016	JAAN1R757G7901643	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho y defensa dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
51	U51600	Camion	International	4400	2016	3HCMKAAR4GL218585	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, con varias conexiones de frenos cortadas, baterías descargadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles con mangos dañados; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en cofre y cabina, con 6 llantas 1/4 de vida, sin llaves.
52	777	Remolque	Corpus Christi	Ganso	2006	3C91042186A115173	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts, peso vehicular (tara) 4,600 kg.
53	U52118	Camión	Isuzu	ELF500	2016	JAAN1R757G7902470	Toluca	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, interiores y vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados, tablero dañado, sin tacómetro, carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas.
54	831	Remolque	Fareresa	Ganso	2005		Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts, peso vehicular (tara) 4,600 kg.
55	U51696	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2016	JN1BE6DS0G9007323	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante y fascia delantera dañados, falta cristal de puerta lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
56	U52130	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6CD35A9HK833270	Toluca	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, sin llave, interiores y vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados, carrocería con golpes ligeros, golpe frontal ligero, daño en fascia y faro derecho, llantas lisas y dañadas.
57	837	Remolque	Fareo's	Ganso	2006	3K9TRWJS864010049	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts.
58	U51454	Camioneta	Volkswagen	Caddy	2015	WV1CDTSE4FX001119	Xochimilco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina batería descargada con fugas de aceite transmisión estandar con fugas sin probar, instrumentos regulares sin probar suspensión sin probar, asiento sucios, con golpes y rayones en los costados, con 4 llantas con 1/4 de vida,

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
59	U51131	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6CD35A8HK832806	Toluca	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, sin llave, interiores y vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados, tablero dañado, tacómetro desmontado, carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas.
60	U54934	Automovil	Chevrolet	Beat	2021	MA6CB5FD5MT019453	Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo dañada, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
61	U51629	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2016	JN1BE6DSXG9006857	Gomez Palacio	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, forro de volante dañado, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
62	U53773	Camión	Isuzu	ELF200	2020	JAANLR854L7200318	Toluca	Unidad accidentada sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, sin turbo, transmisión sin probar con fugas de aceite, cardan dañado, sin batería, sin llave, interiores y vestiduras rotas, sin instrumentos, tablero dañado, carrocería con golpes severos, parabrisas roto, puertas dañadas, frente roto, sin defensa, cabina con daño parte trasera alta, tanque de combustible dañado, sin luces traseras, llantas lisas y dañadas.
63	918	Remolque	Fareo's	Ganso	2006	3F9IRWJS664032014	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, esquinas dañadas, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar sin manivela, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas.
64	U54345	Camioneta	Nissan	Frontier	2020	3N6AS33A8LK871673	Toluca	Unidad accidentada sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor dañado con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, radiador desmontado roto, sin computadora, sin batería, sin llave, interiores y vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados, carrocería con golpes severos, sin frente, sin fascia, puertas desmontadas, sin faros, sin salpicaderas, sin cofre, parabrisas roto, sin tapón de gasolina, cabina dañada.
65	878	Remolque	Fareresa	Ganso	2006	3J9SAW24963014063	Toluca	Suspensión neumática sin probar, carrocería con golpes ligeros, frente dañado, laterales con reparaciones, conexiones sin probar, chasis con corrosión, patín de elevación sin probar, llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13.5 toneladas, altura 4.05 mts, largo 12.80 mts, ancho 2.60 mts.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
66	U51048	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR854E7500621	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías, tapones y llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero maltratados con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, cuarto direccional lateral lado izquierdo, espejo.
67	C184	Remolque	ferereza	Ganzo	1999	FASA000025W	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines y llantas 9.50 con 2 ejes libres de marca AYES/AXLE, frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras, una quinta rueda con desgaste por uso; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes en costados y rasgado; laterales de carrocería dañados; con 4 llantas 1/4 de vida, peso, MEDIDAS; 4.10ALTIMURA, 12.85MTS DE LARGO, 2.50DE ANCHO, CON CAP MAX 12 TON.
68	C122	Remolque	Faral	Ganso	1994	3A9B03929N4005060	Tecamac	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.10 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
69	U51919	Camioneta	Nissan	Urvan	2017	JN1BE6DSXH9009940	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina no se observa motor por espacio transmisión estandar con fugas sin probar, instrumentos regulares sin probar suspensión sin probar, asiento sucios, con 4 llantas con 1/4 de vida,
70	C449	Remolque	Fareresas	Ganso	2004	3J9SAL24048014004	Tecamac	Remolque, caja seca, un solo eje regular, conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevación con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
71	U51975	Camion	Isuzu	ELF500	2016	JAAN1R758G7901652	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, con Falta baterías; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles con mangos viajero con juego; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en puerta, con faros quebrados y fascia suelta, con 6 llantas 1/4 de vida, sin llaves.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
72	U51620	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500	2015	JAAN1R750F7902874	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado derecho, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA
73	C362	Remolque	Fraba	Ganzo	2002	3A901C1C421045242	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines 17.5 y llantas 235/75/R17 con 2 ejes libres de marca AYES/AXLE, frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras, una quinta rueda con desgaste por uso; chasis con corrosión; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes en costados y rasgado; laterales de carrocería dañados; con 4 llantas 1/4 de vida, peso, MEDIDAS; 4.05 ALTURA, 11.85 MTS DE LARGO, 2.48 DE ANCHO, Y EJE DE 24000 LBS
74	U4126	Pick Up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80249C137009	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería, llave, marcha, radiador, ventilador, tapon del depósito de recuperación y mangueras para radiador; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, tapa de batea, salpicaderas, parrilla y cofre dañados, falta visera lado izquierdo, fascia delantera y faros, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
75	U50925	Automovil	Chevrolet	Matiz	2014	KL8MJ6A03EC031712	Xochimilco	Unidad Siniestrada con faltantes por impacto frontal, con motor a gasolina con faltantes de batería, alternador, transmisión estandar con fugas, instrumentos sin probar, suspensión golpeada por siniestro, con 4 llantas dañadas y lisas.
76	U50059	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2013	JAANMR850D7500064	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías y llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero maltratado con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros.
77	U51624	Camion	Isuzu	ELF500	2015	JAAN1R759F7902873	Xochimilco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a diesel batería dañada con fugas de aceite, transmisión estandar con fugas sin probar, palanca de velocidades rota y chicotes rotos, instrumentos regulares sin probar, suspensión de muelles sin probar, asiento sucios, parabrisas estrellado, con 6 llantas con 1/4 de vida,
78	U52074	Camioneta	Nissan	Urvan	2017	JN1BE6DSXH9011655	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina falta batería con fugas de aceite, transmisión estandar con fugas sin probar, instrumentos regulares sin probar, suspensión sin probar, asiento sucios, faltan tapas de puertas, calaveras y faros, con 4 llantas con 1/4 de vida,

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
79	C633	Remolque	Fareresa	Ganso	2005	3J9SAW24858014027	Tecamac	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.60 mts, Capacidad de carga 13.500 KGS. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
80	U52158	Camioneta	Nissan	Urvan	2017	JN1BE6DSXH9011073	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina bateria descargada con fugas de aceite transmision estandar con fugas sin probar ,instrumentos regulares sin probar suspension sin probar , asiento sucios , con 4 llantas con 1/4 de vida,
81	C645	Remolque	Fareresa	Ganso	2005	3J9SAW24158014032	Tecamac	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.60 mts, Capacidad de carga 13,500 KGS. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO
82	U52205	Camioneta	Nissan	Urvan	2017	JN1BE6DS6H9013886	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina bateria descargada con fugas de aceite transmision estandar con fugas sin probar ,instrumentos regulares sin probar suspension sin probar , asiento sucios , con 4 llantas con 1/4 de vida,
83	U51856	Camioneta Pasajeros	Nissan	Urvan	2016	JN1BE6DS6G9009108	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria y llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, frente de cabina, cuartos direccionales traseros, fascias delantera y trasera dañados, falta brazo limpiaparabrisas lado izquierdo y espejo retrovisor lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida
84	C460	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A901C1C641045482	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines 17.5 y llantas 235/75/R17 con 1 eje SUDISA de 25.000 lbs . suspension de aire WATSON Y CHALIN de 25.000 LBS , frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras , una quinta rueda con desgaste por uso ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes en costados y rasgado ; laterales de carroceria dañados; con 4 llantas 1/4 de vida,peso , MEDIDAS ; 4.05ALTURA , 11.85 MTS DE LARGO, 2.48DE ANCHO, Y EJE DE 24000 LBS

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
85	C140	Remolque	ferereza	Ganzo	1998	FASA00002W	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines y llantas 9.50 con 2 ejes libres de marca AYES/AXLE, frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras , una quinta rueda con desgaste por uso ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes en costados y rasgado ; laterales de carroceria dañados; con 4 llantas 1/4 de vida,peso , MEDIDAS ; 4.10ALTURA , 12 .85MTS DE LARGO, 2.50DE ANCHO, CON CAP MAX 12 TON.
86	C458	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A901C1C541045481	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines 17.5 y llantas 235/75/R17 con 1 eje SUDISA de 25.000 lbs .frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras , una quinta rueda con desgaste por uso ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes en costados y rasgado ; laterales de carroceria dañados; con 4 llantas 1/4 de vida,peso , MEDIDAS ; 4.05ALTURA , 11.85 MTS DE LARGO, 2.48DE ANCHO, Y EJE DE 24000 LBS
87	C459	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A901C1C641045482	Tecamac	Remolque, caja seca; con rines 17.5 y llantas 235/75/R17 con 1 eje SUDISA de 25.000 lbs . suspencion de aire WATSON Y CHALIN de 25.000 LBS , frenos de aire en regular estado, 2 patines de levante marca HOLLAND y un perno de arrastre dañado por uso, con una caja cerrada con techo en regular estado, provista de 2 puertas traseras , una quinta rueda con desgaste por uso ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes en costados y rasgado ; laterales de carroceria dañados; con 4 llantas 1/4 de vida,peso , MEDIDAS ; 4.05ALTURA , 11.85 MTS DE LARGO, 2.48DE ANCHO, Y EJE DE 24000 LBS
88	U51451	Automovil	Chevrolet	Matiz	2015	KL8MJ6A01FC316538	Xochimilco	Unidad Siniestrada con faltantes por impaacto frontal, con motor a gasolina con faltantes transmision estandar con fugas ,instrumentos destruidos y con faltantes, suspension doblada por siniestro, con 4 llantas ponchadas y rines doblados,
89	U51400	Camioneta	Nissan	Urvan	2015	JN1BE6DS6F9005302	Xochimilco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garartiza su funcionamiento, con motor a gasolina falta bobinas y bateria bateria con fugas de aceite transmision estandar con fugas sin probar ,instrumentos regulares sin probar suspension sin probar ,faltan asientos traseros, con 4 llantas con 1/4 de vida,
90	U5310	Automovil	Pontiac	Matiz	2012	KL1MJ6A09CC121880	Xochimilco	Unidad Siniestrada con faltantes por impaacto frontal, con motor a gasolina con faltantes de bateria transmision estandar con fugas ,instrumentos sin probar , suspension golpeada por siniestro, con 4 llantas dañadas y lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
91	U52301	Automóvil	Nissan	Sentra	2018	3N1AB7AD1JL637320	León	Unidad accidentada, golpe frontal severo, motor a gasolina dañado por golpe, bolsas de aire activadas, batería dañada, sin llave, Transmisión automática sin probar, fascia rota, cofre dañado, salpicaderas dañadas, parabrisas roto, interiores regulares, transmisión automática sin probar, llantas lisas y dañadas.

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014