

UNIDADES PARA SUBASTA
EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL
viernes 09 Octubre de 2026
Hotel Holiday Inn Aeropuerto

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	U52535	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2019	3N6CD35A5KK828820	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave, sensores y tapon deposito direccion hidraulica; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regular, tablero regular completo; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, postes traseros de cabina, salpicaderas, faros, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados, falta cerradura para cofre; 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 56,000.00
2	C251	Remolque	Fraba	Ganzo	2000	3A912C2C3Y1045020	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/2 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00
3	U52429	Camioneta	Nissan	Urvan	2018	JN1BE6DS1J9032156	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina , con fuga de aceite, batería dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso; carrocería con detalles de uso , con 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 88,000.00
4	C254	Remolque	Fareresa	Ganzo	2000	FASA000058W	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00
6	C265	Remolque	Faral	Ganzo	2000	3F9GMLER5Y1006014	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.10 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
7	R274	Remolque	Fareresa	Ganzo	2001	3J9SAL24218014002	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. CON REPORTE DE RECUPERADO NO SE CUENTA CON LA HOJA DE LIBERACION	\$ 14,000.00
9	U4126	Pick-up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80249C137009	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, cofre desmontado sin bisagras, sin radiador, sin faros, sin marcha sin alternador, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar, carroceria con golpes, pintura dañada, salpicaderas golpeadas, sin faros, sin fascia, parabrisas roto, puerta de batea desmontada, puerta derecha dañada, 3 llantas lisas y dañadas.	\$ 7,000.00
11	U51930	Motocicleta	Bajaj	Cargo	2016	MD2A21BZ1GWB84482	Leon	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina no arranca, con fuga de aceite, sin batería ; transmisión estandar sin probar,falta palanca de cambios , cadena dañada, cable de bujía asiento rotos; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores ; carrocería con detalles de uso , con 2 llantas lisas. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 5,000.00
12	C379	Remolque	Fareresa	Ganzo	2002	3J9SAL24618014035	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00
13	U54113	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2020	3N6CD35A6LK847619	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave, sistema electrico y turbo dañados; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regular, tablero regular con faltantes, tablero de indicadores desmontado; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, postes traseros de cabina, salpicaderas y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo; 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 58,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
14	C408	Remolque	Fareresa	Ganzo	2003	3J9SAL24838014007	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00
15	U52231	Camioneta	Nissan	NP300	2018	3N6AD35C6JK829062	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, sin llave, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, fascia rota, parrilla dañada, falta emblema, puerta derecha dañada (no abre) 4 lantass ¼ de vida.	\$ 54,000.00
16	C418	Remolque	Fraba	Ganzo	2003	3A9SAW3283C045382	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 2 llantas con 1/4 de vida, 2 lisas. Altura 4.05 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00
17	R386	Remolque	Fareresa	Ganzo	2003	3J9SAL24738014001	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 14,000.00
18	C489	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A901C1C441045552	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 3 llantas con 1/4 de vida, 1 llanta lisas. Altura 4.05 mts, Largo 11.80 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 13 toneladas.	\$ 15,000.00
20	C494	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A901C1C141045557	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 11.80 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 13 toneladas.	\$ 15,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
21	U53021	Camion	International	8600	2020	3HSHWAHROLN848232	Leon	Unidad siniestrada con faltantes por impacto con Motor a diesel sin computadora ; transmisión estandar siniestrada con fugas, diferencial doblado, interiores sucios , falta asiento de copiloto ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis torcido por impacto; carrocería doblada con 6 llantas 1/4 de vida.	\$ 220,000.00
23	R421	Remolque	Fareresa	Ganzo	2003	3J9SAL24138014012	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.48 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. CON REPORTE DE RECUPERADO NO SE CUENTA CON LA HOJA DE LIBERACION	\$ 14,000.00
24	C500	Remolque	Fareresa	Ganzo	2004	3J9SAW24048014005	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.59 mts, Capacidad de carga 13,500 toneladas.	\$ 15,000.00
25	U50737	Camioneta de pasajeros	Nissan	Urvan	2014	JN1BE6DS5E9002082	Tecamac	Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, una llave, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, medallón roto, cajuela con golpes, 4 llantas ¼ de vida.	\$ 82,000.00
26	C504	Remolque	Fareresa	Ganzo	2004	3J9SAW24848014009	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; laterales de carrocería y postes de carrocería dañados; 3 llantas con 1/4 de vida, 1 llanta lisa. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.59 mts, Capacidad de carga 13,500 toneladas.	\$ 15,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
27	U52438	Camioneta	Nissan	NP300	2019	3N6CD35A2KK815197	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, faltan relevadores de arranque, con motor a diesel ,dañado no arranca confugas de aceite ,bateria descargada transmision estandar si probar y suspension dañada , asiento sucios y rotos, espejos dañados , con 6 llantas con 1/4 de vida,	\$ 56,000.00
28	C505	Remolque	Fareresa	Ganzo	2004	3J9SAW24448014010	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.59 mts, Capacidad de carga 13,500 toneladas.	\$ 15,000.00
29	U52457	Automovil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CB6CD2KT009275	Puebla	Unidad accidentada, motor a gasolina, dañado y con faltantes para su funcionamiento; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension amortiguador sin probar; chasis dañado; carroceria con golpes severos por accidente y con faltantes, bolsas de aire activadas; 4 llantas lisas.	\$ 15,000.00
31	R4795	Semi Remolque	Fareresa	Caja Seca	2002	3J9FGCT3228014086	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; con 2 llantas con 1/4 de vida. Altura 2.20 mts, Largo 6.43 mts, Ancho 2.10 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs.	\$ 5,000.00
32	C546	Remolque	Fraba	Ganzo	2004	3A9SAW3254C045597	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 2 llantas con 1/4 de vida, 2 lisas. Altura 4.05 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 13 toneladas.	\$ 15,000.00
33	R5437	Semi Remolque	Fraba	Caja Seca	2012	3A9RAN726CC201020	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria y cortina de servicio dañados; con 2 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.00 mts, Largo 6.48 mts, Ancho 2.30 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO	\$ 7,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
34	C582	Remolque	Fareresa	Ganzo	2005	3J9SAW24258014007	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.59 mts, Capacidad de carga 13,500 toneladas.	\$ 15,000.00
35	U52031	Camioneta	Nissan	NP300	2016	3N6CD35CXGK899343	Leon	Unidad con motor dañado , no arranca, con Motor a diesel , con fuga de aceite,con faltantes , bomba de alta, computadora, conexiones falta bateria ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar desarmados y con faltantes , no cuenta con relevadores de arranque y cluster dañado ; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 6 llantas 1/4 de vida sin llaves.	\$ 38,000.00
36	C585	Remolque	Fareresa	Ganzo	2005	3J9SAW24258014010	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.15 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.59 mts, Capacidad de carga 13,500 toneladas.	\$ 15,000.00
37	54551	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2020	3N6CD35A9LK850188	Puebla	Unidad motor a diesel desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regular, tablero regular con faltantes, tablero de indicadores desmontado; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, postes traseros de cabina, salpicaderas, faros y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado derecho; 6 llantas lisas.	\$ 35,000.00
38	C596	Remolque	Jorguer	Ganso	2005	3G9RC42105E002007	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.05 mts, Largo 12.80 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 12 toneladas. NUMERO DE SERIE NO ENCONTRADO	\$ 15,000.00
39	U51048	Camion ligero	Izusu	ELF300	2014	JAANMR854E7500621	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin bateria, sin llave, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos y en mal estado, forro de volante dañado, carrocería con golpes ligeros, frente dañado, sin parrilla, sin espejo izquierdo, sin faro derecho, parabrisas roto, 4 llantas lisas y dañada.	\$ 95,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
40	C703	Remolque	Fraba	Ganzo	2006	3A9SAW3256C045795	Gomez Palacio	Remolque, caja seca; un solo eje regular; conexiones de sistema para aire en regular estado sin probar, gatos de elevacion con desgaste sin probar, perno quinta rueda con desgaste, suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 4.10 mts, Largo 11.85 mts, Ancho 2.50 mts, Capacidad de carga 12 toneladas.	\$ 16,000.00
41	R5550	Semi Remolque	Fraba	Caja Seca	2012	3A9RAN723CC201007	Puebla	Remolque, caja seca; 2 ejes regular estado; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria y cortina de servicio dañados; con 4 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.00 mts, Largo 6.43 mts, Ancho 2.30 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs. CON REPORTE DE RECUPERADO NO SE CUENTA CON LA HOJA DE LIBERACION	\$ 7,000.00
43	U52536	Camioneta	Nissan	NP300	2019	3N6CD35A5KK829031	Leon	Unidad con motor desarmado con faltantes , piezas en asientos , falta bateria turbo, marcha computadora con Motor a diesel ; transmision estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar desarmados y con faltantes , no cuenta con relevadores de arranque y cluster dañado ; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 6 llantas 1/4 de vida sin llaves.	\$ 25,000.00
44	R5577	Semi Remolque	Fraba	Caja Seca	2005	3A9SAW3255C045732	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes ligeros; laterales de carroceria y postes de carroceria y cortina de servicio dañados; con 2 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.00 mts, Largo 6.48 mts, Ancho 2.10 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs.	\$ 5,000.00
45	U51731	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CM6CD5FC795923	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, una llave, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 44,000.00
46	U52159	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CB6AD2HT024645	Leon	Unidad no arranca con Motor a gasolina desarmado ,cabeza dañada,distribucion desarmada con faltantes de tornilleria , falta bateria ; transmision estandar sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso; carrocería con detalles de uso , daño en facia y cofre con 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 20,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
47	R5749	Semi Remolque	Fareresa	Caja Seca	2012	3J9FGCT36C8014013	Puebla	Remolque, caja seca; un solo eje regular; sin suspension; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes ligeros; conexión eléctrica para remolque, laterales de carrocería y postes de carrocería y cortina de servicio dañados; con 2 llantas con 1/4 de vida. Altura 3.08 mts, Largo 6.43 mts, Ancho 2.10 mts, Capacidad de carga 1,500 kgs.	\$ 7,000.00
48	U50059	Camion ligero	Izusu	ELF300	2013	JAANMR850D7500064	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, interiores dañados, tablero dañado, sin velocímetro, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar, carrocería con golpes ligeros, defensa dañada, 4 llantas lisas y dañada.	\$ 90,000.00
49	U53185	Camioneta	Nissan	NP300	2020	3N6CD35A0LK808962	Leon	Unidad no arranca con motor desarmado con faltantes , turbo, marcha , computadora, riel de inyector, Motor a diesel ,falta batería , faltan conexiones de diesel ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar desarmados y con faltantes , cluster dañado; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 6 llantas 1/4 de vida sin llaves.	\$ 35,000.00
51	U51714	Camion ligero	Izusu	ELF500	2016	JAAN1R754G7900658	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, interiores dañados, tablero dañado, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar, carrocería con golpes ligeros, 4 llantas lisas y dañada.	\$ 120,000.00
52	U52043	Camion	Isuzu	ELF500	2016	JAAN1R755G7902192	Leon	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento con motor a diesel ; transmisión estandar sin probar con chicotes dañados , diferencial sin probar, interiores sucios ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis con detalles de uso; carrocería con golpes de uso, rampa no funciona , cuartos rotos y faros ; con 6 llantas lisas.	\$ 120,000.00
53	U52232	Camioneta	Nissan	NP300	2018	3N6AD35C8JK826356	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin llave, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, 4 llantas ¼ de vida.	\$ 54,000.00
54	962	Caja	Fareresa	Ganzo	2007	3JASAW24578014022	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas lisas y suspension neumatica.	\$ 16,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
55	U52893	Tractocamion	International	8600	2020	3HSHWAHR2LN848278	Tecamac	Unidad accidentada sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel roto con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, sin radiador, sin computadora, chasis torcido, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar, carrocería dañada completamente, sin parabrisas, sin cofre, 4 llantas lisas y dañada.	\$ 50,000.00
56	727	Caja	Fareresa	Ganzo	2007	3K9TRWJS364010007	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas con 1/4 de vida, altura 4.05m , largo 12.80m , ancho 2.60 m con suspencion neumatica.	\$ 16,000.00
57	C-972	Remolque	Fraba	Ganso	2007	3A9SAW3297C045994	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.06	\$ 16,000.00
58	U58240	Camion	International	ISL380	2025	3HCEJTAR8SL120073	Toluca	Unidad siniestrada con faltantes por impacto con Motor a diesel sin computadora ; transmisión estandar siniestrada con fugas, diferencial doblado, interiores sucios , falta asiento de copiloto ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis torcido por impacto; carrocería doblada con 6 llantas 1/4 de vida.	\$ 290,000.00
60	C-979	Remolque	Fareos	Ganso	2007	3F9TRWJS574032037	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 16,000.00
61	U52941	Camion	International	8600	2020	3HSHWAHR5LN848145	Toluca	Unidad en malas condiciones, no funciona, con Motor a diesel, desarmado con faltantes de tornillería , turbo , cabeza ,computadora,falta , ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en cofre,con 6 llantas 1/4 de vida , sin llaves.	\$ 220,000.00
63	C-867	Remolque	Fareresa	Ganso	2007	3J9SAW24278014012	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, capacidad de carga 13500kls.	\$ 16,000.00
64	766	Caja	Fareresa	Ganzo	2006	3JASAW24962014025	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas con 1/4 de vida, altura 4.15m , largo 12.80m , ancho 2.60 m con suspencion neumatica.	\$ 16,000.00
66	C-883	Remolque	Fareresa	Ganso	2006	3J9SAW24X68014077	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 16,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
67	812	Caja	Fareresa	Ganzo	2006	3JASAW24262014058	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resecas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas lisas y suspencion neumatica, con capacidad 13500 kg.	\$ 16,000.00
68	C-762	Remolque	Fareresa	Ganzo	2006	3J9SAW24168014033	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 16,000.00
69	C-994	Remolque	Fraba	Ganzo	2008	3A9SAW3207C045074	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 17,000.00
70	936	Caja	Fareresa	Ganzo	2007	3JASAW24278014009	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resecas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carroceria ,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas lisas.	\$ 16,000.00
71	C-949	Remolque	Fareos	Ganzo	2007	3F9TRWJS574032023	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 16,000.00
72	863	Caja	Fareos	Ganzo	1999	3F9TRWJSX64032002	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resecas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes y rayones en costados; laterales de carroceria ,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas 1/4 de vida con capacidad de 13500 kg.	\$ 13,000.00
73	C-707	Remolque	Fraba	Ganzo	2006	3A9SAW3226C045799	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 16,000.00
74	965	Caja	Fareresa	Ganzo	2007	3J9SAW24078014025	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension neumatica , bolsas resecas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carroceria con golpes y rayones en costados; laterales de carroceria ; con 4 llantas 1/4 de vida con capacidad de 13500 kg.	\$ 16,000.00
75	C-776	Remolque	Corpus Christi	Ganzo	2006	3C91042166A115172	Tecamac	Suspensión neumática y conexiones sin prueba, patín de elevación sin probar, carrocería con golpes ligeros, cortina sin probar, 4 llantas lisas y dañadas, largo 12.80m, ancho 2.60m, altura total 4.05, peso 4,600k.	\$ 16,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
76	U52947	Camion	International	8600	2020	3HSHWAHR1LN848160	Toluca	Unidad no arranca con Motor a diesel, con fuga de aceite desarmado con faltantes de tornillería , cabeza desarmada ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con faltantes de asientos; instrumentos desarmados con faltantes , sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en cofre,con 6 llantas 1/4 de vida , sin llaves.	\$ 220,000.00
77	687	Caja	Fareresa	Ganzo	2006	3JASAW24368014003	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería ; con 4 llantas lisas.	\$ 16,000.00
78	959	Caja	Fareresa	Ganzo	2007	3JASAW24178014020	Toluca	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas lisas y suspension neumatica.	\$ 16,000.00
79	U52178	Camioneta	Nissan	NP300	2018	3N6AD35CXJK804990	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, batería dañada, sin llave, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos dañados, tacómetro desmontado, carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, 4 llantas lisas y dañada.	\$ 54,000.00
81	U51688	Automovil	chevrolet	Spark	2015	KL8CM6CD4FC794925	Tecamac	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite, transmisión sin probar con fugas de aceite, una llave, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 44,000.00
82	402	Caja	Fraba	Ganzo	2003	3A9SAW32230045314	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas con 1/4 de vida, altura 4.05m , largo 11.88m , ancho 2.60 m con suspension neumatica.	\$ 14,000.00
83	936	Caja	Fareresa	Ganzo	2007	3JASAW24278014009	Toluca	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería dañados,sin argollas de arrastre ; con 4 llantas lisas.	\$ 16,000.00
84	876	Caja	Fareresa	Ganzo	2006	3J9SAW24568014066	Leon	Remolque, caja seca; con un solo eje; con suspension de aire , bolsas resacas ; chasis con corrosion; piso en regular estado; interior en regular estado; carrocería con golpes y rayones en costados; laterales de carrocería ; con 4 llantas lisas.	\$ 16,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
85	51816	Montacargas	Raymond	Order Picker	2007	560-07-B03582	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, electrico de pasillo con motor dañado y desarmado , necesita reparacion, con golpes en costado , torre alta y de operacion de hombre parado diseñado para la preparacion de pedidos (Picker) sin bateria .	\$ 70,000.00
86	52038	Camion	Isuzu	ELF300	2016	JAANMR858G7500818	Leon	Unidad sin motor, transmision sin probar , sin chicotes , instrumentos sin probar con faltantes, carroceria con golpes , carroceria con corrosion , falta baterias,parabrisas estrellado con 6 llantas con 1/4 de vida .	\$ 65,000.00
87	51817	Montacargas	Raymond	Order Picker	2007	560-07-B03581	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no garantiza su funcionamiento, con motor a diesel , faltan sensores de tablero de arranque confugas de aceite bateria descargada, transmision, y suspension sin probar ,falta palanca de cambios , asiento dañados ,facia y faro dañados con golpes en carroceria , con 6 llantas con 1/4 de vida,	\$ 80,000.00
88	U52059	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6AD35A9HK811275	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina , con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar desarmados y con faltantes , no cuenta con relevadores de arranque y cluster dañado ; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso, 1falta parilla ; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida sin llaves.	\$ 52,000.00
89	U52426	Camioneta	Nissan	Urvan	2018	JN1BE6DS4J9032202	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina , con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso; carrocería con detalles de uso , daño en facia y faros con 4 llantas 1/4 de vida sin llaves.	\$ 88,000.00
90	U52183	Camiontea	Nissan	NP300	2018	3N6AD35C8JK805958	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, faltan relevadores de arranque, con Motor a gasolina , con fuga de aceite, bateria dañada, faltan conexiones de gasolina ; transmisión estandar sin probar, diferencial sin probar, interiores sucios; instrumentos sin probar desarmados y con faltantes , no cuenta con relevadores de arranque; suspensión de amortiguadores ; chasis con detalles de uso ; carrocería con rayones con 4 llantas 1/4 de vida sin llaves.	\$ 54,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014