

Lote	Eco	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Estado	Observaciones generales	Precio Salida
301	RH70352	Pick up	Nissan	NP300	2014	3N6DD21T6EK041109	Monterrey	Nuevo Leon	Con papeleta 19: Unidad con prueba de arranque, Motor a gasolina, con fugas de aceite, 1 llave; transmisión estandar con fuga de aceite ; interiores, vestiduras rotas y sucias ; instrumentos completos; suspensión amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, golpe en cajuela; 4 llantas con 1/4 de vida, Se vende sin estereo.	\$ 80,000.00
302	RH70531	Pick up	Nissan	Saveiro	2014	9BWKB05U7EP044600	Reynosa	Tamaulipas	EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	\$ 60,000.00
303	31	Automovil	Volkswagen	Saveiro	2014	9BWKB05U9EP045134	Tampico	Tamaulipas	Con papeleta 26: Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite , batería dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia y rota ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con corrosión; parabrisasestrellado y con 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 60,000.00
304	S/N	Pick Up Doble cabina	Nissan	NP300	2014	3N6DD23Y2EK035512	Hermosillo	Sonora	Con papeleta 31: Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de batea, defensa trasera,3ra puerta y cofre dañados, faros opacos, parabrisas estrellado, faltan molduras lado derecho; 4 llantas lisas.	\$ 80,000.00
305	S/N	Automovil	Dodge	Atos	2012	MALAB51H7CM634772	Tijuana	Baja California	Con papeleta 2: Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, batería dañada, con fuga de aceite; transmisión estandar sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete desgastados; instrumentos regulares; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y oxidado, fascia delantera y cofre dañados, faros opacos; 4 llantas lisas y dañadas. <b>Con reporte de recuperado, sin carta de liberación.</b>	\$ 30,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 085 y 3014