



**EQUIPO PARA SUBASTA**  
**23 DE FEBERERO 2024**  
**Hotel Holiday Inn Aeropuerto**

**MORTON**  
 ■ AUTOS Y CAMIONES ■

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	A796	Automóvil	Volkswagen	Gol	2011	9BWAB05U4BP169447	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puertas lado derecho, espejos retrovisores y fascia delantera dañados; 2 llantas lisas y dañadas, faltan 2 llantas con rin.	\$ 5,000.00
2	A1051	Automóvil	Volkswagen	Gol	2014	9BWDB05U1ET126368	Mexicali, BCN	Unidad falta motor completo, batería, bomba para frenos; falta transmisión; interiores reguares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta lado derecho y fascia trasera dañados, faros opacos, falta brazos limpiaparabrisas, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.	\$ 7,000.00
3	D001	Dolly	Framar	A	1992	922DCRF0634	Hermosillo, Son.	Dolly tipo A; con dos ejes; suspensión de muelles con faltantes y dañada; chasis con corrosión; mangueras para conectar a tracto dañados y con faltantes; sistema de frenos desarmado, dañado y con faltantes, falta quinta rueda; 1 llanta lisa y dañada, faltan 7 llantas con rin.	\$ 5,000.00
4	A812	Automóvil	Volkswagen	Gol	2011	9BWAB05U0BP163936	Mexicali, BCN	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería y bomba para frenos; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, cofre y facias delante y trasera dañados, faros opacos, falta plumas limpiaparabrisas; 4 llantas lisas. Numero de motor no encontrado	\$ 35,000.00
5	A725	Automóvil	Volkswagen	Gol	2011	9BWAB05U0BP022218	Hermosillo, Son.	Unidad falta motor completo, falta componentes varios del motor y swiths de ignición; falta transmisión; interiores maltratados, vestidura, cielo y tapete rotos, falta tapas interiores de las puertas; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera, espejo retrovisor lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado derecho, puerta lado derecho y 5ta puerta dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 5,000.00
6	H204	Autobus Pasajeros	Mercedes Benz	1019	2014	3MBAA1DM1EM050443	Hermosillo, Son.	Unidad falta motor completo, falta pedal del acelerador; falta transmisión; falta diferencial completo; interiores maltratados, vestidura, tapete rotos, faltan asientos; instrumentos maltratados, tablero maltratados y con faltantes; falta suspensión a muelles, falta eje delanteros; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, falta faros, ciartos direccionales traseros, cofre, espejos retrovisores, cristales lateras de las ventanillas, defensas delantera y trasera, parabrisas y cristales laterales estrellados; falta 6 llantas con rin.	\$ 3,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
7	A858	Automóvil	Volkswagen	Gol	2012	9BWAB05U2CP144578	Mexicali, BCN	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, sistema para abrir el cofre dañado la posibilidad de faltantes en el motor; transmision estandar sin probar; interiores regulares, tapete roto, vestidura y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, brazo limpiaparabrisas lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado derecho, salpicadera lado derecho y facia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas. Numero de motor no encontrado	\$ 25,000.00
8	A849	Automóvil	Volkswagen	Pointer	2007	9BWCC05W97P003813	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria y cables para bujias; falta transmision; interiores maltratados, vestidura, cielo y tapete rotos, falta viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, volante, manija exterior lado derecho y espejo retrovisor lado derecho dañado, faros opacos, falta brazo limpiaparabrisas de puerta trasera, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 7,000.00
9	A1320		Chevrolet	Aveo	2017	3G1TA5AF9HL127122	Mexicali, BCN	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta llave no se pudo abrir la unidad, ni cofre; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, salpicadera lado derecho, puerta lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo, facias delantera y trasera dañados, falta molduras en puertas traseras, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.	\$ 50,000.00
10	B237	Chasis Cabina	Ford	F 450	2012	1FDGF4GT8CEC52795	Mexicali, BCN	Unidad falta motor completo, faltan baterias, compuradora, radiador y llave; transmision autpomatica sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura, tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria dañados, falta espejos retrovisores, brazos limpiaparabrisas, faros, parrilla y defensa, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas, faltan 2 llantas con rin.	\$ 30,000.00
11	E310	Remolque	Wabash	Caja Refrigerada	2004	1JJV402W14L887633	Culiacan, Sin.	Remolque; Patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; thermo king sin probar y con faltantes; con 4 llantas lisas y dañadas, falta 4 llantas con rin. Largo 12.20 mts, Ancho 2.60 mts, Alto 2.80 mts.	\$ 25,000.00
12	S/N	Automóvil	Volkswagen	Gol	2013	9BWAB05U9BP082191	Mexicali, BCN	Unidad falta motor completo, falta bateria, computadora y bomba para frenos; falta transmision; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos, falta tapa interior de puerta lado izquierdo; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, toldo, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre, facias deantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; falta 4 llantas con rin.	\$ 5,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
13	A921	Automóvil	Volkswagen	Gol	2013	9BWAB05U8DP046382	Mexicali, BCN	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería y marcha; falta transmisión; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos, falta visera lado izquierdo; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, manija exterior de puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, fascia delantera y cofre dañados; 3 llantas lisas, falta 1 llanta. Numero de motor no encontrado	\$ 20,000.00
14	B239	Camioneta Van	Volkswagen	Transporte	2013	WV1DLY7H9DH012275	Culiacan, Sin.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería y computadora; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laretales de carrocería, manija exterior lado izquierdo, puerta lado izquierdo, puerta trasera, cuartos direccionales traseros, faros, parrilla, cristal de puerta lado derecho, facias delantera y trasera dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 70,000.00
15	A576	Automóvil	Volkswagen	Pointer	2008	9BWCC05WX8T081400	Mexicali, BCN	Unidad accidentada, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina dañado y con faltantes, con fuga de aceite; transmisión estandar sin probar; interiores maltratados, vestidura, cielo y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión y dañado; carrocería con golpes severos por accidente y con faltantes; 4 llantas lisas.	\$ 5,000.00
16	B242	Camioneta Van	Volkswagen	Transporte	2013	WV1DLY7H4DH131478	Culiacan, Sin.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería y computadora; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, cuartos direccionales traseros, espejo retrovisor lado derecho y fascia delantera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 70,000.00
17	C049	Chasis Cabina	Volkswagen	Worker 250	2007	3VVBN82TX7M921596	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías y llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosión, laterales y postes de carrocería, piso de cabina, escalon de cabina lado izquierdo, puerta lado izquierdo, espejo retrovisor lado izquierdo, defensa y traba de cabina dañados, falta espejo retrovisor lado derecho, tapas interiores de las puertas, brazo limpiaparabrisas lado derecho; 6 llantas lisas y dañadas, faltan 2 llantas con rin.	\$ 75,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
18	F135	Remolcador	Ottawa	4x2	2008	318728	Culiacan, Sin.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, con posibles faltantes en motor, falta baterías, alternador, brazo auxiliar de dirección y llave; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores, maltratados cielo y piso rotos, falta asiento; tablero maltratado y con faltantes; suspensión hidráulica sin probar; sistema para levantar cabina dañado la posibilidad de falta de componentes, chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, falta espejos retrovisores y faros delanteros, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 35,000.00
19	E369	Remolque	Utility	Caja Refrigerada	2008	1UYVS24098U507605	Hermosillo, Son.	Remolque; patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; con 4 llantas lisas, faltan 4 llantas con rin.	\$ 33,000.00
20	A922	Automóvil	Volkswagen	Gol	2013	9BWAB05U4DP046895	Mexicali, BCN	Unidad accidentada, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina dañado y con faltantes, componentes de motor desmontados; transmisión estándar sin prueba; interiores maltratados, vestidura, cielo y piso rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión y dañado; carrocería con golpes severos por accidente y con faltantes; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 5,000.00
21	F136	Tractocamion	Kenworth	T 800	2009	3WKDD40X09F825420	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta balloneta para medir aceite del motor, tapon de llenado de aceite, baterías y llave; transmisión semiautomática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura, tapete y cielo sucios y desgastados, falta viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensa y espejos retrovisores dañados, falta tapa interior de puerta lado derecho y brazos limpiaparabrisas; 10 llantas lisas y dañadas.	\$ 170,000.00
22	H191	Chasis Cabina	Kenworth	T 300	2012	3BKHHM8X1CF378537	Mexicali, BCN	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura, tapete y cielo sucia y desgastada; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales e carrocería, parrilla y cofre dañados, falta defensa y brazos limpiaparabrisas; 5 llantas con 1/4 de vida, falta 1 llanta con rin.	\$ 100,000.00
23	C061	Chasis Cabina	Kenworth	T 300	2011	3BKHLN9X7BF377636	Hermosillo, Son.	Unidad falta motor completo, falta baterías, llave y caja de dirección; falta transmisión; diferenciales sin probar; interiores maltratados, tapete y cielo rotos, faltan asientos y visera lado derecho; instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, cortina de servicio y cofre dañados, falta defensa, tapa interior de puerta lado derecho y espejos retrovisores, parabrisas estrellado; 3 llantas lisas y dañadas, falta 7 llantas con rin.	\$ 40,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
24	B208	Chasis Cabina	Ford	F550	2011	1FDGF5GT0BEA53910	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías y llave; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar, falta cardán; interiores regulares, vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, forro de volante, puerta lado izquierdo, espejos retrovisores, defensa y parrilla dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 60,000.00
25	S/N	Remolcador	Ottawa	4x2	2011	327548	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, con posibles faltantes en motor, falta baterías y llave; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores, regulares vestidura y tapete sucios y desgastados; tablero regular y con faltantes; suspensión hidráulica sin probar, sistema para levantar cabina dañado la posibilidad de falta de componentes, chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante dañado, falta cristales laterales de cabina, brazo limpiaparabrisas, espejos retrovisores y faros delanteros; 4 llantas lisas, falta 2 llantas con rin.	\$ 35,000.00
26	A 806	Automóvil	Volkswagen	Gol	2013	9BWAB05U6B176951	Mexicali, BCN	Unidad falta motor completo y llave; transmisión estándar sin probar; interiores maltratados, vestidura, cielo y piso rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera y trasera, puerta lado izquierdo, puertas lado derecho y salpicadera lado derecho dañados, parabrisas estrellado, falta tapa interior lado derecho, de la puerta y visera lado izquierdo; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 7,000.00
27	A691	Automóvil	Volkswagen	Gol	2010	9BWAB05U5AP059991	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos, falta visera lado derecho; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado derecho y fascia delantera dañados, faros opacos; 1 llanta lisa, falta 3 llantas con rin. Numero de motor no encontrado	\$ 7,000.00
28	E319	Remolque	Utility	Caja Refrigerada	2005	1UYVS24055U620902	Culiacan, Sin.	Remolque; Patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; thermo king sin probar, dañado y con faltantes; con 4 llantas lisas y dañadas, faltan 4 llantas con rin.	\$ 27,000.00
29	C047	Chasis Cabina	Volkswagen	Worker 250	2007	3VWBN82T67M921630	Culiacan, Sin.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta marcha, banda de motor y llave, compresor para aire dañado; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestidura, tapete y cielo rotos, falta visera lado izquierdo y tapa de puerta lado izquierdo; instrumentos maltratados, tablero maltratados y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, laterales de carrocería, sistema para trabar la cabina y espejos retrovisores dañados, falta brazos limpiaparabrisas, parabrisas estrellado; 2 llantas con 1/2 vida, 8 llantas lisas y dañadas.	\$ 75,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
30	B231	Chasis Cabina	Ford	F 450	2011	1FDGF4GTXBEB28459	Culiacan, Sin.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías, turbo y llave; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos, falta visera lado izquierdo; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, laterales de carrocería, parrilla y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas con 1/4 de vida. Numero de motor no encontrado	\$ 60,000.00
31	B213	Chasis Cabina	Ford	F550	2011	1FDGF5GT2BEA72281	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías y llave; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura, tapete y cielo rotos, falta visera lado derecho; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, volante, laterales de carrocería, faros, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 60,000.00
32	H197	Chasis Cabina	Kenworth	T 300	2012	3BKHHM8X9CF379113	Mexicali, BCN	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías y llave; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota, tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensa desmontada, forro de volante, puerta lado derecho y cofre dañados, falta brazos limpiaparabrisas, faros opacos, parabrisas estrellado; 2 llantas lisas, falta 4 llantas con rin.	\$ 100,000.00
33	A945	Automóvil	Volkswagen	Gol	2013	9BWDB05U0DT254647	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería y cabeza del motor; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos, falta asiento lado copiloto y visera lado izquierdo; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera y espejos retrovisores dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 2 llantas lisas, faltan 2 llantas con rin.	\$ 7,000.00
34	E317	Remolque	Wabash	Caja Refrigerada	2004	1JJV402W94L887637	Culiacan, Sin.	Remolque; Patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; thermo king sin probar y con faltantes; con 4 llantas lisas y dañadas, faltan 4 llantas con rin. Largo 12.20 mts, Ancho 2.60 mts, Alto 2.80 mts.	\$ 25,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
35	H215	Autobus Pasajeros	Mercedes Benz	1019	2014	3MBAA2DM3EM049588	Hermosillo, Son.	Unidad motor a diesel desarmado, con fuga de aceite, falta baterías, computadora, bomba de presión de combustible, compresor para aire, alternador, marcha, bomba para agua, ventilador, radiador, caja de dirección y llave; falta transmisión; diferencial sin probar falta cardan; interiores regulares, falta asiento del piloto; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, laterales de carrocería, cuartos direccionales traseros, defensa trasera y cofre dañado, falta espejos retrovisores, defensa delantera, faro lado izquierdo, cristales laterales y parabrisas estrellado; 2 llantas lisas y dañadas, falta 4 llantas con rin. Numero de Motor no coincide, no cuenta con soporte de cambio	\$ 7,000.00
36	D012	Dolly	Framar	A	1991	912DCRF0386	Hermosillo, Son.	Dolly tipo A; con dos ejes; suspensión de muelles con faltantes y dañada; chasis con corrosión; mangueras para conectar a tracto dañados y con faltantes; sistema de frenos desarmado, dañado y con faltantes; 4 llantas lisas y dañadas, faltan 4 llantas con rin. Numero de chasis no Encontrado	\$ 5,000.00
37	F114	Tractocamion	Kenworth	T 800	2008	3WKDD40X08F815923	Culiacan, Sin.	Unidad motor a diesel desarmado dañado y con faltantes, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores maltratados, vestidura, tapete y cielo rotos, falta asiento lado copiloto y visera lado derecho; instrumentos maltratados, tablero maltratados y con faltantes, falta tapas interiores de las puertas, tablero de indicadores y volante; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores, parrilla, cofre y defensa dañados, falta brazos limpiaparabrisas y faros, parabrisas estrellado; 10 llantas lisas.	\$ 90,000.00
38	E379	Remolque	Utility	Caja Refrigerada	2008	1UYVS24058U579501	Culiacan, Sin.	Remolque; Patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; thermo king sin probar y con faltantes; 8 llantas lisas.	\$ 33,000.00
39	A606	Automóvil	Volkswagen	Pointer	2009	9BWCC05W39T036848	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, volante, cuarto direccional trasero lado derecho, salpicadera lado derecho y fascia delantera dañados, faros opacos, faltan tapas interiores de las puertad; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 22,000.00
40	H218	Autobus Pasajeros	Mercedes Benz	1019	2015	3MBAA1DM6FM051945	Hermosillo, Son.	Unidad falta motor completo, falta baterías y caja de dirección; falta transmisión; diferencial sin probar; interiores regulares, falta asiento llado piloto; instrumentos maltratados, tablero maltratados y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante y cuarto direccional trasero lado izquierdo dañado, falta faros, cuarto direccional trasero lado derecho, espejos retrovisores, defensas delantera y trasera, cristales laterales y parabrisas estrellado; 5 llantas lisas y dañadas, falta 1 llantas con rin.	\$ 5,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
41	A718	Automóvil	Volkswagen	Gol	2011	9BWAB05U1BP009347	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, facias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 15,000.00
42	D030	Dolly	Framar	A	1994	942DCRF0920	Hermosillo, Son.	Dolly tipo A; con dos ejes; suspensión de muelles con faltantes y dañada; chasis con corrosión; mangueras para conectar a tracto dañados y con faltantes; sistema de frenos desarmado,dañado y con faltantes,falta quinta rueda; con 4 llantas lisas y dañadas, faltan 4 llantas con rin.	\$ 5,000.00
43	C069	Chasis Cabina	Kenworth	T 300	2012	3BKHLN9X1CF379738	Hermosillo, Son.	Unidad motor a diesel desarmado, dañado y con faltantes, con fuga de aceite, falta baterías, alternador, computadora, marcha, compresor para aire, multiple de escape, turbo, palanca multifunciones, ventilador y radiador; falta transmisión; diferenciales sin probar, falta cardan; interiores regulares, tapete y cielo rotos, faltan asientos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, laterales de carroceia, cortina de servicio, faro lado derecho, soportes descanso de cofre y cofre dañados, falta brazos limpiaparabrisas, faro lado izquierdo y espejos retrovisores, parabrisas estrellado; 1 llantas lisa y dañada, falta 9 llantas con rin.	\$ 50,000.00
44	A924	Automóvil	Volkswagen	Gol	2013	9BWAB05U7DP046065	Mexicali, BCN	Unidad motor a gasolina desarmado y con faltantes, con fuga de aceite, falta cabeza del motor, pedal del acelerador, batería, alternador y compuradora; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura, cielo y tapete rotos, falta viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado derecho, puertas del lado izquierdo, 5ta puerta, facia delantera y parrilla dañados, falta plumas limpiaparabrisas, faro lado izquierdo opaco; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 10,000.00
45	E074	Remolque	Framar	Caja Seca	1992	922CCRF0566	Culiacan, Sin.	Remolque, caja seca; Patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; con 4 llantas lisas, faltan 4 llantas con rin.	\$ 7,000.00
46	F127	Tractocamion	Kenworth	T 800	2008	3WKDD40X98F815936	Mexicali, BCN	Unidad motor a diesel desarmado dañado y con faltantes, baterías dañadas; transmisión semiautomática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota, tapete y cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y cofre dañado, falta defensa; 10 llantas lisas. Numero de motor no coincide, no cuenta con soporte de cambio	\$ 110,000.00



Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
47	E316	Remolque	Wabash	Caja Refrigerada	2004	1JJV402WX4L887632	Culiacan, Sin.	Remolque; Patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; thermo king sin probar y con faltantes; con 4 llantas lisas y dañadas, faltan 4 llantas con rin. Largo 12.20 mts, Ancho 2.60 mts, Alto 2.80 mts.	\$ 25,000.00
48	H206	Autobus Pasajeros	Mercedes Benz	1019	2014	3MBAA1DM8EM050441	Hermosillo, Son.	Unidad motor a diesel desarmado, dañado y con faltantes, con fuga de aceite, falta baterias, marcha, alternador, pedal del acelerador, ventilador, radiador, caja de direccion, brazo auxiliar de direccion, masas delanteras, sistema de frenos desarmado, dañado y con faltantes; falta transmision; diferencial sin probar, falta cardan; interiores maltratados, falta asiento lado piloto y de pasajeros; instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes, falta tablero de indicadores; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante y cofre dañados, falta faros, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, defensas delantera y trasera, cristales laterales y parabrisas estrellados; falta 6 llantas con rin.	\$ 7,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.  
BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207  
Consulte nuestra pagina [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014