

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	1664	Chasis cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H6DK001583	Tecamac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, tapete roto, cielo sucio; instrumentos regulares sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, defensa con golpe, carcasa rota de espejo lateral derecho, frente de cabina dañado, falta espejo retrovisor lado derecho, parabrisas estrellado; llantas 2 con 1/4 , 2 con 3/4 de vida y 1 lisa; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 110,000.00
2	1567	Camioneta panel	Ford	Transit	2012	WF0RS4GPXCJA44632	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diesel dañado , con fugas de aceite, sin batería y sin llaves ; transmisión estándar, descluchado sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia , instrumentos sin probar, tablero desarmado con faltantes de modulos ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; suspensión de muelles; carrocería con corrosión ,calaveras y espejos rotos con con 4 llantas con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 50,000.00
4	TLH-	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2012	LBPKE0979C0451303	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manquera cuarteada, junta de escape desarmada, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado, fugas de aceite severas, sin tapon de aceite; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccionales traseras dañadas, direccional lado izquierdo delantera dañada, molduras con daño; Llantas 2 lisas.	\$ 4,000.00
5	1730	Chasis Cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H5DK001705	Mexicali; Baja California	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías y llaves; transmisión estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular, tablero de indicadores dañado; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, postes traseros de carrocería, espejos retrovisores, escalon de cabina lado derecho, defensas delantera y trasera dañados, faros opacos; 6 llantas lisas.	\$ 110,000.00
6	2163	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8FTA87803	Cuernavaca; Morelos	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, marcha desmontada, sin filtro de aceite, sobrecalentado, batería dañada; Transmisión estandar de 6 velocidades con fuga de aceite, descluchado; Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste de uso, tapas de consola de tablero rotas y desmontadas; Instrumentos sin probar, seguros y cristales electricos; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, salpicadera izquierda con golpe, manija izquierda rota; Con 4 llantas de 1/4 de vida.	\$ 85,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
8	2572	Camioneta panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A98FP171723	La Junta; Chihuahua	Unidad motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, bateria dañada, falta banda del motor y llave; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles dañada, sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho, puerta lado izquierdo, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado izquierdo dañados; 4 llantas con un 1/2 de vida.	\$ 75,000.00
9	VLS1977	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR856E7500569	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, defensa delantera y espejos retrovisores dañados; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de vida.	\$ 90,000.00
12	1886	Chasis Cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0H6EK001076	Mexicali; Baja California	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa trasera y espejo retrovisor lado izquierdo dañados, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 115,000.00
13	VLS1982	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR853E7500576	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cuarto direccional lado izquierdo con daño; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
16	2080	Chasis Cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H2FK002283	Toluca; Edo Mex	Motor a Diesel dañado, sobrecalentado, sin aceite, radiador y baterías dañadas; transmisión estándar sin probar; interiores buen estado, vestidura sucia, tapete roto; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial sin probar; chasis con corrosión; carrocería con corrosion; con 2 llantas con 1/4 y 4 traseras lisas.	\$ 75,000.00
17	1471	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2012	JAANMR85XC7500913	Chetumal; Quintana Roo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, defensa trasera, cuarto direccional lado izquierdo dañados, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
19	1496	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2012	JAANMR850C7500824	Chetumal; Quintana Roo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite,faltan baterías; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, poste de carroceria lado izquierdo, defensa trasera dañados,faros opacos, falta plumas limpiaparabrisas; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 95,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
20	2066	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R756E7903073	Oaxaca; Oaxaca	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel con poco aceite, con fugas de aceite, poco anticongelante, bomba de frenos dañada, falta torre de sistema de aire, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores regular estado, tapete roto; Instrumentos regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado, espejo retrovisor lado izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 100,000.00
22	TRN-1894	Chasis cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0HXEK001081	Torreón; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel, falta marcha y baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucios; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, carcasas y luna rotas de espejo lateral derecho, golpe en parte trasera lado izquierdo de la cabina; llantas 3 con 1/2 y 3 con 1/4 de vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 85,000.00
23	2145	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8ETA51110	Tecamac; Edo Mex	Unidad no funciona de 4 cilindros a diesel, sin batería; transmisión estandar de 6 velocidades, desclochada; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasa y luna rotas de espejo lateral izquierdo; llantas 2 con 1/2 y 2 con 1/4 de vida.	\$ 85,000.00
24	1889	Chasis Cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0H2EK001074	Mexicali; Baja California	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, faros opacos; 5 llantas con un 1/4 de vida, 1 lisa y dañada.	\$ 115,000.00
25	1641	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R751D7902167	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diesel sin aceite, baterías dañadas, sin marcha; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestiduras y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería buen estado; con 1 llanta ponchada delantera, 1delantera con 1/4 y 4 lisas .	\$ 95,000.00
26	1440	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2012	LBPKE0970C0451156	La Villa; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manquera cuarteada, junta de escape desarmada, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado, fugas de aceite severas, sin tapón de aceite; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faro con daño, sin espejos, luz stop dañada; Llantas 2 lisas.	\$ 4,000.00
27	2135	Camioneta panel	Ford	Transit	2014	WF0RS5GP9ETA48555	Tecamac; Edo Mex	Unidad no funciona de 4 cilindros a diesel, sin batería; transmisión estandar de 6 velocidades, desclochada; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles dañado; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasa y luna rotas de espejo lateral izquierdo; llantas 2 con 1/2 y 2 con 1/4 de vida.	\$ 85,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
29	1809	Chasis cabina	Hino	300-616	2014	JHHACP3H7EK002035	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor a Diesel, con fuga de aceite ;sin batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar; cilindro esclavo dañado y trabado pedal de clutch; interiores regulares , vestidura sucia; piso y alfombra dañado ;instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con golpes en caja ;faltan cuartos y parrilla, espejos rotos; carrocería con corrosión ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida y 2 lisas delanteras .	\$ 82,000.00
30	2015	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR858F7500025	Cuernavaca; Morelos	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin marcha, baterías con daño; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, falta flecha de propulsion lado izquierdo y kit de baleros interiores de la maza; Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste de uso; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros en general; Con 5 llantas de 1/4 de vida, 1 llanata lisa y dañada.	\$ 90,000.00
31	1452	Chasis cabina	Hino	300-616	2012	JHHACP3H5CK001494	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diesel; con fugas de aceite , sensor de cigueñal dañado, baterías dañadas; transmisión estándar sin probar, pedal de clutch y palanca de velocidades trabados; interiores regulares ,vestiduras sucias; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosion; y con golpes ligeros en cabina parte fronal; carrocería con corrosion; con 3 llantas con 1/4 y 3 llantas lisas .	\$ 90,000.00
32	1475	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2012	JAAN1R759C7901590	Piedras Negras; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, parabrisas estrellado, lunas rota de espejo lateral derecho; llantas 6 con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 90,000.00
34	1724	Chasis cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H0DK001689	Oaxaca; Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, falta ventilador, sin anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles dañado; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin vidrio de puerta lado izquierdo, espejo derecho con daño; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de vida.	\$ 80,000.00
36	1641	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H8FK002191	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diesel desvielado y abierto, falta tornillería de tapa, sin aceite, sin agua , sin batería y sin llaves , transmisión estándar ,sin probar descluchado ,pedal de embrague dañado ,falta cardan ; interiores regulares ,vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosion; carrocería con golpes , espejos rotos y cuartos estrellados ; con 2 llanta pochada y 4 con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 75,000.00
40	S/E	Carro Electrico	Cushman Titan	348	1995	C93005029	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor electrico y sistema dañado, baterías dañadas y sin llaves; transmisión automatica sin probar; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores maltratados, vestidura sucia y rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con corrosion y golpes; con 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 3,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
41	TRN-1961	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H4FK002267	Torreón; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel, falta marcha y baterías; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros en parte frontal y en defensa, cabina no abre completamente por golpe; llantas 4 con 1/2 y 2 con 3/4 de vida; caja con 4 cortinas en regular estado.	\$ 96,000.00
43	2708	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H9FK002281	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, con motor a Diesel, con fugas de aceite, aspas de propela rotas, falla sensor de cigueñal, batería dañadas; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros en cabina, parabrisas estrellado y estribos rotos; con 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 86,000.00
44	1639	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R758D7902411	Oaxaca; Oaxaca	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas, falta tapa de fusibles; Instrumentos regular estado ; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho dañado, fascia trasera con daño, golpe trasero en caja lado derecho, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 4 lisas y 2 con 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
45	TLH-	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE0971D0449398	Tlauhac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, sin bujia, manguera cuarteada, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, faltantes, cadena, batería, llaves; Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar, tacometro dañado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccionales delanteras dañadas, faro dañado, direccional izquierda, trasera dañada, luz de stop dañado, molduras con daño, faltan espejos, salpicadera delantera dañada; Llantas 2 lisas.	\$ 4,000.00
46	2094	Camioneta panel	Mercedez	Sprinter	2015	WD3YE3A94FS976146	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, con motor a Diesel dañado, sistema electrico dañado, no arranca, con fugas de aceite, no se observa batería; transmisión estándar sin probar, interiores regulares, vestidura sucia y rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis buen estado; carrocería buen estado, sin vidrio lado copiloto y espejo roto; con 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 75,000.00
47	1647	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R757D7902237	La Junta; Chihuahua	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, parabrisas estrellado, lunas rota de espejo lateral derecho; llantas 6 con 1 /2 vida.	\$ 95,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
48	2346	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H7FK002537	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, con motor a Diesel desvielado con fugas de aceite severa, sin radiador, propela, mangueras y accesorios, sin marcha, sin baterías; transmisión estándar sin probar, sin cardan; interiores regulares, vestidura sucia y rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite, falta maza trasera lado derecho completa; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, parabrisas estrellado; con 4 llantas; 2 llantas con 1/4 de vida, 2 llantas lisas.	\$ 75,000.00
49	2152	Camioneta panel	Ford	Transit	2014	WF0RS5GP7ETA50434	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a diesel dañado, con fugas de aceite, faltan modulos, computadora, marcha, faltan poleas y bandas, sensor de cigueñal dañado, sin batería; transmisión estándar, descluchado sin probar, pedal de clutch y palanca de velocidades trabados; interiores regulares, vestiduras sucias y rotas; instrumentos desarmados y con faltantes, sistema eléctrico dañado; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosion y con golpes; carrocería con corrosion, facia dañada y parte frontal, espejos rotos; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .	\$ 52,000.00
50	1527	Chasis cabina	Hino	300-616	2013	JHHACP3H7DK001546	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor a diesel con fugas de aceite ,sin batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar ,descluchado, pedal de embrague dañado ; interiores regularess, vestidura sucia y rota ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carrocería golpes y corrosion,tapas de puertas dañadas,espejos y cuartos rotos y falta bigotera; con 6 llantas con 1/ 4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 92,000.00
53	1794	Chasis cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0HXEK001047	Acapulco; Guerrero	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel con fugas de aceite , con baterias dañadas, sin llaves; transmisión estándar dañada, embrague, pedal,dañados; interiores regulares , vestidura rota y sucia ;instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con corrosion con golpes en cabina ,sin estribos ,parabrisas estrellado ,espejos dañados con 6 llantas con lisas y dañadas.	\$ 85,000.00
55	VIC2046	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR856E7500572	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, poco anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras con desgaste, tapete roto; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia desmontada; 6 Llantas, 5 lisas y 1 con 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
56	PGS-2250	Chasis cabina	Hino	300-816	2015	JHHACP3H4FK002480	Progreso de Obregón; Hidalgo	Unidad con motor dañado por calentamiento de 4 cilindros a diesel, con fuga de aceite, batería dañadas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y cielo sucios, tapete roto y falta manija del cristal derecho, pedal del clutch hasta el fondo; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, carcasas de los espejos laterales rotas, defensa con golpes; llantas 4 con 1/2 y 2 con 1/4 de vida; caja seca con 4 cortinas en regular estado.	\$ 90,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
57	2168	Camioneta panel	Ford	transit	2015	WF0RS5GP9FTA87812	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor a diesel , desvielada con fugas de aceite, faltan poleas y banda de accesorios , sin marcha, batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores regularess, vestidura sucia y rota ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; sin diferencial ; chasis con corrosion; carrocería golpes y calaveras rotas ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida.	\$ 55,000.00
60	TRN-1981	Chasis cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0HXEK001078	Torreón; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, defensa con golpe; llantas 6 con 3/4 de vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 115,000.00
62	1909	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H5FK002214	Puebla; Puebla	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sobrecalentado, radiador enfriador y ventilador desmontado, dañado, sin baterías; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste de uso, alfombra rota; Instruementos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, brazos de espejoslaterales con daño; Con 6 llantas de 1/4 de vida.	\$ 75,000.00
64	2561	Camioneta panel	Mercedez Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A95FP171713	Tlajomulco; Guadalajara	Unidad no funciona con motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, batería dañada, falta banda del motor y llave; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles dañada, sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho, puerta lado izquierdo, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado izquierdo dañados; 4 llantas con un 1/2 de vida.	\$ 75,000.00
65	1720	Chasis cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H6DK001678	La Junta; Chihuahua	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite severa, baterías dañada, sin llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste dañados, sin manija de puerta izquierda, alfombra dañada; Instrumentos sin probar, con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, faro y cuarto derecho dañado, sin tapas de espejos, falta cristal de venta izquierda, sin espejo lupa de lado izquierdo; Con 6 llantas de 1/4 de vida.	\$ 110,000.00
66	1392	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2012	LBPKE0978C0437019	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a gasolina; switch dañado no abre, con fugas de aceite, batería dañada; transmisión estándar sin probar; vestidura buen estado; instrumentos sin probar, chicotes rotos ; suspensión de amortiguadores sin probar ; carrocería regular y espejos rotos; con 2 llantas con 1/4 de vida.	\$ 4,000.00
68	1546	Chasis cabina	Hino	300-616	2013	JHHACP3H7DK001577	Cuernavaca; Morelos	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, baterías dañada; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en condiciones, asientos con desgaste, sin manija de puerta izquierda, alfombra dañada; Instruementos sin probar, con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, faro y cuarto derecho dañado, sin tapas de espejos, falta cristal de venta izquierda, sin espejo lupa de lado izquierdo; Con 6 llantas de 1/4 de vida.	\$ 92,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
70	QRO-2534	Camioneta panel	Fiat	Multijet	2014	ZFCKFFS14E2461194	Progreso de Obregón; Hidalgo	Unidad con motor dañado por calentamiento de 4 cilindros a diesel, con fuga de aceite batería dañada; transmisión estandar de 5 velocidades; interiores en regular estado, vestidura rota, cielo sucio; instrumentos sin probar y falta perilla del aire; suspensión de amortiguadores funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, luz de espejo lateral izquierdo y carcasa de espejo lateral derecho rotas, falta tapa de combustible; llantas 3 con 1/2 y 1 con 1/4 de vida.	\$ 70,000.00
71	1838	Chasis cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0H5EK001070	Pachuca; Hidalgo	Unidad no funciona; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin marcha, sin batería, sin cubre polvo de rotula derecha; Transmisión estandar de 6 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asiento roto, alfombra rota; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros; Con 6 llantas de 1/4 de vida.	\$ 85,000.00
72	SAL-1480	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2012	JAAN1R754C7901593	Saltillo; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio; instrumentos sin probar, falta tapa del tablero; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, fascia con rayones, faltan plumas de los limpiadores; llantas 4 con 3/4 y 2 con 1/2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 90,000.00
73	TLH-	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE0978D0458681	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, manguera cuarteada, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, tapa de frenos con daño, cadena suelta, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar, tacometro dañado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccionales traseras dañadas, molduras con daño, faltan espejos; Llantas 2 lisas.	\$ 4,000.00
74	VLS1979	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR854E7500571	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras con desgaste; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo izq. dañado, faro derecho dañado; 6 Llantas, 5 lisas y 1 con 1/4 de vida.	\$ 90,000.00
75	SAL-	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H9FK002278	Saltillo; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, defensa con golpes, parrilla desmontada; llantas 2 con 1/2 y 4 con 3/4 de vida; caja con 6 cortinas en regular estado.	\$ 96,000.00
76	2180	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP3FTA88079	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor a diesel ,amarrado con fugas de aceite, banda de accesorios sueltas, sin batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores regularess, vestidura sucia y rota ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; sin diferencial ; chasis con corrosion; carrocería con golpes en salpicadera ypuerta copiloto no abre con facia dañada y calaveras rotas ; con 2 llantas con 1/ 4 de viday 2 ponchadas .	\$ 55,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
78	2053	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR855E7500661	Oaxaca; Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, faltan baterías y llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo izq. dañado, faro derecho dañado; 6 Llantas lisas.	\$ 90,000.00
80	1483	Chasis cabina	Hino	300-616	2013	JHHACP3H3DK001527	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel con sobrecalentamiento, con fugas de aceite, sin agua en radiador; baterías dañadas, sin llaves; transmisión estándar sin probar descluchado; interiores regulares, vestidura sucia y tapete roto ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería corrosión; asiento suelto conductor, faltan cuartos; con 6 llantas con 1/4 de vida.	\$ 77,000.00
81	1648	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R755D7902169	La Junta; Chihuahua	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, parabrisas estrellado, lunas rota de espejo lateral derecho; llantas 6 con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 95,000.00
83	2166	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8FTA87817	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel ;con fugas de aceite, falla en sensor MAF ,sin batería, sin llaves ; transmisión estándar sin probar, descluchado , embrague dañado ; interiores regulares, vestidura sucia y rota; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar; sin diferencial; chasis con corrosión; carrocería con golpes hacia dañada y calaveras y espejos rotos con 2 llantas con 1/4 de vida y 2 lisas.	\$ 55,000.00
84	1519	Chasis cabina	Hino	300-616	2013	JHHACP3H0DK001551	Pachuca; Hidalgo	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin marcha, sin bandas, batería dañada; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, asientos y alfombra rota; Instrumentos sin probar, maltratados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, cuartos dañados, puerta izquierda dañada, no cierra por completo; Con 6 llantas de 1/4 de vida.	\$ 85,000.00
87	1917	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR856E7500586	Cancun; Quintana Roo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 90,000.00
88	1793	Chasis Cabina	Hino	300-616	2014	JHHACP3HXEK002031	Cuatitlan; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento; motor a diesel con fuga de aceite, baterías y radiador dañados; transmisión estandar de 5 velocidades sin probar y dañada; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, sistema para subir y bajar cortinas de carrocería, espejos retrovisores, cuarto direccional lado derecho delantero y defensa dañados, faros opacos, falta tapon del combustible y manija de carrocería lado izquierdo, parabrisas estrellado, falta medallón de cabina; 4 llantas con un 1/4 de vida, 1 con 1/2 vida, 1 lisa.	\$ 94,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
89	SAL-	Camioneta panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A96FP171722	Saltillo; Coahuila	Unidad cerrada y sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 4 cilindros a diese, sin batería; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, unidad cerrada cilindro de chapa averiado no abre, mica rota del faro derecho, fascia dañada y salpicadera derecha con golpe; llantas 2 con 1/2 y 2 con 3/4 de vida una llanta ponchada.	\$ 75,000.00
90	2709	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2016	LBPKE0970G0497527	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite,sin batería y sin llaves ; transmisión estándar sin probar ; interiores buen estado ,vestidura sucia, instrumentos sin probar, chicotes rotos y espejos dañados ; suspensión de amortiguadores sin probar ; chasis con corrosión ; carrocería buen estado con 2 llantas con 1/4 de vida.	\$ 5,500.00
91	1472	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2012	JAANMR851C7500914	Acapulco; Guerrero	Unidad sin prueba de arranque, por motor a Diesel dañado, problemas de turbo pasa aceite, pierde potencia, con fugas de aceite, baterías dañadas , sin llaves transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura rota y sucia; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión carrocería con corrosion golpes en caja y defensa trasera, con 4 llantas 1/4 de vida y dos ponchadas delanteras.	\$ 75,000.00
92	1801	Chasis cabina	Hino	300-616	2014	JHHACP3H8EK002044	Pachuca; Hidalgo	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin marcha, sin bandas,sin batería, mangueras de radiador desmontadas; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, descluchado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos rotos, alfombra rota; Instrumentos sin probar, maltratados, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, falta cuartos delantero izquierdo, luna de espejo derecho dañado, sin tapas de espejos; Con 6 llantas de 1/4 de vida.	\$ 82,000.00
94	2167	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GPXFTA88080	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel dañado con fugas de aceite , sin baterías; transmisión estándar sin probar,descluchado; interiores regulares ,vestidura sucia y rota , instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin diferencial; chasis con corrosión ; carrocería con golpes en tapa trasera,con 4 llanats con 1/4 de vida.	\$ 55,000.00
96	2069	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R75XE7903075	Oaxaca; Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, poco anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras con desgaste; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas 4lisas, 2 con 1/4 de vida.	\$ 100,000.00
98	2171	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GPXFTA88077	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel ;con sobrecalentamiento, con fugas de aceite,sin sensor MAF,banda de accesorios, poleas y tornillería suelta,falta conexiones en sistema de inyeccion , con falla en sistema eléctrico, sin batería; transmisión estándar sin probar descluchado; interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos incompletos y sin probar, tablero desarmado; suspensión de amortiguadores sin probar; sin diferencial ; chasis con corrosión; carrocería corrosion; con 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 55,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
99	VIC1957	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H0FK002265	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; 6 Llantas lisas.	\$ 96,000.00
101	VIC1964	Chasis cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0H5EK001084	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas lisas.	\$ 115,000.00
103	1575	Chasis cabina	Hino	300-616	2013	JHHACP3H3DK001611	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel con fugas de aceite, falla en turbo pierde compresion sin baterías y sin llaves; transmision estándar dañada, y empacada , descluchado, embrague de pedal dañado; interiores regulares , vestidura rota y sucia ;instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con corrosion con golpes en cabina ,sin vidrio lado chofer, parabrisas estrellado ,espejos dañados, parrilla y cuartos rotos con 4 llantas lisas y 2 con 1/4. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 77,000.00
105	1717	Chasis Cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H3DK001668	Chetumal; Quintana Roo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, frente de cabina, faro lado izquierdo, escalon de cabina lado derecho, laterales de carrocería, defensa dañados, falta cristal de puerta lado derecho; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 110,000.00
107	1484	Chasis cabina	Hino	300-616	2012	JHHACP3H0CK001502	La Villa; CDMX	Unidad sin prueba de arranque ,no se garantiza funcionamiento con Motor a diésel, dañado, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías y llave; Transmisión estándar dañada, con fugas de aceite, descluchada; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas, tapa de puerta izq. desmontada, sin vidrio de puerta izq.; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccionales delanteras dañadas, parrilla dañada, golpe trasero en caja lado derecho; 6 Llantas enteras.	\$ 60,000.00
108	2526	Camioneta panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A94FP171203	Puebla; PUEBLA	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin batería, modulo de encendido dañado; Transmisión estandar de 6 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos rotos, alfombra rota; Instrumentos sin probar, maltratados, swicht dañado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, salpicadera derecha con golpe, faro izquierdo con detalle; Con 4 llantas de 1/4 de vida.	\$ 75,000.00
109	1800	Chasis cabina	Hino	300-616	2014	JHHACP3H3EK002033	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel dañado, con fugas de aceite, sin batería; transmisión estándar sin probar , descluchado; interiores regulares ,sucios y rotos; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con corrosion , falta estribos con 6llantas con 1/4 de vida.	\$ 77,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
110	2136	Camioneta panel	Ford	Transit	2014	WF0RS5GP8ETA45307	Toluca; Edo Mex	Unidad no funciona, motor a Diesel; con sobrecalentamiento, con fugas de aceite, falta turbo, sensor MAF, problema de inyectores, tornillería suelta; batería dañadas; transmisión estándar sin probar descluchado; interiores regulares, vestidura sucia y rota; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin diferencial; chasis con corrosión; carrocería corrosión; puerta copiloto no abre; con 2 llantas con 1/4 y 2 lisas.	\$ 52,000.00
111	2068	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R758E7903074	Oaxaca; Oaxaca	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con fugas de aceite, con poco aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de vida.	\$ 100,000.00
112	1740	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE097XD0476924	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, faltantes carburador, pedal de encendido, cable de bujía, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manijas dañadas, faltan, batería, llaves; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite, clutch dañado; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccional delantera derecha dañada, molduras con daño, faltan espejos; Llantas 2 lisas.	\$ 4,000.00
113	SAL-	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H0FK002279	Saltillo; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, falta cuarto izquierdo; llantas 6 con 3/4 de vida; caja con 4 cortinas en regular estado.	\$ 96,000.00
114	2016	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2015	JAANMR856F7500010	Cuernavaca; Morelos	Unidad no funciona; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin baterías, alternador, balatas, disco llanta derecha, bandas; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, descluchado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste dañados, alfombra dañada; Instrumentos sin probar, con faltantes, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, sin tapa de parrilla; Con 5 llantas de 4 1/4 de vida y 1 lisa.	\$ 75,000.00
115	1420	Chasis cabina	Hino	300-616	2012	JHHACP3H9CK001403	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel, con fugas de aceite; baterías dañadas; transmisión estándar dañada y desmontada, descluchado; interiores regulares, vestidura sucia y tapete roto; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería corrosión; no abre puerta chofer; con freno de estacionamiento desmontado, con 2 llantas con 1/4 de vida y 4 lisas.	\$ 60,000.00
116	1658	Chasis cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H1DK001605	Acapulco; Guerrero	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel dañado con sobrecalentamiento con fugas de aceite, sin baterías, sin llaves; transmisión estandar, pedal de clutch y cilindro esclavo dañados; estándar sin probar; interiores regulares, vestidura rota y sucia; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, sin estribos con golpes en caja y cabina, defensas dañadas, parabrisas estrellado con 6 llantas lisas y dañadas.	\$ 80,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
118	VLS1978	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2014	JAANMR852E7500570	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho dañado; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de vida.	\$ 95,000.00
119	1912	Chasis Cabina	Hino	300-616	2014	JHHACP3H0FK002217	Colima; Colima	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura, tapete y cielo sucios; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, falta espejo retrovisor lado derecho, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 94,000.00
120	TM-01	Camioneta panel	Nissan	Urvan	2004	JN6FE52S44X505301	Xalostoc; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina con fugas de aceite, faltan bujias y cables , sin conexión de aire ; sin batería y sin llaves, transmisión estándar sin probar ; interiores regulares , vestiduras sucias, falta asiento lado copiloto; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con golpes ligeros ; carrocería con corrosion, parabrisas estrellado; con 2 llantas con 1/ 4 de vida y 2 lisas y dañadas.	\$ 35,000.00
121	1465	Chasis cabina	Hino	300-616	2012	JHHACP3H0CK001497	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel ;con fugas de aceite,y falla en sensor de presion de combustible, sin tapon de aceite ; baterías dañadas; transmisión estándar sin probar descluchado con cilindro esclavo dañado; interiores regulares, vestidura sucia y tapete roto ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería corrosion; faltan cuartos; con 6 llantas con 1/4de vida.	\$ 90,000.00
122	1712	Chasis Cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H1DK001667	Tlajomulco; Guadalajara	Unidad motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, baterías y tolva del radiador dañados, falta marcha, mangueras del radiador y bandas del motor; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes de carroceria, defensa trasera, frente de cabina, faros, espejos retrovisores, puerta lado derecho dañados, falta parrilla y complemento del frente de cabina, parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/2 de vida.	\$ 80,000.00
124	2015	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R753E7903063	Cancun; Quintana Roo	Unidad funcionando, motor a diesel, con fuga de aceite, falta una batería; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 100,000.00
125	1665	Chasis Cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H3DK001623	Mexicali; Baja California	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, escalon de cabina lado izquierdo dañado, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 110,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
126	2169	Camioneta panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP9FTA87793	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel ; con fugas de aceite,falta turbo,sensor MAF y conexiones de aire ;sin batería; transmisión estándar sin probar desclutchado, palanca de velocidades trabada; interiores regulares, vestidura sucia instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería corrosión; con 2 llantas con 1/4de vida y 2 llantas ponchadas.	\$ 55,000.00
127	2117	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R755E7903078	Chetumal; Quintana Roo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho dañado; 6 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 100,000.00
129	TRN-2570	Camioneta panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A94FP171721	Torreón; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 4 cilindros a diesel, batería dañada; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, calavera izquierda, fasia y luz de espejo lateral derecho rotos; llantas 2 con 1/4 y 2 con 3/4 de vida.	\$ 75,000.00
130	1640	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R753D7902168	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel; con fugas de aceite,sin aceite ,falta marcha; baterías dañadas; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura sucia ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería corrosión;parabrisas estrellado; con 2 llantas con 1/4de vida y 4 lisas.	\$ 95,000.00
132	TRN-1558	Camioneta panel	Ford	Transit	2012	WF0RS4GP3CJA42639	Torreón; Coahuila	Unidad no funciona de 4 cilindros a diesel, sin batería; transmisión estandar de 6 velocidades, descluchada; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasa y luna rotas de espejo lateral izquierdo; llantas 2 con 1/2 y 2 con 1/4 de vida.	\$ 50,000.00
133	SAL-1643	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R756D7902360	Saltillo; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, parabrisas estrellado, luna rota de espejo lateral derecho, pueta izquierda con golpe ligero; llantas 4 con 3/4 y 2 con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 95,000.00
134	1732	Chasis Cabina	Hino	300-816	2013	JHHTCP0H9DK001674	Tlajomulco; Guadalajara	Unidad motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, faltan baterías, marcha, tapon de llenado de aceite y tapon del combustible; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, postes de carrocería, defensas, espejos retrovisores y frente de cabina dañados, faros opacos, espejos con daño; 5 llantas con un 1/4 de vida, 1 lisa.	\$ 80,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
135	1741	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE097XD0458665	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, falta bujía y cable de bujía, manguera cuarteada, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manijas dañadas, falta, cadena, batería dañada, sin llaves; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite, falta tapon de aceite, clutch dañado; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar, tacometro dañado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccional delantera lado derecho dañada, molduras con daño, direccional trasera lado izq. dañada, faltan espejos; Llantas 2 lisas.	\$ 4,000.00
137	VLS1981	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R750E7903067	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho desmontado, direccional de puerta derecha dañada, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.	\$ 100,000.00
138	QRO-2527	Camioneta panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A96FP171204	Apaseo el Alto; Guanajuato	Motor 4 cilindros a diesel funcionando, batería dañada; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos funcionan; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, calavera derecha estrellada; llantas 2 con 1/4 y 2 con 1/2 vida	\$ 90,000.00
141	1402	Chasis cabina	Hino	300-616	2012	JHHACP3H0CK001340	Pachuca; Hidalgo	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin bandas, batería dañada, mangueras de radiador desmontadas, alternador desmontado; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos y alfombra rotas; Instrumentos sin probar, maltratados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, si cuartos delanteros; Con 6 llantas de 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 85,000.00
142	TRN-3023	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2014	JAAN1R758E7903110	Torreón; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en buen estado, tapete roto; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, defensa trasera desmontada; llantas 3 con 1/4 y 2 con 1/2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 100,000.00
143	1526	Chasis cabina	Hino	300-616	2013	JHHACP3H2DK001549	Toluca; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel ;con fugas de aceite,; baterías dañadas; transmisión estándar sin probar, con fugas de aceite; interiores regulares, vestidura sucia rota , tapete roto ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería corrosion;con cuartos sueltos y parabrisas estrellado con 4 llantas con 1/4de vida.y 2 lisas	\$ 92,000.00
144	2355	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2015	LBPKE0971F0492884	Chetumal; Quintana Roo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, falta tapon de llenado de aceite del motor; transmisión estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales traseros dañados, falt aespejo retrovisor lado derecho; con 1 llanta lisa y 1 con 3/4 de vida.	\$ 5,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
145	VIC1967	Chasis cabina	Hino	300-816	2014	JHHTEP0H0EK001087	Cd Victoria; Tamaulipas	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, bases de espejos dañadas; 6 Llantas lisas.	\$ 115,000.00
146	1467	Chasis cabina	Isuzu	ELF300	2012	JAANMR858C7500909	Oaxaca; Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se garantiza el funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas 4lisas, 2 con 1/4 de vida. Numero en varas casi ilegible.	\$ 85,000.00
148	TOR-- 2032	Chasis cabina	Hino	300-816	2015	JHHTEP0H2FK001092	Saltillo; Coahuila	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, tapete roto, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estdo, defensa con golpe, carcasa rota de espejo lateral derecho; llantas 2 con 1/4 , 2 con 3/4 de vida y 2 lisa; caja seca con 6 cortinas en regular estado.	\$ 120,000.00
149	2445	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2015	LBPKE0979F0493426	Cuatitlan; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcioamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores, asiento roto; instrumentos regulares, tablero de indicadores dañado; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales delantero y trasero lado izquierdo dañados,falta salpicadera delantera y espejos retrovisores; con 2 llanta con 1/4 de visa.	\$ 5,000.00
151	1735	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE0974D0458547	Cuatitlan; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcioamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, falta batería y llave; transmisión estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales delanteros y traseros dañados, falta espejos retrovisores y faro; con 2 llanta lisas.	\$ 4,500.00
152	1736	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE097XD0450551	Cuatitlan; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcioamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores, asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faro dañado, falta cuartos direccionales, cuarto stop, espejos retrovisores, manijas del freno y cluths, chicotes del velocimetro, el clutch, botones de luces y de arranque ; con 2 llanta con 1/4 de vida.	\$ 4,500.00
153	2302	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H2FK002509	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor a diesel dañado,con fugas de aceite.sin marcha ,conexiones de aire , banda de accesorios, turbo dañado,sin computadora,faltan modulos, baterías y sin llaves , transmisión estándar sin probar, descluchado; interiores maltratados, sin asientos; instrumentos desarmados dañados , sin tacometro y sistema electrico quemado ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosion; carrocería golpes, espejos rotos , cuartos rotos y faros dañados; con 4 llantas con 1/ 4 de vida.	\$ 75,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
154	2119	Camioneta panel	Mercedez	Sprinter	2015	WD3YE3A9XFS976149	Tulpetlac; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel ,amarrada con fugas de aceite,turbo dañado,sin conexiones ,mangueras cortadas sin marcha , falta batería y sin llaves; transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores regulares ,sucios y rotos; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con corrosion,espejos rotos, falta aleta ,calaveras rotas , facia dañada con 3 llantas con 1/4 de viday 1 lisa .	\$ 75,000.00
155	2480	Camioneta panel	Mercedez	Sprinter	2015	WD3YE3A90FP170162	Xalostoc; Edo Mex	Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a Diesel , desvielada con fugas de aceite, sin aceite,falta marcha, batería dañada y sin llaves; transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores regulares ,sucios y rotos; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con corrosion, con 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 75,000.00
156	2278	Chasis cabina	Hino	300-616	2015	JHHACP3H7FK002506	Veracruz; Veracruz	Unidad no funciona, motor a diesel dañado y desarmado, carter sin empaques, tornillos de cardanes sobre puestos, tornillos de biela sin torque, falta batería, marcha y alternador dañados; transmisión estándar sin probar NO entra la 2da velocidad; interiores maltratados, asientos sucios y desgastados, faltan algunas molduras; instrumentos con faltantes, Sin switch de encendido; suspensión de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite dañada y con faltantes; chasis con corrosion; carrocería golpes con corrosión, parabrisa roto, concabo roto, faltan molduras en la cabina, NO funcionan las terminales; con 4 llantas con 1/ 4 de vida.	\$ 75,000.00