



Subasta de unidades de Bimbo Reg. Central-Mex.

viernes 29 de noviembre de 2024

Holiday Inn Aeropuerto

MORTON
AUTOS Y CAMIONES

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
1	FV003760	CVS BIM Lagos De Moreno	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; MOTOR A DIESEL CON FUGAS, BAYONETA DAÑADA, FALTA MARCHA, BATERIA DAÑADA, CHASIS DAÑADO, DAÑO EN TRANSMISION Y DESMONTADA, DIFERENCIAL SIN PROBAR CON FUGAS DE ACEITE, DIFERENCIAL DESMONTADO, INTERIOS MALTRATADOS, INSTRUMENTOS MALTRATADOS, LLANTAS LISAS., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
2	FV004708	CEVE SANTA ELENA	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316FALLA EN TRASMISION AUTOMATICA Y SISTEMA DE CARGA, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
3	FV004714	CEVE SANTA ELENA	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316FALLA EN TRASMISION AUTOMATICA Y SUSPENSION, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
4	FV004830	CEVE SANTA ELENA	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316FALLA EN TRASMISION AUTOMATICA, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
5	FV004911	CV CELAYA INDUSTRIAL WONDER	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; UNIDAD SIN PRUEBA DE ARRANQUE, POR LO QUE NO SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO, MOTOR CON FUGAS DE ACEITE, FALTA BATERIA, FALLA EN DIFERENCIAL (RUIDO) CON FUGAS DE ACEITE, TRANSMISION SE PATINA, INTERIORES EN REGULAR ESTADO, SIN LLAVE, INSTRUMENTOS MALTRATADOS, DEFENSA DELANTERA CON DAÑO, LLANTAS LISAS., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
6	FV005237	CEVE SANTA ELENA	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316FALLA TRANSMISION AUTOMATICA Y SISTEMA DE CARGA, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
7	FV007279	BIMBO AGUASCALIENTES SUR	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416TRANSMISION DAÑADA, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 20,000.00
8	FV008617	CV CELAYA INDUSTRIAL WONDER	5	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; UNIDAD SIN PRUEBA DE ARRANQUE, POR LO QUE NO SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO, MOTOR CON FUGAS DE ACEITE, FALTA BATERIA, FALLA EN DIFERENCIAL (RUIDO), CON FUGAS DE ACEITE, TRANSMISION SE PATINA, SIN LLAVE, INTERIORES EN REGULAR ESTADO, INSTRUMENTOS MALTRATADOS, LLANTAS LISAS, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00
9	FV020646	CEVE SAN LUIS REY	4	Camión, International, CF600Reparacion de motor (Daño de motor), BAJA 2023; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	International	2008	Diesel	\$ 80,000.00
10	FV035476	PLANTA BIMBO IRAPUATO	4	Automóvil, Nissan, TidaFUGAS VARIAS DE ACEITE EN MOTOR, VESTIDURAS DAÑADAS, PINTURA OPACA Y BATERIA NO SIRVE, BAJA 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2014	Gasolina	\$ 30,000.00
11	FV036661	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
12	FV036665	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, fascia, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
13	FV036669	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
14	FV036670	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
15	FV036672	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
16	FV036674	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
17	FV036675	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
18	FV036676	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, salpicadera lado izquierdo, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
19	FV036679	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
20	FV036773	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO DE BATERIA DAÑADO. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 6,000.00
21	FV036794	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
22	FV036795	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
23	FV036797	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Falta Tenencia 2020 Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
24	FV036798	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rota. Baja 2024, Falta tenencia 2020. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
25	FV036799	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
26	FV036800	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
27	FV036801	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rota. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
28	FV036802	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos, falta visera lado derecho; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
29	FV036803	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
30	FV036805	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
31	FV036809	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO DE BATERIAS MEDIA VIDA BALERO DE MOTOR DAÑADO; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 10,000.00
32	FV036810	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
33	FV036812	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
34	FV036821	TALLER SOLUCIONES EN VEHICULOS Y MULTISERVICIOS	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO DE BATERIA DAÑADO; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 6,000.00
35	FV036823	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
36	FV036827	PENSION DE PROVEEDOR SOLUCIONES EN VEHICULOS Y M.	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO DE BATERIA DAÑADO TABLERO DAÑADO. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 6,000.00
37	FV036829	TALLER SOLUCIONES EN VEHICULOS Y MULTISERVICIOS	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA, sistema de frenos lado derecho desarmado dañado y con faltantes; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, falta fascia delantera, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
38	FV036831	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
39	FV036832	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	MOLDEX	2014	Electrico	\$ 15,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
40	FV036835	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
41	FV036836	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
42	FV036840	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
43	FV036841	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras rotas. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
44	FV036849	PLANTA MARINELA OCCIDENTE	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
45	FV036851	PENSION DE PROVEEDOR SOLUCIONES EN VEHICULOS Y M.	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO DE BATERIA DAÑADO GOLPE POR ACCIDENTE FACIA DELANTEA FAROS DELENATERO PARRILLA FOLIO 317768. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	MOLDEX	2014	Electrico	\$ 6,000.00
46	FV036853	TALLER SOLUCIONES EN VEHICULOS Y MULTISERVICIOS	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO DE BATERIA DAÑADO; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos, falta visera lado izquierdo; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 6,000.00
47	FV036856	TALLER SOLUCIONES EN VEHICULOS Y MULTISERVICIOS	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; Unidad motor eléctrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, BANCO DE BATERIA DAÑADO; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y parrilla dañados, faros opacos; vestiduras con desgaste. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 6,000.00
48	FV036857	PENSION DE PROVEEDOR SOLUCIONES EN VEHICULOS Y M.	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO DE BATERIA DAÑADO. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 6,000.00
49	FV036784	PENSION DE PROVEEDOR SOLUCIONES EN VEHICULOS Y M.	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
50	FV036808	PENSION DE PROVEEDOR SOLUCIONES EN VEHICULOS Y M.	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1; BANCO BUENAS CONDICIONES MEDIA VIDA. Baja 2024. Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.;	Moldex	2014	Electrico	\$ 15,000.00
51	FV033140	Bimbo Mazatlan Transportes	4	Automóvil, Chevrolet, Aveo; Requiere ajuste de motor, batería dañada; chasis con corrosion, carrocería con golpes ligeros, faros opacos, carrocería picada requiere HP gral; vestidura rota.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2013	Gasolina	\$ 45,000.00
53	FV035873	Bimbo Mazatlan Transportes	4	Automóvil, Chevrolet, Aveo; Requiere ajuste de motor, batería dañada; chasis con corrosion, carrocería con golpes ligeros, faros opacos, falta visera lado izquierdo, carrocería picada requiere HP gral; vestidura rota.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2014	Gasolina	\$ 45,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
54	FV004847	CVS BIM Cubilete Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; Unidad con motor desarmado, con faltantes, batería dañada, transmisión con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, falta modulo de transmisión, interiores maltratados, tacometro con daño y desmontado, faltan espejos, parilla, llantas lisas. Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 25,000.00
55	FVJ05072	Bimbo Planta Villahermosa	N/A	Dolly,Caytrasa; Tipo H; OBSOLETO; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado; 8 llantas lisas y dañadas. Sin Baja, No registrado. ;	Caytrasa	2002	0	\$ 25,000.00
56	FVJ05075	BIM Mazatlan Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Caytrasa; Tipo H; OBSOLETO; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado. sin numero de serie en chasis por reparación; 8 llantas lisas y dañadas. Sin Baja, No registrado. ;	Caytrasa	2002	0	\$ 25,000.00
57	FVJ05076	BIM Mazatlan Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaSOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2002	0	\$ 25,000.00
58	FVJ06749	BIM Mazatlan Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaOBSOLETO, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2000	0	\$ 20,000.00
59	FVK07051	BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Caytrasa; Tipo H; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO; GOLPES EN CARROCERIA; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado. Sin Baja, No registrado. ;	Caytrasa	2002	0	\$ 25,000.00
60	FVR03735	BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Caytrasa; Tipo H; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO; GOLPES EN CARROCERIA; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado. ;	Caytrasa	2002	0	\$ 25,000.00
61	FV019784	BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Gami; Tipo H; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO; GOLPES EN CARROCERIA; SIN VALVULAS DE FRENADO Y BASE DE ROTOCHAMBER ROTA; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado. Sin Baja, No registrado. ;	GAMI	2007	0	\$ 34,000.00
62	FV002767	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaSOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA VARA DE CHASIS FISURADA., Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2003	0	\$ 27,000.00
63	FV009462	BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Gami; Tipo H; OBSOLETO; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado; 4 llantas lisas y dañadas. Sin Baja no registrado. ;	GAMI	2005	0	\$ 30,000.00
64	FV000307	BIM Cedis Guadalajara Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Caytrasa; Tipo H; OBSOLETO; quinta rueda, argollas, perchas, pernos y puente mariposa con desgaste; sistema de mangueras para aire en regular estado; 5 llantas lisas y dañadas. Sin Baja no registrado. ;	Caytrasa	2002	0	\$ 25,000.00
65	FV014252	BIM Azcapotzalco	N/A	Dolly,GamiOBSOLETO Bolsas de suspensión de aire dañadas; 4 llantas lisas., Sin baja, No registrado.;	GAMI	2006	0	\$ 32,000.00
66	FV007170	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaOBSOLETO, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2005	0	\$ 30,000.00
67	FV021953	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,OperbusOBSOLETO, Sin baja, No registrado.;	Operbus	2008	0	\$ 35,000.00
68	FV017999	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,OperbusOBSOLETO, Sin baja, No registrado.;	Operbus	2006	0	\$ 32,000.00
69	FV007798	MORELIA NORTE	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; tranmicion dañada, no tiene computadora de transmision, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 20,000.00
70	FVE03218	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaOBSOLETO, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2001	0	\$ 22,000.00
71	FV022222	CVS BIM Rio Verde Bimbo Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415 MOTOR A DIESEL, DAÑO EN CABEZA DE MOTOR, BATERIA DAÑADA, ALTERNADOR DAÑADO, MARCHA DAÑADA, INYECTORES DAÑADOS, DIFERENCIAL CON FUGAS DE ACEITE, CARDAN DAÑADO, MANGUERAS DE ENFRIAMIENTO DAÑADAS, ESPEJO DERECHO CON DAÑO, ASIENTOS DAÑADOS, TABLERO CON DAÑO, VENTANA DE PUERTA CORREDIZA ESTRELLADA, CAJA CON DAÑO, LLANTAS LISAS Y DAÑADAS, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 20,000.00
72	FV012157	CVS BIM Rio Verde Bimbo Tradicional / Detalle	N/A	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR A DIESEL DESVIELADO, DAÑO EN DISTRIBUCIÓN DE ARBOLES, TAPA DE DISTRIBUCIÓN DESMONTADA, BOMBA DE INYECCIÓN DAÑADA, MARCHA DAÑADA, ALTERNADOR DAÑADO, BATERIA DAÑADA, DIFERENCIAL DAÑADO, VESTIDURAS ROTAS, FORRO DE VOLANTE DAÑADO, TAPETE DAÑADO, SIN LLAVE, LLANTAS LISAS Y DAÑADAS., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2006	Diesel	\$ 25,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
73	FV020483	CVS BIM Rio Verde Bimbo Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 MOTOR A DIESEL, CON FUGAS DE ACEITE, DESVIELADO, ALTERNADOR DAÑADO, MARCHA DAÑADA, CALIPER DERECHO DAÑADO, LINEA DE FRENO DAÑADA, PEDAL DE CLUTCH DAÑADO, BOMBA DE DIESEL DAÑADA, FALTA TUBERIA DE ENFRIAMIENTO, BATERIA DAÑADA, CARDAN DAÑADO, VESTIDURAS ROTAS, TABLERO CON DAÑO, ESPEJO IZQUIERDO CON DAÑO, VENTANA DE PUERTA CORREDIZA ESTRELLADA, LLANTAS LISAS Y DAÑADAS. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 20,000.00
74	FV016793	CVS BIM Salamanca Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Dañado del módulo de la bomba de inyección diesel, no sirve el inyector #2, el asiento está deteriorado, no le entra bien la 5 velocidad daño de caja., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2007	Diesel	\$ 25,000.00
75	FV029493	CVS BIM San Miguel De Allende Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, falta tapon de aceite de motor, batería dañada, transmisión estandar con fugas de aceite, falta cardan, chasis reparado, vestiduras en regular estado, sin llave, falta espejo derecho, cofre con daño, parabrisas estrellado, llantas lisas y dañadas., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2012	Diesel	\$ 20,000.00
76	FV025136	BIM SUPLENTES BLM San Luis Potosi Dirección General	4	Automóvil, Nissan, Tida Sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina con fugas de aceite, batería dañada, sin llave, transmisión estandar con fugas de aceite, vestiduras con desgaste, parabrisas estrellado, fascia delantera dañada, llantas lisas y dañadas., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2010	Gasolina	\$ 15,000.00
77	FV007171	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly, Caytrasa SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO, GOLPES EN CARROCERIA, DIRECCIÓN DE RESORTES DAÑADO Y CON FALTANTES, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2005	0	\$ 25,000.00
78	FV008849	CVS BIM Zamora Madero Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, falta batería, tapón de anticongelante, transmisión con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, vestiduras sucias con desgaste, tablero con daño, fusibles desmontados, modulo de transmisión desmontado, faltan espejos, llantas lisas y dañadas., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00
79	FV022243	CVS BIM Zamora Madero Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415 OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 25,000.00
80	FV022591	CVS BIM Zamora Madero Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415 OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 25,000.00
81	FV029208	CVS BIM Zamora	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, falta tapón de radiador, batería dañada, transmisión estandar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, chasis reparado, vestiduras sucias con desgaste, falta perilla de puerta derecha, falta tapón de tanque de combustible, faltan espejos, luz trasera lado derecho dañada, llantas lisas., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2012	Diesel	\$ 25,000.00
82	FV022706	CVS BIM Irapuato Guadalupe Autoservicio	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415 OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 25,000.00
83	FV004842	CVS BIM Irapuato San Miguelito Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 OBSOLETO, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 25,000.00
84	FV007770	CVS BIM Irapuato San Miguelito Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, batería dañada, transmisión automática, con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, vestiduras sucias con desgaste, tablero con daño, llantas lisas., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
85	FV026643	CVS BLM COMPARTIDO Irapuato Tiendas de Conveniencia	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, paso de aceite al radiador, batería dañada, transmisión estandar con fugas de aceite, falta sensor ckp, diferencial con fugas de aceite, vestiduras con desgaste, fascia con daño, llantas lisas y dañadas, Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2011	Diesel	\$ 20,000.00
87	FV029807	CVS BIM San Miguel De Allende Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor a diesel desvielado, batería dañada, paso de aceite al radiador, transmisión estandar con fugas de aceite, chasis reparado, sin llave, llantas lisas y dañadas, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2012	Diesel	\$ 35,000.00
88	FV002771	BIM Cedis Guadalajara Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaSOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2003	0	\$ 25,000.00
89	FV007176	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Caytrasa UNIDAD SIN PROBAR, POR LO QUE NO SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2005	0	\$ 25,000.00
90	FV007172	BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,Caytrasa UNIDAD SIN PRUEBA DE ARRANQUE, POR LO QUE NO SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO, SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, REPARADO POR LO QUE NO ES POSIBLE VER EL VIN Y NO TIENE PLACA DE IDENTIFICACIÓN, Sin baja, No registrado.;	Caytrasa	2005	0	\$ 25,000.00
91	FV002696	BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,CaytrasaSOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, SIN PLACA DE IDENTIFICACIÓN Y VIN NO VISIBLE, Baja 2024;	Caytrasa	2003	0	\$ 25,000.00
92	FV016107	BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly,GamiSOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, RESORTES DE DIRECCION DAÑADOS Y DESMONTADOS, DIRECCIÓN DAÑADA Y CON REPARACIÓN, FALTA TORTUGA LADO DERECHO, Sin baja, No registrado.;	GAMI	2006	0	\$ 25,000.00
93	FV002264	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Remolque,Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, Baja estatal 2024 y Federal 2023; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2003	0	\$ 40,000.00
94	FV001769	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Remolque,Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, Baja estatal 2024 y Federal 2023; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2003	0	\$ 40,000.00
95	FV002745	BIMBO BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Remolque,Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA, Baja estatal 2024 y Federal 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2003	0	\$ 40,000.00
96	FV018708	BIMBO CVS BIM Cd. Constitucion Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315; OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
97	FV020836	BIMBO CVS BIM Cd. Constitucion Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315; OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
98	FV005920	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta de servicio, espejo retrovisor lado izquierdo, alerones de defensa y cuarto direccional delantero lado derecho dañados, parabrisas estrellado; vestiduras con desgaste. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 25,000.00
99	FV006469	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta de servicio, alerones de defensa y viseles dañados; vestiduras con desgaste. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00
100	FV006753	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta de servicio, salpicadera lado derecho, alerones de defensa, espejo retrovisor lado derecho dañados; vestiduras con desgaste. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
101	FV007779	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta de servicio, alerones de defensa, espejo retrovisor lado derecho dañados, parabrisas estrellado; vestiduras con desgaste. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00
102	FV007823	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta de servicio, alerones de defensa, espejo retrovisor lado derecho dañados; vestiduras con desgaste. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 25,000.00
104	FV016865	BIMBO CVS BIM Mazatlan Marinela Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, carrocería de carga dañada, fano lado izquierdo dañado; vestiduras con desgaste.	Nissan	2007	Diesel	\$ 25,000.00
105	FV020826	BIMBO CVS BIM Mazatlan Marinela Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315; OBSOLETO	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
106	FV021378	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415; OBSOLETO; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, espejos retrovisores, parrilla y fascia delantera dañados; vestiduras con desgaste. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 30,000.00
107	FV022715	BIMBO BIM Mazatlan Taller de vehículos	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415; OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 30,000.00
109	FV033112	Bimbo Mazatlan Transportes	4	Automóvil, Chevrolet, Aveo; Requiere ajuste de motor, carroceria picada requiere HP gral; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosion, espejo retrovisor lado izquierdo dañado, faros opacos, vestiduras con desgaste. ; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2013	Gasolina	\$ 45,000.00
110	FV018593	BIMBO CVS BIM San Miguel De Allende Tradicional / Detalle	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315; OBSOLETO, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
112	FV002530	BIMBO BIM Irapuato Transportes Planta - CeDis	N/A	Dolly, Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MAL ESTADO , GOLPES EN CARROCERIA. VIN NO VISIBLE POR REPARACIÓN Y SIN PLACA DE ESPECIFICACIONES. Sin Baja no registrado;	Caytrasa	2003	0	\$ 25,000.00
113	FE-001-0080	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kal-Equip, 3 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
114	FE-001-0214	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kane Auto, 4 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
115	FE-001-0216	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kane Auto, 4 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
116	FE-001-0217	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kane Auto, 4 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
117	FE-001-0218	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kane Auto, 4 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
118	FE-001-0219	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kane Auto, 4 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
119	FE-001-0220	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Analizador de Gases, Kane Auto, 4 Gases; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
120	FE-005-0093	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Cargador de Baterías, Dirco, 8 Amps; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, GOLPE SUPERIOR, SIN TENAZAS, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 2,000.00
121	FE-012-0402	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Equipo de Corte de Plasma, Cebora, 965 ceb-965; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 5,000.00
122	FE-032-0018	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Equipo Soldadura Autogena, Infra; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 4,000.00
123	FE-036-0082	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Probador de Baterías, Midtronic, 1000 Amp; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 2,000.00
124	FE-036-0092	BIMBO BIM San Luis Potosi Transportes Planta - CeDis	N/A	Probador de Baterías, Midtronic, 1000 Amp; SIN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Solo se entrega factura de Morton;	N/A	N/A	N/A	\$ 2,000.00
134	FV006258	Tracomsa Tultepec	NA	Remolque,Caytrasa Solo tiene 4 llantas (las cuatro lisas), sin cortina, sin muelas, sin loderas, patines de elevacion dañados Sin mangueras de compresion, con daño en pared y piso del lado derecho.Baja estatal 2024 y Federal 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2005	N/A	\$ 48,000.00
137	FV006548	BIM Azcapotzalco	NA	Remolque,Caytrasa Solo tiene 4 llantas (las cuatro lisas), sin cortina, sin muelas, sin loderas, patines de elevacion dañados Sin mangueras de compresion, golpe inferior, izquierdo.Baja estatal 2024 y Federal 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2,005	0	\$ 48,000.00
144	FV029405	CVS BIM Zitacuaro	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor con falta de compresión turbo dañado y múltiple de escape, BAJA 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2012	Diesel	\$ 25,000.00
146	FV029541	CVS BIM Chilapa	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor, BAJA 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2012	Diesel	\$ 40,000.00
147	FV033193	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina, con fluido de aceite; transmision estandar de 5 velocidades; interiores sucios; instrumentos regulares; carroseria con golpes ligeros; 4 llantas 1 pochada.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,013	Gasolina	\$ 35,000.00
148	FV035718	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina, con fluido de aceite; transmision estandar de 5 velocidades; interiores sucios; instrumentos regulares; carroseria con golpes ligeros, defensa delantera dañada.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,014	Gasolina	\$ 40,000.00
149	FV036116	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Vehículo accidentado parte frontal, motor dañado, carter dañado, radiador dañado, falta bateria, alma dañada, vestiduras sucias co desgaste, sin llave, tapas de puerta maltratadas, cofre dañado, faltan faros, calavera izquierda, facias dañadas, 4 llantas lisas y dañadas, una es la de refacción.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2014	Gasolina	\$ 15,000.00
150	FV036599	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina; transmision estandar de 5 velocidades con fluido de aceite; interiores regulares; carroseria con golpes ligeros.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,015	Gasolina	\$ 50,000.00
151	FV036601	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina; transmision estandar de 5 velocidades con fluido de aceite; interiores regulares; carroseria con golpes ligeros, defensa trasera daño en pintura.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,015	Gasolina	\$ 50,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
152	FV037089	BLM Lerma	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, Sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite excesivas, batería dañada, transmisión estandar con fugas de aceite, vesiduras sucias, sin llave, llantas lisas.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2015	Gasolina	\$ 50,000.00
153	FV037108	CVS BLM Toluca Centro	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, falta computadora y arnes, batería dañada, sin llaves, transmisión estandar con fugas de aceite, desclochada, vestiduras sucias con desgaste, llantas lisas. Baja en Tramite.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2015	Gasolina	\$ 50,000.00
154	FV037119	BLM Lerma	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, no funciona, motor a gasolina, con faltantes, con fugas de aceite excesivas,tapa de punterías, cuerpo de aceleración, sensores, mangueras sueltas, , batería dañada, sin llave, vestiduras sucias con desgaste, fascia delantera con daño, manija de puerta izquierda delantera con daño, llantas lisas. Baja en tramite.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2015	Gasolina	\$ 50,000.00
155	FV037145	BLM Lerma	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llaves, transmisión estandar con fugas de aceite, con golpes ligeros, llantas lisas. Baja en Tramite; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2015	Gasolina	\$ 50,000.00
156	FV037222	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina; transmicion estandar de 5 velocidades con fluido de aceite; interiores regulares daño en funda de palanca de velocidades; carrosería con golpes ligeros. Baja en tramite; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,015	Gasolina	\$ 50,000.00
157	FV037235	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina con fluido de aceite; transmicion estandar de 5 velocidades con fluido de aceite; interiores sucios; instrumentos regulares; carrosería con golpes ligeros.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,015	Gasolina	\$ 50,000.00
158	FV037263	Tracomsa Tultepec	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad siniestrada motor dañado con faltante de piezas; transmicion estandar dañada: interiores sucios y dañados; instrumentos dañados; suspensión de muelles y amortiguadores dañada; carrosería con golpes severos.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2015	Gasolina	\$ 50,000.00
159	FV038630	BIM Azcapotzalco	4	Automóvil,Chevrolet,Aveo Alto kilometraje, desgaste natural de uso, sin prueba de motor Unidad motor a gasolina con fluido de aceite; transmicion estandar de 5 velocidades con fluido de aceite; interiores sucios; instrumentos regulares; carrosería con golpes ligeros con daño en parabrisas y defensa delantera; 4 llantas 1 ponchada.Baja en tramite, se entregaria al momento de recoger los documentos.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Chevrolet	2,016	Gasolina	\$ 61,000.00
160	FV039530	CVS BIM Tultitlan	NA	Chasis Caja, GML, VDT1 Banco de baterías dañado, no enciende Unidad motor eléctrico; transmicion automatica con fluido de aceite; interiores sucios y maltratados; chasis con corocion; carrosería con golpes ligeros, defensa delantera dañada., Baja 2024.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	GML	2014	Electrico	\$ 10,000.00
162	FV054598	BLM Lerma	4	Automóvil,Toyota,Prius C Vehículo accidentado, motor dañado, radiador dañado, alma dañado, dirección dañado, chasis torcido, parabrisas dañado, costado izquierdo dañado, toldo torcido, airbag dañadas, instrumentos dañados, cofre, llanta izquierda dañado. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Toyota	2020	Hibrido Gasolina - Electrico	\$ 50,000.00
167	N/A	BLM Cedis Cuautitlan	NA	Refacciones varias de Kenworth Refacciones varias de Kenworth, Solo se entrega factura de Morton.;	N/A	N/A	N/A	\$ 6,000.00
168	N/A	BLM Cedis Cuautitlan	NA	Refacciones varias de Remolque y Dolly Refacciones varias de Remolque y Dolly, Solo se entrega factura de Morton.;	N/A	N/A	N/A	\$ 5,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
169	N/A	BLM Cedis Cuautitlán	NA	Refacciones varias para MB Actros. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON. Refacciones varias para MB Actros. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON.;	N/A	N/A	N/A	\$ 28,000.00
170	NA	Bimbo Toluca	NA	LOTE DE 40 RINES DE ACERO MEDIDA 24.5, de uso, con golpes. Solo se entrega factura de Morton.;	NA	NA	NA	\$ 30,000.00
171	NA	BLM Lerma	NA	MAQ. SOLDADORA D/ARCO P/ ELECTRODO Máquina de soldar funcionando. Solo se entrega factura de Morton.;	N/A	N/A	N/A	\$ 1,000.00
172	NA	BLM Lerma	NA	Refacciones varias de Kenworth Refacciones varias de Kenworth, Solo se entrega factura de Morton.;	N/A	N/A	N/A	\$ 8,000.00
173	NA	BLM Lerma	NA	Refacciones varias de Mercedes Benz Refacciones varias para MB Actros. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON.;	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00
174	NA	BLM Lerma	NA	Refacciones varias de Remolque y Dolly Refacciones varias de Remolque y Dolly, Solo se entrega factura de Morton.;	N/A	N/A	N/A	\$ 500.00
175	NA	BLM Lerma	NA	Refacciones varias para Kenworth. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON. Refacciones varias para Kenworth. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON. ;	KW	N/A	N/A	\$ 3,000.00
176	NA	BLM Lerma	NA	Refacciones varias para MB Actros. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON. Refacciones varias para MB Actros. SOLO SE ENTRAGA FACTURA DE MORTON.;	MB ACTROS	N/A	N/A	\$ 1,500.00
177	Caja 1	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros. Sin llave, chapas dañadas. Solo se entrega factura de Morton.;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
178	Caja 2	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros. Sin llave, chapas dañadas. Solo se entrega factura de Morton.;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
179	Caja 3	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros. Sin llave, chapas dañadas. Solo se entrega factura de Morton.;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
180	Caja 4	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros. Sin llave, chapas dañadas. Solo se entrega factura de Morton.;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
181	Caja 5	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros. Sin llave, chapas dañadas, con daño en parte delantera. ;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
182	Caja 6	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros, sin llave, chapas dañadas, con daño en parte delantera lado izquierdo. ;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
183	Caja 7	Airibuz, Tultitlán	NA	CAJAS SECAS PARA NISSAN D22 Caja seca con puerta ala de gaviota, con golpes ligeros, sin llave, chapas dañadas. ;	Moldex	NA	NA	\$ 2,000.00
184	FV025092	BLM Lerma	4	Van carga,Fiat,Ducato Daño en motor, sistema de inyección, sin computadora, falta riel de inyección, falta batería, vestiduras con desgaste, palanca de velocidades con daño, interior con faltantes, transmisión estandar con fugas de aceite, desclochada, falta switch y tapa de volante, guantera dañada, fascia delantera con daño, falta moldura lado izquierdo, puerta corrediza con daño, falta moldura lado derecho, llantas lisas. Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	FIAT	2009	Diesel	\$ 25,000.00
185	FV002744	BIMBO Irapuato Transportes	N/A	Remolque,Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MEDIA VIDA, UNA TABLA DE CORTINA FALTANTE Baja estatal 2024 y Federal 2023; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2003	N/A	\$ 45,000.00
186	FV006636	BIMBO Irapuato Transportes	N/A	Remolque,Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MEDIA VIDA Baja estatal 2024 y Federal 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2005	N/A	\$ 45,000.00
187	FV006833	BIMBO Irapuato Transportes	N/A	Remolque,Caytrasa; SOLO 4 LLANTAS MEDIA VIDA, Esquinero levantado; Baja estatal 2024 y Federal 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Caytrasa	2005	N/A	\$ 45,000.00
188	FV007423	BIMBO Irapuato Transportes	N/A	Remolque,Gami; SOLO 4 LLANTAS MEDIA VIDA, Detalles en cortina Baja estatal 2024 y Federal 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	GAMI	2005	N/A	\$ 45,000.00
189	FV023089	BIMBO Tultepec, Edomex.	4	Chasis Caja, Nissan, D22; MOTOR DAÑADO, PIEZAS FALTANTES, DAÑO EN MONOBLOK, Baja 2024; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Nissan	2009	Diesel	\$ 25,000.00
190	FV051023	BIM Azcapotzalco	4	Honda CRV, Unidad recuperada de robo, Numeros de serie y motor remarcados, cuenta con carta de liberacion en Copia, Baja en tramite, en buenas condiciones, motor a Gasolina, ligeros golpes en carrocería, vestiduras desgastadas, con llanta de refaccion y maleta de ayuda incluida.; Es probable se entreguen algunos documentos en copia, es responsabilidad del comprador certificarla.	Honda	2018	Gasolina	\$200,000

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014