

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
1	47	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Golpe en fascia y salpicadera trasera derecha, Calavera trasera derecha rota, Asientos delanteros requieren tapicería.
2	573	Automovil	JAC	E10X	2024	Aragon; CDMX	Cambio de batería y cambio de pila de control. Vehículo con prueba de arranque, por lo que se garantiza su funcionamiento, transmisión automática, interiores en buen estado, llantas lisas, rines de aluminio, carrocería en buen estado; Baja 2026.
3	49	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Calavera trasera izquierda rota, Fascia y costado izquierdos dañadas, Asientos delanteros requieren tapicería.
4	46	Automovil	Chevrolet	SPARK	2014	Aragon; CDMX	Bulbo de reversa, seguros de puerta, fallo en encendido, batería. Vehículo sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, con llaves, interiores desgastados y sucios. Con golpes ligeros, se tiene fascia trasera de lado de copiloto con golpe, fascia delantera de lado de copiloto con golpe. Se entrega con 4 llantas lisas; Baja 2026.
5	51	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Detalles de pintura en cofre y defensa. Asientos delanteros requieren tapicería.
8	80	Automovil	Chevrolet	SPARK	2015	Aragon; CDMX	Vehículo sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin caja de fusibles, instrumentos roto, sin caja de cambios, parabrisas roto, chapa de de carro rota, interiores sucios y desgastados, se entrega con 4 llantas lisas y dañadas, instrumentos desarmados; Baja 2026.
9	54	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Guantera no cierra. Falta cubierta posterior de retrovisor piloto. Volante desgastado.

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
10	144	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	varillade seguro de puerta trasera, calaveras rotas, faro roto y botones de puertas. Vehiculo con prueba de arranque por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, golpes de lado de copiloto, facia trasera y facia delantera con golpe, no afecta su funcionamiento, pero se notan caidas, al igual que presenta golpes en la salpicadera de lado de copiloto, puerta delantera y trasera. Se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
11	55	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Pequeña sumida en salpicadera frontal izquierda. Calavera trasera derecha dañada. Se requiere tapicería de asiento de copiloto. Pequeña cuarteadura en parabrisas.
12	149	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	Espejo derecho, humo azul, varilla de cajuela, seguros de puerta. Vehiculo con prueba de arraque por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, carroceria con golpes en la facia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
13	58	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Asientos delanteros con detalles estéticos. Mirillas A/C rotas.
14	146	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	Falla encendida, falta servicio y faltan viseras. Vehiculo con prueba de arranque por lo que si se garantiza su funcionamiento. Interiores sucios y desgastados. Instrumentos funcionando, carroceria en buen estado, llantas lisas y desgastadas ; Baja 2026.
15	59	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Defensa trasera con pequeños raspones. Calavera trasera derecha rota. Defensa delantera tallones varios. Parabrisas estrellado.
16	155	Automovil	Chevrolet	SPARK	2014	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ,falta en luces, transmision con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , puertas izquierda descuadrada pr golpe , con salpicaderas sueltas con llants con Luces y de vida ; le falta servicio y luces dañadas; Baja 2026.
17	60	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Pequeño tallón costado y puerta derechos. Asiento copiloto requiere tapicería.
18	154	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque con bateria en corto con fugas de aceite transmision con fuga de aceite ; con golpes en costados y cofre , con salpicaderas sueltas con llantas con 1/4 de vida, manijas interiores faltan, saca humo azul; Baja 2026.

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
19	72	Automóvil	Chevrolet	Spark	2014	Irapuato	Detalles de pintura en cofre y defensa. Tallón en salpicadera izquierda. Parabrisas estrellado. Asiento de copiloto requiere tapicería. Guantero no cierra.
20	374	Camioneta	Mercedes Bens	Sprinter	2019	Tlahuac	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, sin llave, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, llantas 1/4 de vida LG02844
21	145	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y cofre , con salpicaderas sueltas con llantas con 1/4 de vida ;bulbo de reversa,calaveras rotas ,cinturones y viseras dañados , faltan cabeceras.; Baja 2026.
22	74	Automóvil	Chevrolet	Spark	2015	Irapuato	Golpe y tallón en fascia trasera izquierda. Pequeños detalles de pintura en cofre. Sin carcasa de retrovisor lado copiloto. Golpe pequeño en puerta y costado izquierdos. Asiento de copiloto requiere tapicería.
23	82	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	Seguros de puertas, manija de elevador, viseras, espejo izquierdo, asientos dañados. Vehículo con prueba de arranque por lo que si se garantiza su funcionamiento. Se tiene llaves interiores desgastados y sucios, carrocería con golpes ligeros que no afecta su funcionamiento, instrumentos en buen estado con prueba. Se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
24	75	Automóvil	Chevrolet	Spark	2017	Irapuato	Pequeñas sumidas en cofre. Parabrisas estrellado. Pequeña grieta en defensa delantera . Asiento de piloto requiere tapicería.
25	577	Automovil	JAC	E10X	2024	Aragon; CDMX	Cambiar pila de control. Vehículo con prueba de arranque, por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision automatica, interiores en buen estado , llantas lisas, rines de aluminio, carrocería en buen estado; Baja 2026.
26	76	Automóvil	Chevrolet	Spark	2015	Irapuato	Pequeños golpes y detalles de pintura en fascia y salpicadera izquierdos. Asiento de conductor requiere tapicería.
27	83	Automovil	Chevrolet	SPARK	2016	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas llantas lisas.; Baja 2026.

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
28	77	Automóvil	Chevrolet	Spark	2015	Irapuato	Golpes y tallones fascia trasera. Raspón en costado izquierdo. Faro izquierdo con daño en mica. Parabrisas estrellado. Salpicadera izquierda con pequeño golpe. Tallón en costado derecho. Asientos delanteros requieren tapicería.
29	275	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , con salpicaderas sueltas con llantas con 1/4 de vida ;asientos delanteros en mal estado, sin viseras , daño en manijas y carcazas de espejos rotos .; Baja 2026.
30	85	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Cofre con golpe menor. Costado derecho con golpe menor.
31	276	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Calaveras rotas, bulbo de reversa y falla motor. Vehiculo con prueba de arranque por lo que se garantiza su funcionamiento, transmision manual, con llaves, interiores sucios y desgastados, instrumentos completos, golpes en la fascia trasera y fascia delantera, con ligeros golpes en puertas tambien de lado de copiloto; Baja 2026.
32	608	Automovil	Nissan	March	2024	Tlahuac	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, bateria dañada, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares sin probar, carroceria con golpes ligeros, llantas 1/4 de vida
33	87	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Fascia delantera con tallón menor,
34	277	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , puerta descuadrada por golpe, carcazas rotas, faltan cabeceras con llantas con 1/4 de vida ; falta servicio y tira aceite por tapa de punterias .;
35	88	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Golpe en cajuela, Tallón puerta izquierda y fascia delantera. Golpe en lado izquierdo, Falta pistón de cajuela. Asientos delanteros dañados, Parabrisas estrellado
36	279	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras,Asient trasero,luces, fuga de anticongelante, asiento piloto dañado, falta tapa cajuela y espejo lateral izquierdo con llantas con 1/4 de vida ; falta servicio y tira aceite por tapa de
37	91	Automóvil	Volks Wagen	Saveiro	2016	Irapuato	Caja seca instalada. Excelentes condiciones estéticas y mecánicas.
38	281	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Manijas interiores, viseras, tapa y varilla de cajuela, luces. Vehiculo con prueba de arraques por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, carroceria con golpes en la fascia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
39	94	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Defensa trasera desajustada, Parabrisas estrellado, fascia delantera con pequeños tallones, Asientos delanteros dañados.
40	513	Automovil	Honda	Honda Moto	2022	Aragon; CDMX	Se tiene moto sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, con batería, con llaves, transmisión manual, se entrega con 2 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
41	95	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Fascias con tallones varios, Faro izquierdo con mica rota. Asiento de conductor dañado, Salicadera izquierda descuadrada
42	286	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque batería se va a corto con fugas de aceite ; transmisión estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas, puerta descuadrada lado piloto por golpe , carcizas rotas, faltan cabeceras,Asient trasero,luces, fuga de anticongelante, asiento piloto dañado, espejo lateral izquierdo dañado con llantas con 1/4 de vida ; Baja
43	238	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas cofre con golpe, salpicadera izquierda dañada, llantas lisas.; Baja 2026.
44	96	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Fascia trasera con tallones costado con tallones, Faro izquierdo roto, Tallones en fascia delantera.
45	287	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, cofre dañado, llantas lisas.; Baja 2026.
46	97	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Fascia trasera con raspones, asientos delanteros dañados, Salpicadera derecha descuadrada tablero con guantera dañada
47	291	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmisión estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas, puerta lado izquierda descuadrada por golpe ,con llantas con 1/4 de vida ;asientos sucios , viseras y manijas dañadas.; Baja 2026, solo se entregan tenencias 2026, 2025 y 2024
48	98	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Asientos delanteros requieren retapizado, Retrovisor lado de conductor sin carcasa

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
49	297	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Bulbo de reversa, boton de intermitentes, bateria. Vehiculo con prueba de arranque por lo que si se garantiza su funcionamiento. Se tiene llaves interiores desgastados y sucios, carrocería con golpes ligeros que no afecta su funcionamiento, instrumentos en buen estado con prueba. Se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
50	571	Automovil	JAC	E10X	2024	Aragon; CDMX	Espejo izquierdo dañado. Vehiculo con prueba de arranque, por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision automatica, interiores en buen estado , llantas lisas, rines de aluminio, carrocería en buen estado. Solo falta mica y espejo de lado de copiloto; Baja 2026.
51	159	Automóvil	Volks Wagen	SAVEIRO	216	Irapuato	Caja Seca Instalada Condiciones normales de uso, desgaste excesivo de motor consume aceite y se apaga en bajas RPM
52	298	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, bateria dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias, cofre y salpicadera izquierda dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.
53	253	Automóvil	Chevrolet	Spark	2017	Irapuato	Raspones fascia trasera, Asientos delanteros requieren retapizado
54	301	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite , bulbo de reversa dañado; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras, asiento piloto dañado manijas y viseras dañadas con llantas con 1/4 de vida.; Baja 2026.
55	256	Automóvil	Chevrolet	Spark	2017	Irapuato	Talloners menores en Salpicaderas y fascia delantera
56	514	Automovil	Honda	Honda Moto	2022	Aragon; CDMX	Vehiculo sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin ambas tapas de motor, que son los cubre polvos. Con llave, se entrega con 2 llantas lisas; Baja 2026.
57	257	Automóvil	Chevrolet	Spark	2017	Irapuato	Computadora dañada, Tallón menor en fascia delantera, Salpicaderas con recargones menores, asiento de copiloto necesita tapicería.

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
58	294	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; truena suspension , check prendido por bobina visera y manijas dañadas.; Baja 2026.
59	483	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Tallones en defensa delantera, Asientos delanteros necesitan tapiceria y Sin asientos traseros.
60	280	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, bateria dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, sin asientos traseros, suelo dañado, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascias y salpicadera izquierda dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.
61	484	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Tallones en defensa delantera, Asientos delanteros necesitan tapiceria y Sin asientos traseros.
62	285	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, motor con fugas de aceite, bateria dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos dañados sin probar, carroceria con golpes ligeros, fascias dañadas, golpe en todo el costado derecho, llantas lisas.; Baja 2026.
63	485	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Tallones en defensa delantera, Asientos delanteros necesitan tapiceria y Sin asientos traseros.
64	292	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, bateria dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascias, cofre y faros dañados, llantas lisas.; Baja 2026.
65	486	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Tallones en defensa delantera, Asientos delanteros necesitan tapiceria y Sin asientos traseros.
66	487	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Parabrisas estrellado, Pequeños tallones en defensa delantera, Asiento piloto necesita tapiceria y Sin asientos traseros

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
67	240	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; Calavera izquierda rota, cielo despegado, parabrisas estrellado, manijas para elevador y espejo izquierdo, faltan cabezeras, golpe en puerta izquierda .; Baja 2026.
68	305	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Viseras, volante dañado y batería. Vehículo con prueba de arraque por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, carroceria con golpes en la facia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
69	489	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Pequeño tallón en defensa Parabrisas estrellado y Sin asientos traseros
70	490	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Defensa trasera con daño menor, Retrovisor lado derecho con daño menor y Sin asientos traseros
71	243	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad sin prueba de arranque batería se va a corto con fugas de aceite transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabezeras asientos traseros, asiento piloto dañado manijas y viseras dañadas con llantas con 1/4 de vida.; Baja 2026.
72	492	Automóvil	Nissan	March	2022	Irapuato	Asiento piloto dañado y sin asientos traseros
73		Automovil	Chevrolet	Spark	2017	Tlahuac	Unidad con prueba de arranque, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares sin probar, carroceria con golpes ligeros, parabrisas roto, luces trasera rotas, llantas 1/4 de vida
74	250	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascias dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.
75		Automovil	Chevrolet	Spark	2017	Tlahuac	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, sin llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos regulares sin probar, carroceria con golpes ligeros, llantas 1/4 de vida

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Ubicación	Observaciones generales
76	241	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascia delantera caída, fascia trasera dañada, llantas lisas.; Baja 2026.
77	252	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Boton de intermitentes, batería y lavado de motor. Vehículo con prueba de arranque por lo que se garantiza su funcionamiento, transmisión manual, con llaves, interiores sucios y desgastados, instrumentos completos, golpes en la fascia trasera y fascia delantera, con ligeros golpes en puertas también de lado de copiloto; Baja 2026.
78	236	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmisión estándar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; Asientos delanteros en mal estado, amortiguadores de cajuela, fuga de aceite y trueno dirección, manijas y viseras dañadas, faltan asientos traseros.; Baja 2026. Solo se entregan tenencias 2026, 2025, 2024.
79	234	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, piso dañado, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.
80	249	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, puerta trasera izquierda con golpe, llantas lisas.; Baja 2026.
81	245	Automovil	Chevrolet	SPARK	2017	Aragon; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmisión estándar con fuga de aceite , tita aceite de junta de cabeza con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; Corto en cuartos, bulbo de reversa, boton de intermitentes y tira aceite de la dirección, manijas y viseras dañadas.; Baja 2026.
82	86	Automóvil	Chevrolet	Spark	2016	Irapuato	Asiento copiloto requiere tapicería.

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014