

Lote	Número eco.	Veh./Equipo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de salida
1	EVUTT-201	Carro Golf	JOHN DEERE	Gator	2021	1M04X2XDCMM162652	Mexicali	Unidad no funciona. presenta daño en embrague de clutch de motor y trasmision, pastas de discos de freno dañadas, llantas 10% de vida, rotulas media vida, luces completas, no cuenta con techo, cuenta con bateria dañada. sin llave encendido, daño en pintura. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE MORTON.	\$ 34,000.00
2	S/N	DETECTOR DE RAYOS	METTLER TOLEDO	XX36	N/A	3515R40V4585	Vistahermosa	Equipo sin prueba de funcionamineto, estructuralmente con desgaste de uso , SOLO SE ENTREGA FACTURA DE ORIGEN.	\$ 85,000.00
3	S/N	Carrito Utilitario	KAWASAKI	MULE SX	2022	JK1AFEP18NB511914		Unidad no funciona dañado, con faltantes; transmisión automatica dañada; requiere reparación en de la suspensión; asiento en mal estado; carroceria con golpes ligeros, pintura dañada; 4 llantas en mal estado	\$ 15,000.00
4	G1922	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE6KX002294	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 28; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada ; Transmisión estándar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Interiores en regular estado asientos con daño; Instrumentos completos; Suspensión de amortiguador; Chasis en buen estado; Carroceria con golpes ligeros, parrilla, fascia delantera y trasera, cofre, salpicadera lado derecho, espejoretovisar lado derecho y lateral de carroceria lado derecho, puerta trasera dañados, falta cristal de puerta trasera; Con 4 Llantas 1/4 vida.	\$ 100,000.00
5	S/N	SAFELINE		POWER PHASE	N/A	10003468	Vistahermosa	Equipo sin prueba de funcionamineto, estructuralmente con desgaste de uso , SOLO SE ENTREGA FACTURA DE ORIGEN.	\$ 59,000.00
6	S/N	Vehiculo Utilitario	KAWASAKI	MULE SX	2022	JK1AFEP17NB511905	PLANTA MICHOACAN	Unidad en malas condiciones en general	\$ 10,000.00
7	S/N	Carrito Electrico	KAWASAKI	MULE SX	2022	JK1AFEP10NB511910	PLANTA DURANGO	Unidad no funciona, en mal estado. presenta daño en motor, pastas de discos, sin instrumentos, llantas 10% de vida, chasis roto, no cuenta con techo, sin bateria. sin llave de encendido, daño en pintura, base de amortiguadores torcidos. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE MORTON.	\$ 8,000.00
8	118384	Automóvil	Nissan	March	2018	3N1CK3CD3JÑL207903	Sayoniquilpan Edo Mex.	Unidad arrancando, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores con vestiduras sucias ,golpes en costados ,salpicadera dañada y interiores mojados , falta tapones ,puerta descuadrada por golpes ; instrumentos en buen estado, sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis en buen estado; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas 1/4 vida .	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Veh./Equipo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de salida
9	S/N	Composteadora	Vermeer	CT718		56S8142R2EF003001	Vista Hermosa, Mich.	Composteador, dañado, con motor a diesel, con fugas de aceite; transmisión automática, sin probar: Interiores, asiento dañado; instrumentos, sin probar, en regular estado; carrocería, con golpes, con corrosión, ventanas estrelladas; sin llantas. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE MORTON.	\$ 150,000.00
11	S/N	Carrito Utilitario	KAWASAKI	MULE SX	2022	JK1AFEP15NB511904		Unidad no funciona dañado; transmisión automática dañada; requiere reparación en de la suspensión; asiento en mal estado; carrocería con golpes ligeros, pintura dañada; 4 llantas en mal estado	\$ 15,000.00
12	S/N	Camioneta Suv	Chevrolet	Suburban Hihgt Contry	2022	1GNSK9KL6NR233311	Cualican, Sin.	Unidad arrancando, con motor a gasolin, una llave ; transmisión automática; interiores en buenas condicones ; instrumentos en buen estado; suspensión de amortiguadores con desgaste de uso ; chasis en buen estado; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas 1/4 vida, Con blindaje N-V PS Div 3. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE ORIGEN Y BAJA.	\$ 1,500,000.00
14	S/N	Vehiculo Utilitario	KAWASAKI	MULE SX	2022	JK1AFEP1XNB511915	PLANTA MICHOCAN	Unidad en condiciones en las que se encuentra	\$ 40,000.00
16	S/N	Carrito Electrico	JOHN DEERE	Gator 11	2020	1M04X2XDHLM150845	PLANTA DURANGO	Unidad no funciona, en mal estado. presenta daño en motor y trasmision, pastas de discos, sin instrumentos, llantas 10% de vida, chasis roto, no cuenta con techo, sin batería. sin llave de encendido, daño en pintura. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE MORTON.	\$ 12,000.00
18	S/N	Carro Golf	JOHN DEERE	Gator	2021	1M04X2XDKLM150870	PLANTA MEXICALI	Unidad no funciona. presenta daño en motor, suspensión dañada, bujes de camas dañadas, llantas 10% de vida, rotulas media vida, chasis y estructura con corrosión severa, no cuenta con techo, cuenta con batería dañada. sin llave encendido, daño en pintura. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE MORTON.	\$ 17,000.00