

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	ECO-159	NP 300	Nissan	Pick-Up Estaca	2015	3N6DD25X0FK084620	Ciudad Victoria	Unidad sin prueba de arranque, motor con fugas de aceite, con conversion a gas LP, transmision y diferencial sin probar con fugas de aceite ambos, sin bateria, sin llave, vestiduras rotas, interiores regulares, instrumentos sin probar regulares, forro de volante dañado, carroceria con golpes ligeros, parabrisas roto, llantas lisas y dañadas.
2	G1905	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2018	WV1CAASE5JX003080	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
3		Chasis Cabina	Isuzu	ELF 500	2012		Ciudad de Mexico	En las condiciones en las que se encuentra
4	G1912	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE6KX002747	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
6	G1938	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE6KX002490	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
7	Kangoo	Kangoo	Renault	Van	2007	8A1FC11507L012304	Ciudad Victoria	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor desarmado incompleto, sin cabeza, interiores regulares, instrumentos sin probar, vestiduras sucias, piso dañado, transmision sin probar, carroceria con golpes ligeros, parabrisas roto, cofre suelto, llantas lisas y dañadas.
8	G1940	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE9KX002533	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
10	G1951	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE0KX002517	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
11		Automóvil	Nissan	Tiida	2015		Ciudad de Mexico	En las condiciones en las que se encuentra
12	G1986	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE8KX002488	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
13	ECO-057	Ram 4000	Dodge	Pick-Up Chasis	2012	3GBJC34R22M114060	Ciudad Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmision sin probar, sin batería, sin llave, interiores rotos, vestiduras rotas, instrumentos sin probar rotos, carroceria con golpes ligeros, espejos dañados, salpicaderas dañadas, puertas con golpes, chasis con corrosion 6 llantas 1/4 de vida.
14	G2028	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE0KX002159	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
16	G2029	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE0KX002176	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
17		Chasis Cabina	Isuzu	ELF 500	2010		Toluca, Edomex.	En las condiciones en las que se encuentra
18	G2064	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE6KX002537	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
20	G2081	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE8KX002586	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
21	ECO-2119	FLD120	Freightliner	Tractocamion	2003	3AKJAHBD93DK88900	Ciudad Victoria	Unidad con prueba de arranque, transmision sin probar, sin baterias, interiores desgastados regulares, vestiduras rotas, instrumentos sin probar, forro de volante dañado, carroceria con golpes ligeros, guarda barro delanteros dañados
22	G2082	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE9KX002578	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
24	G2087	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX003338	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
25		Automóvil	Nissan	Tiida	2015		Ciudad de Mexico	En las condiciones en las que se encuentra
26	G2103	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE2KX002549	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
27	ECO-1042	N/A	Volvo	Tractocamion	2007	4V4NC9TG57N438296	Ciudad Victoria	Unidad con prueba de arranque, trasnmsisin sin probar, sin baterias, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos sin probar, carroceria con golpes ligeros, parabrisas roto, falta tapa de baterias, llantas lisas y dañadas.
28	G2104	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE3KX002575	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
30	G2158	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE0KX003229	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
31		Chasis Cabina	Isuzu	ELF 500	2013		Ciudad de Mexico	En las condiciones en las que se encuentra
32	G2163	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE4KX003203	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
33	ECO-2122	FLD120	Freightliner	Tractocamion	2006	3AKJAHBG36DV40591	Ciudad Victoria	Unidad con prueba de arranque, transmision sin probar, sin baterias, interiores desgastados regulares, vestiduras rotas, instrumentos sin probar, forro de volante dañado, carroceria con golpes ligeros, faltan cuartos delanteros, llantas lisas y dañadas.
34	G2168	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE0KX003392	Tlanepantla	MAXI CARGA 1.6L 81 KW PFI 5V
36	ECO-1041	N/A	International	Tractocamion	2006	2HSCEAPR86C321107	Ciudad Victoria	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, transmision sin probar, sin baterias, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos sin probar, carroceria con golpes ligeros, parabrisas roto, llantas dañadas, cabina cambiada
37		Chasis Cabina	Isuzu	ELF 500	2012		Toluca, Edomex.	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
38	S/N	FL70	Freightliner	Camion	2003	3ALABUC5X3DK82831	Ciudad Victoria	Unidad sin prueba de arranque, transmision sin probar, motor con fugas de aceite, sin bateria, sin llave, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos dañados, tacometro dañado, tablero dañado, carroceria con golpes ligeros defensa dañada, parabrisas roto, chapas de puertas dañadas, llantas lisas y dañadas.