

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	2857	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2016	JAANMR859G7500911	Reynosa, Tamp.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, postes de carrocería, frente de cabina, manija exterior lado derecho, defensas delantera y trasera dañados, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida.
2	12	Montacargas	Yale	GLP050	2000	E177B16620U	Torreon, Coah.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, se paro funcionando, motor a gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros; sistema de torre de inclinación sin probar; 4 llantas con 1/2 vida. SE VENDE CON TANQUE DE GAS, NUMEROS DE CHASIS Y MOTOR NO ENCONTRADOS
3	G2029	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE0KX002176	Tlanepantla, Edomex.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, salpicadera lado izquierdo, puerta lado izquierdo, marco de puerta lado izquierdo y fascia delantera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
4	S/N.	Montacargas	Yale	GL9050VXNVR E084	2000	B875V12091L	Acapulco, Gro.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, de torre baja con Motor a gas, con fuga de aceite, batería baja; sin llaves, transmisión estandar sin probar, interiores con vestiduras rotas instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados, sin tanque de gas, con 4 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
5	3139	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2020	JAANMR854L7500227	Monterrey, NL	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento, falta transmisión y palanca selectora de velocidades; diferencial sin probar con fuga de aceite, falta cardanes; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, postes de carrocería, cuartos direccionales delanteros, defensas delantera y trasera dañados, falta parrilla y escalon para ingresar a cabina lado derecho, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida, falta 2 llantas con rin
6	G2082	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE9KX002578	Tlanepantla, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar, suelo dañado, carrocería con golpes ligeros, luz trasera rota, pintura dañada, fascias dañadas, llantas lisas y dañadas.
7	.S/N	Montacargas	Yale	GLP050VXNVA E084	2000	C875V04153N	Acapulco, Gro.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, de torre baja con Motor a gas con reparación de cabeza, fuga de aceite y vaporizador con fuga de gas, batería baja; sin llaves, transmisión estandar sin probar, interiores con vestiduras rotas instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados, sin tanque de gas, con 4 llantas lisas.
8	2261	Chasis Cabina	Hino	616 semi	2015	JHHACP3H2FK002493	San Andres Tuxtla, Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel calentado tiro diesel y aceite se le quito termostato, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas y sucias con carcazas dañadas, espejos rotos; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles; chasis en buen estado con golpes de uso; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/4 vida.
9	G2087	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX003338	Tlanepantla, Edomex.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, cuarto direccional trasero lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo y fascia delantera daños, falta cristales de puertas traseras; 4 llantas con 1/4 de vida.
10	2855	Chasis Cabina	Isuzu	ELF300	2016	JAANMR858G7500933	Tampico, Tamps.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, postes de carrocería, cuarto direccional delantero lado derecho, frente de cabina, defensas delantera y trasera dañados, falta plumas limpiaparabrisas, faros opacos; 6 llantas con 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
11	3843	Camioneta	Hino	616 semi	2022	JHHACS3F8NK505560	Laredo, Tamps.	Unidad con Motor a diesel dañado, con fuga de aceite, baterías dañadas ; transmisión estandar sin probar ; diferencial sin probar; interiores, con vestiduras rotas y sucias ; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles ; chasis en buen estado ; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas lisas .
12	G2104	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE3KX002575	Tlanepantla, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin porta filtro ni filtro de aire, sin batería, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar, suelo dañado, carrocería con golpes ligeros, parabrisas dañado, fascias dañadas, luneta izquierda rota, sin emblema, llantas lisas y dañadas.
13	2839	Camioneta	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR851G7500918	Zacatecas, Zac.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, transmision sin proba; Interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos sin probar regulares, carroceria con golpes ligeros, falta faro derecho, parrilla dañada, sin espejo derecho, llantas lisas y dañadas.
14	G1973	Cargo Van	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX002500	Tlanepantla, Edomex.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada, sistema de direccion hidraulica dañado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, puerta trasera lado derecho, salpicaderas, cofre, fascias delantera y trasera dañados, cristal de puerta trasera y parabrisas estrellados; 4 llantas con 1/4 de vida.
15	S/N	Montacargas		GLP060VXNVR Q087	2000	B275V09271K	CD Reynosa, Tamps.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas lp, con fuga de aceite, marcha dañada, batería dañada; transmision automatica sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros; sistema de torre de inclinacion sin probar; 4 llantas con desgastadas.
16	2279	Chasis Cabina	Hino	514	2015	JHHACN4H8FK002338	Tuxtla Gutierrez, Chis.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, postes de carrocería, forro de volante, espejos retrovisores, defensas delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
17	G2163	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE4KX003203	Tlanepantla, Edomex.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, cuarto direccional trasero lado izquierdo, salpicadera lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
18	2776	Camion Ligero	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR854G7500668	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, transmision sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados con faltantes, llantas lisas y dañadas.
19	2824	Camion Ligero	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR856G7500901	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, transmision sin probar con fugas de aceite, sin batería, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados con faltantes, parabrisas roto, llantas lisas y dañadas.
20	G2122	Automovil	Chevrolet	Spark	2019	MA6CA6CD5KT053080	Tlanepantla, Edomex.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada, bayoneta para revisar nivel aceite de motor dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero completo; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
21	2811	Camion Ligero	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR856G7500879	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, transmision sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados con faltantes, parabrisas roto, llantas lisas y dañadas.
23	2826	Camion Ligero	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR857G7500874	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, transmision sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados con faltantes, parabrisas roto, llantas lisas y dañadas.
25	2825	Camion Ligero	Isuzu	ELF300E	2016	JAANMR856G7500896	Hermosillo, Son.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite, transmision sin probar con fugas de aceite, sin batería, sin llave, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos sin probar regulares. con faltantes, parabrisas roto, llantas lisas y dañadas.