

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	G2111	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD9KT054586	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cuarto direccional trasero lado derecho, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
2	S/N	Automovil	Nissan	Versa	2014	3N1CN7AD3EK448518	C Avena 439 Iztacalco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina se paro funcionando, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas, puerta lado derecho y fascia delantera dañados, falta varilla para sostener cofre, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
3	G2115	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD8KT054577	Tlanepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cofre, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
4		Automóvil	Volkswagen	GOL	2014	9BWAB05U6EP057656	C Avena 439 Iztacalco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina se paro funcionando, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
5	G2133	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD2KT054607	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta y salpicadera trasera lado derecho dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
6		Automovil	Nissan	Tiida	2014	3N1BC1AS3EK197335	C Avena 439 Iztacalco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina se paro funcionando, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
7	G2116	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD8KT054563	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera delantera lado derecho, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
8	47	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD8EC538742	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre, cuarto direccional trasero lado derecho, salpicaderas delanteras y traseras, puertas de cabina y puerta trasera, fascias delantera y trasera dañados, falta viseras, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
9	G2127	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD4KT054561	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, espejo retrovisor lado derecho, cuarto direccional trasero lado izquierdo y fascia trasera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
10	573	Automovil	JAC	E10X	2024	LJ1EEKPP0R7402056	Tlahuac; CDMX	Vehiculo con prueba de arranque, transmision automatica, interiores en buen estado, Cambio de batería y cambio de pila de controllantas lisas, rines de aluminio, carrocería en buen estado; Baja 2026.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
11	G2131	Automóvil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD3KT054566	Tlanepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, espejo retrvisor lado derecho y fascia trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
12	49	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD2EC473595	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado izquierdo, espejo retrovisor lado derecho, puertas de cabina, cofre, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
13	G2087	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX003338	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cuarto direccional trasero lado derecho, sistema para abrir el cofre, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y fascia delantera dañados, falta cristales de puertas traseras; 4 llantas con 1/4 de vida.
14	51	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD3EC505261	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, 4ta puerta, salpicaderas traseras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
15	G2015	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE1KX002171	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo dañada; 4 llantas con 1/4 de vida.
16	80	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6AD4FC738938	Tlahuac; CDMX	Vehiculo sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin caja de fusibles, instrumentos roto, sin caja de cambios, parabrisas roto, chapa de de carro rota, interiores sucios y desgastados, se entrega con 4 llantas lisas y dañanadas, instrumentos desarmados; Baja 2026.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
17	G1883	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2018	WV1CAASE1JX002895	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, cuarto direccional lado derecho, salpicadera lado derecho, parrilla y fascia delantera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
18	54	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD6EC488620	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre, puertas de cabina, salpicaderas traseras, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
19	G1893	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2018	WV1CAASE5JX002897	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta trasera lado izquierdo, puerta lado izquierdo, salpicaderas, espejo retrovisor lado derecho, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
20	55	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD0EC532157	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, faros, cofre, fascias delantera y trasera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
21	G2037	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE7KX002112	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho y parrilla dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
22	150	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD5GT004715	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, volante, puertas de cabina, salpicadera trasera lado izquierdo, cofre, espejo retrovisor lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo y moldura interior de puerta trasera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
23	G1997	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASEXKX002525	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada, falla el motor no ecelera; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado izquierdo, puertas traseras, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
24	149	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD6GT010104	Tlahuac; CDMX	Espejo derecho, humo azul, varilla de cajuela, seguros de puerta. Vehiculo con prueba de arraques por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmisión manual, instrumentos con prueba, carrocería con golpes en la fascia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
25	G2187	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE3KX003404	Tlanepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo, salpicadera lado derecho y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
26	58	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD2EC541751	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
27	G2104	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE3KX002575	Tlanepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería, inyectores, cuerpo de aceleracion y cables para bujías; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería y parrilla dañados, cristal de puerta lado izquierdo dañado; 4 llantas con 1/4 de vida.
28	59	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD5EC531568	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado derecho, cofre, salpicaderas delanteras, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
29	G2082	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE9KX002578	Tlanepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, cuarto direccional trasero lado derecho, puerta trasera, fascia trasera, espejo retrovisorlado izquierdo y salpicadera lado izquierdo dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida.
30	155	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD9EC488692	Tlahuac; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ,falta en luces, transmision con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , puertas izquierda descuadrada pr golpe , con salpicaderas sueltas con llants con Luces y de vida ; le falta servico y luces dañadas; Baja 2026.
31	G1901	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2018	WV1CAASE0JX003214	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
32	239	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT048129	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, Faltan asiento trasero, manijas interiores y espejo lateral, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes lieros, fascias y salpicaderas dañadas, llantas lisas y dañadas. Baja 2026
33	G1971	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX002335	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, salpicadera lado derecho, espejos retrovisores, puerta lado izquierdo y fascia delantera dañados, falta cristal de puerta trasera lado derecho; 4 llantas lisas.
34	60	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD0EC537164	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicadera delantera lado derecho, puertas lado derecho, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
35	G2022	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE4KX002164	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado derecho, puerta trasera lado derecho y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
36	248	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT044949	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, Faltan asientos traseros interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, puerta izquierda dañada, fascias dañadas, cofre dañado, salpicadera y puerta trasera izquierda dañada. Baja 2025

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
37	G1881	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2018	WV1CAASE8JX002831	Tlanepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta trasera lado izquierdo, cuarto direccional trasero vlado izquierdo, espejos retrovisores y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
38	72	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6ADXEC532134	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicadera delantera lado derecho, puertas lado derecho, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
39	G1958	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE2KX002485	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
40	251	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT048841	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, Falla transmision, falta relevador de bomba de gasolina, manijas de vidrio, Batería, calavera derecha y asientos traseros, interiores dañados, vestiduras rotas, carroceria con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas. Baja 2026
41	G1987	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE8KX002491	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros; 2 llantas con 1/4 de vida, 2 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
42	75	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD3HT020722	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta lado izquierdo, salpicadera trasera lado derecho, puerta trasera, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
43	G2049	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE9KX002192	Tlanepantla	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, lateral de carrocería lado derecho, puertas traseras, cuarto direccional traser lado izquierdo, espejo retrovisor lado derecho, salpicadera lado derecho, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.
44	577	Automovil	JAC	E10X	2024	LJ1EEKPP3R401066	Tlahuac; CDMX	Cambiar pila de control. Vehiculo con prueba de arranque, Cambiar pila de control; transmision automatica, interiores en buen estado, llantas 1/2 vida, rines de aluminio, carrocería en buen estado; Baja 2026.
45	278	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD4HT041465	Tlahuac; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, Faltan asientos traseros, manijas interiores, interiores rotos, vestiduras rotas, carrocería con golpes, fascias dañadas, puerta y salpicadera traseras derechas dañadas, llantas lisas y dañadas. Baja 2026
49		Camioneta	Dodge	Durango	2012	1C4SDHDT3CC651139	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceitecon motor V6 ; transmision automatica de 5 velocidades ;asientos de tela ,detalles de carrocería de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos y 4 llantas 1/2 vida.
50	77	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6AD8FC739090	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicaderas lado derecho, puertas lado derecho, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
54	87	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD3GT010397	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicaderas delanteras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
55		Camioneta	Dodge	Durango	2012	1C4RDHAG0CC623319	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision automatica;asientos de tela razgados lado chofer ,detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos y 4 llantas 1/2 vida.
58	279	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD4HT040879	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras,Asient trasero,luces, fuga de anticongelante, asiento piloto dañado, falta tapa cajuela y espejo lateral izquierdo con llantas con 1/4 de vida ; falta servicio y tira aceite por tapa de punterias .; Baja 2026.
59		Camioneta	Dodge	Durango	2012	1C4RDHAG9CC623318	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite con motor V6 (3.6L) ; transmision automatica de 5 velocidades ;asientos de tela razgados lado chofer ,detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio y 4 llantas 1/2 vida.
60	95	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD5GT010286	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado izquierdo, faros, 4ta puerta, puerta trasera, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura lado izquierdo y visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
61		Camioneta	Toyota	Sequoia	2013	5TDYY5G14DS047591	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceitecon motor V8 , 5.7 litros ; transmision automatica secuencial de 6 vel. , con 3 filas de asientos de piel ,detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos y 4 llantas 1/2 vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
63	96	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD2GT004560	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, salpicadera trasera lado derecho, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
64		Camioneta	Ford	Edge	2014	2FMDK3GC0EBA60620	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision automatica de 6 vel ;asientos de vinipiel con ajuste electrico ,detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos y 4 llantas 1/2 vida.
66	98	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD3GT004308	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, 3ra puerta, 4ta puerta, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
68		Camioneta	Ford	Edge	2014	2FMDK3GC9EBB03495	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision automatica de 6 vel ;asientos de vinipiel con ajuste electrico ,detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos y 4 llantas 1/2 vida.
70	571	Automovil	JAC	E10X	2024	LJ1EEKPP8R7402063	Tlahuac; CDMX	Vehiculo con prueba de arranque, transmision automatica, interiores en buen estado , llantas lisas, rines de aluminio, carroceria en buen estado, Espejo izquierdo roto. Solo falta mica y espejo de lado de copiloto; Baja 2026.
72	301	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT049258	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite , bulbo de reversa dañado; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras, asiento piloto dañado manijas y viseras dañadas con llantas con 1/4 de vida.; Baja 2026.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
73		Camioneta	Chevrolet	Suburban	2015	1GNSK8KC5GR116154	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con motor V8 5.3 L Ecotec ; transmision automatica con 6 velocidades ;con 8 asientos individuales tipo capitan de piel ,vidrios electricos , pantalla tactil , con 4 puertas con nivel de blindaje 4,las 4 puertas blindadas y cristales con rines de aluminio de 22 "con 4 llantas 1/2 vida.
74	294	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT042900	Tlahuac; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; trueno suspension , check prendido por bobina visera y manijas dañadas.; Baja 2026.
75		Camioneta	Chevrolet	Suburban	2015	1GNSK8KC9FR573032	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con motor V8 5.3 L Ecotec ; transmision automatica con 6 velocidades ;con 8 asientos individuales tipo capitan de piel ,vidrios electricos , pantalla tactil , con 4 puertas con nivel de blindaje 4,las 4 puertas blindadas y cristales con rines de aluminio de 22 "con 4 llantas 1/2 vida.
76	285	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADXHT041468	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, motor con fugas de aceite, bateria dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos dañados sin probar, carroceria con golpes ligeros, fascias dañadas, golpe en todo el costado derecho, llantas lisas.; Baja 2026.
78	257	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADXHT040059	Irapuato, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, falta bateria, computador dañada; transmision estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicaderas lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
79		Camioneta	Chevrolet	Tahoe	2014	1GNSK6E02ER189985	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con motor V8 5.3 L Ecotec fugas de aceite ; transmision automatica con 10 velocidades con traccion 4X2 ;con 4 asientos individuales tipo capitan de piel ,vidrios electricos , pantalla tactil de 17.7 pulgadas ;detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio con 4 llantas 1/2 vida.
80	243	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD0HT041463	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras asientos traseros, asiento piloto dañado manijas y viseras dañadas con llantas con 1/4 de vida.; Baja 2026.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
81		Camioneta	Chevrolet	Tahoe	2014	1GNSK6E02ER166187	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision automatica;con 4 asientos individuales tipo capitán de piel ,vidrios electricos ;detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos , faltan dos tapones de rueda y 4 llantas 1/2 vida.
82	241	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADXHT041471	Tlahuac; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascia delantera caída, fascia trasera dañada, llantas lisas.; Baja 2026.
83		Camioneta	Ford	Edge	2014	2FMDK3GC3EBA93126	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision automatica;asientos de vinipiel ,detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos y 4 llantas 1/2 vida.
84	282	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD0HT042919	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, Faltan asientos traseros, manijas interiores, falta tapon de deposito, bayoneta, relevador de bomba de gasolina, interiores dañados, vestiduras rotas, carroceria con golpes, fascias dañadas, luces traseras rotas, llantas lisas y dañadas. Baja 2025
85	283	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD5HT044889	Tlahuac; CDMX	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, puertas de cabina, salpicaderas lado derecho, cuarto direccional trasero lado izquierdo, espejos retrovisores, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura interior de puerta trasera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
86	289	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT044173	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicaderas delanteras, cuarto direccional trasero lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, falta molduras interiores de puertas traseras, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja en tramite.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
87	300	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD2HT048172	Tlahuac; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, choque frontal, fascias dañadas, cofre dañado, salpicaderas dañadas parabrisas roto, sin espejo izquierdo, luces delanteras y traseras rotas llantas lisas y dañadas. Baja 2025
88	304	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD3HT049685	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, Falta asientos traseros, batería y relevador de bomba de gasolina, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, fascias dañadas, puerta izquierda trasera dañada, faro izquierdo dañado, llantas lisas y dañadas. Baja 2025
89	245	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT048132	Tlahuac; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmisión estandar con fuga de aceite , tita aceite de junta de cabeza con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; Corto en cuartos, bulbo de reversa, boton de intermitentes y tira aceite de la dirección, manijas y viseras dañadas.; Baja 2026.
90	76	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6AD4FC811273	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, faros, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
91	85	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD9GT024224	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, salpicadera delantera lado derecho, puerta lado izquierdo y cofre dañados, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
92	88	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD7GT009611	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta trasera, 3ra puerta, 4ta puerta, salpicaderas traseras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
93	94	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6ADXGT009988	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicadera lado derecho, 4ta puerta, cuarto direccional trasero lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta viseras, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
94	286	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT041467	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas, puerta descuadrada lado pilto por golpe , carcazas rotas, faltan cabeceras,Asient trasero,luces, fuga de anticongelante, asiento piloto dañado, espejo lateral izquierdo dañado con llantas con 1/4 de vida .; Baja 2026.
95	97	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD0GT005416	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 3ra puerta, 4ta puerta, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicadera delantera lado derecho, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura lado dereho y visera lado derecho, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
96	297	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT044885	Tlahuac; CDMX	Bulbo de reversa, boton de intermitentes, bateria. Vehiculo con prueb de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento. Se tiene llaves interiores desgastados y sucios, carrocería con golpes ligeros que no afecta su funcioanmiento, instrumetnos en buen estado con prueba. Se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.
97	253	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD7HT041461	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, 2da puerta, salpicadera lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
98	256	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT039687	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, salpicaderas lado derecho, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
99	280	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD9HT041462	Tlahuac; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, sin asientos traseros, suelo dañado, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias y salpicadera izquierda dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.
100	486	Automovil	Nissan	March	2022	3N1CK3CEXNL217083	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas delanteras y fascia delantera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
101	489	Automovil	Nissan	March	2022	3N1CK3CE9NL205023	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo y fascia trasera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026
102	237	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT041466	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, sin llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos regulares sin probar, carrocería con golpes ligeros, llantas 1/4 de vida. Baja 2026
103	81	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD9GT008802	Tlahuac; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, Corto en cuartos, bulbo de reversa, Faltan asiento trasero, manijas interiores y espejo lateral, interiores dañados vestiduras rotas, instrumentos sin probar, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, puerta trasera derecha dañada, sin asientos traseros, salpicaderas dañadas, llantas lisas y dañadas. Baja 2026

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
104		Camioneta	Chevrolet	Tahoe	2015	1GNSK6KC5FR543434	Benito Juarez; Ciudad de México	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision automatica;con 4 asientos individuales tipo capitan de piel ,vidrios electricos ;detalles de carroceria de uso con 4 puertas con nivel de blindaje 3, solo blindado las 2 puertas delanteras y cristales con rines de aluminio de 5 birlos ,4 llantas 1/2 vida.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
 Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014