

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
201	S/N	Automovil	Volkswagen	Passat	2002	WVWTH23B02P300842	Ciudad de México	Sin prueba de arranque, Motor a gasolina, sin probar, sin llave; transmisión automática sin probar; interiores en regular estado, forro piel; instrumentos completos; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas lisas. SIN FACTURA DE ORIGEN	\$ 15,000.00
202	S/N	Camioneta	Jeep	Patriot	2007	1J4FT28W47D370130	Ciudad de México	Sin prueba de arranque, Motor a gasolina, con fugas de aceite, transmisión automática patea al hacer los cambios, interiores en regular estado, llantas lisas, espejo derecho con daño, toldo con perforaciones por antenas que tenía.	\$ 45,000.00
203	S/N	Automovil	Chevrolet	Aveo	2014	3G1TA5AF1EL120189	Guadalajara	Motor a gasolina, falta computadora, batería, tapones de depósitos, tapa de depósito de combustible.	\$ 59,000.00
204	S/N	Automovil	Volkswagen	Gol	2010	9BWAB05U7AP004085	Guadalajara	Sin prueba de arranque, Motor a gasolina, con fugas de aceite, Transmisión estándar, vestiduras rotas. espejo izquierdo dañado, perilla de palanca de velocidades dañada.	\$ 42,000.00
205	S/N	Automovil	Chevrolet	Aveo	2009	3G1TX52669L105710	Ciudad de México	Motor a gasolina, falta computadora, batería, Transmisión estándar, golpe en costado derecho, puerta trasera derecha con golpe, espejo derecho trasero dañado.	\$ 29,000.00
206	S/N	Automovil	Dodge	Atos	2008	MALAB51H96M751533	Ciudad de México	Unidad sin prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite, batería dañada, transmisión estándar con daño, cuesta cambiar las velocidades, vestiduras rotas, cielo sucio, pintura dañada, daño, toldo con perforaciones por antenas que tenía, llantas lisas. SIN FACTURA DE ORIGEN	\$ 5,000.00
207	S/N	Automovil	Dodge	Atos	2005	MALAB51H05M599219	Ciudad de México	Motor a gasolina arranca, con fugas de aceite, batería dañada, transmisión estándar con daño, cuesta cambiar las velocidades, vestiduras rotas, cielo sucio, pintura dañada, faro izquierdo con daño, manijas izquierdas dañadas, cofre con daño, toldo con perforaciones por antenas que tenía, llantas lisas.	\$ 15,000.00
208	S/N	Camioneta	Ford	Expedition	2003	1FMPU17L53LA66552	Ciudad de México	Unidad blindada, con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite, batería dañada, alternador dañado, tracción con daño, transmisión automática, vestiduras con desgaste, asientos de piel, parabrisas estrellado, llantas lisas. SIN FACTURA DE ORIGEN	\$ 25,000.00
209	S/N	Camioneta	Chrysler	RAM 250	2009	1D7HU16N08J180642	Ciudad de México	Unidad con prueba de arranque, con motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, Transmisión estándar, con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, vestiduras sucias y con desgaste, defensa con daño lado derecho, 4 llantas, golpe trasero lado izquierdo, 2 con 1/4 de vida y 2 lisas. Hecha humo blanco	\$ 97,000.00
211	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 250	2013	LBPKG0298C0008467	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, falta marcha, batería, kit de arrastre dañado, transmisión estándar, barras con daño, luces delanteras dañadas, falta tapa de tanque de combustible, llantas lisas.	\$ 4,000.00
212	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2013	LBPKE129XC0107089	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, sin batería, transmisión estándar, con fugas de aceite, faltan cuartos direccionales delanteros, kit de arrastre con daño, barras con daño, llantas lisas.	\$ 4,500.00
214	S/N	Motocicleta	Yamaha	R6	2007	JYARJ11197A023844	Ciudad de México	Unidad accidentada, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin batería, transmisión estándar, molduras dañadas, marco dañado, barras dañadas, manubrio dañado, sin tacómetro, kit de arrastre con daño, llantas lisas.	\$ 20,000.00
215	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2012	LBPKE1293C0106799	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, sin batería, transmisión estándar con fugas de aceite, asiento con daño, barras con daño, kit de arrastre con daño, llantas lisas.	\$ 4,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio de Salida
216	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 250	2013	LBPKG0299C0008462	Guadalajara	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, sin batería, transmisión estándar con fugas de aceite, asiento con daño, barras con daño, kit de arrastre con daño, llantas lisas.	\$ 7,000.00
217	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 125	2012	LBPKE1782D0014150	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, sin batería, necesita mantenimiento mayor, transmisión con fugas de aceite, sin batería, kit de arrastre con daño, barras con daño, cuartos direccionales izquierdos dañados, llantas lisas.	\$ 4,000.00
218	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 250	2012	LBPKG0294C0008482	Ciudad de México	Unidad sin motor, sin batería, transmisión dañada, faltan tapas de distribución, pedales, amortiguador de asiento, asiento dañado, barras con daño, kit de arrastre con daño, sin luces delanteras, cuarto trasero lado izquierdo dañado, llantas lisas y dañadas.	\$ 2,000.00
219	S/N	Motocicleta	Yamaha	YBR 250	2012	LBPKG0298C0008470	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, falta batería, transmisión estándar, asiento con daño, barras con daño, kit de arrastre con daño, cuartos direccionales traseros dañados, llantas lisas.	\$ 4,000.00
220	S/N	Motocicleta	Honda	HONDA	2018	ME4MC45B4J8000620	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, transmisión estándar, barras con daño, kit de arrastre con daño, llantas lisas.	\$ 22,000.00
221	S/N	Motocicleta	Honda	HONDA	2018	ME4MC45B2J8000678	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, transmisión estándar, barras con daño, kit de arrastre con daño, llantas lisas.	\$ 22,000.00
222	S/N	Motocicleta	Chevrolet	Corsa	2005	93CXM19R25C251348	Ciudad de México	Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, batería dañada, transmisión estándar con fugas de aceite, vestiduras sucias con desgaste, pintura con daño, toldo con perforaciones de antenas que tenía, llantas lisas.	\$ 29,000.00
223	S/N	Camioneta	Chevrolet	Silverado	2007	3GBEC14X77M102773	Ciudad de México	Unidad con motor a gasolina, con fugas de aceite, necesita mantenimiento mayor, bomba de combustible dañada, se calienta, se apaga y tarda en prender, transmisión estándar con fugas de aceite, cielo dañado, vestiduras rotas, instrumentos dañados y con faltantes, parabrisas estrellado, calaveras con daño, pintura con daño, llantas lisas	\$ 47,000.00
224	S/N	Maquina de tortillas vertical	Villamex V-25	Vertical			Ciudad de México	Maquina de Tortillas vertical de comales redondos; Contiene 4 comales (2 liso, 2 perforados), 4 quemadores (1 x comal), 3 cortadoes de diferente medida, 4 perillas de quemador, panel de control, toma de corriente de 220 Volts, hecha de acero inoxidable.	\$ 80,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014