

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Adit.	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
101	S/E	Chasis Cabina	Nissan	NP300	N/A	2009	3N6DD25T39K044811	Zamora; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gas, desvielada, sin marcha, equipo de gas, bujias, aceite, distribuidor; sin batería y sin llaves; transmisión estandar con fugas de aceite sin probar, trabada y descluchado; instrumentos sin probar; interiores rotos y sucios; suspensión de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite severas; chasis con mucha corrosión acorazada; carrocería con golpes, cofre, defensa, salpicaderas dañadas, puertas descuadradas, sin espejos, parabrisas estrellado con 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 20,000.00
102	S/E	Pick Up	Ford	F100	N/A	1987	1FTBR10C2HUD16485	Uruapan; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gas, no se garantiza funcionamiento, cofre trabado con posibles faltantes sin batería; transmisión estandar, trabada, descluchada; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes en cofre, puertas, espejos rotos; con 4 llantas lisas.	\$ 5,000.00
103	S/N	Motocicleta	Italika	FT 150		2015	3SCPFTEE9F1013454	Minatitlan; Veracruz	Unidad falta motor y llave, batería dañada; falta transmisión; asiento roto; instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspensión de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, falta espejos retrovisores, manijas del acelerador, freno y cluths; con 2 llanta lisas.	\$ 1,000.00
104	S/E	Automovil	Volkswagen	Pointer	N/A	2000	9BWA37723YP052579	Zamora; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gasolina, falta computadora, sensor MAF, swithch dañado, sin batería y sin llaves; transmisión estandar con fugas de aceite sin probar; instrumentos sin probar; interiores rotos y sucios; suspensión de amortiguadores sin probar y dañada con golpe en barra; diferencial con fuga de aceite; chasis con mucha corrosión; carrocería con golpes puertas descuadradas, sin tapas de puertas, sin espejos, parabrisas estrellado con 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 3,000.00
105	U-03-013	Automovil	Chevrolet	Chevy		2012	3G1SF2ZA8CS112792	El Salto; Jalisco	Unidad con prueba de arranque, motor a gas, con fuga de aceite, check engine ensendido, batería dañada, 1 llave; transmisión estandar, con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas, tapete de piso roto, sin visera derecha, sin perilla de vidrio lado izquierdo; instrumentos regular estado, sin estereo; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño; 4 llantas lisas.	\$ 37,000.00
106	S/N	Chasis Cabina	Nissan	NP300	Carrocería de Redilas	2014	3N6DD25T5EK001260	Acajete; Puebla	Unidad arranca, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo sucios; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, laterales de carrocería, salpicadera lado derecho, defensa y cofre dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)	\$ 80,000.00
107	S/E	Motocicleta	Honda	GL150	N/A	2012	LWBPC106C1041298	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque con motor a gasolina; no se garantiza su funcionamiento con fugas de aceite; transmisión estandar sin probar; instrumentos sin probar; interiores rotos y sucios; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería en buen estado con 2 llantas con 1/4 de vida.	\$ 4,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Adit.	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
108	S/N	Chasis cabina	Nissan	NP300	Redilas	2003	3N6CD15S43K102266	Manzanillo; Colima	Unidad no funciona, motor a gas, dañado con fugas de aceite severas, sistema de gas incompleto, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión; 4 Llantas lisas. Se vende sin tanque de gas.	\$ 15,000.00
109	S/N	Automovil	Chevrolet	Chevy		2004	3G1SF21XX4S204701	Acajete; Puebla	Unidad no funciona, motor a gas lp, falta equipo de gas, radiador y llave, motor sin aceite; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestiduras rota, cielo y tapete sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, volante, espejo retrovisor lado derecho, facias delantera y trasera dañados, falta molduras de las salpicaderas y viseras, parabrisas estrellado; 4 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 10,000.00
110	S/N	Pick Up	Nissan	NP300	Carrocería de Redilas	2007	3N6DD14S17K018210	Acajete; Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta computadora, equipo de gas, batería y llave, radiador sin agua; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores maltratados vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, puertya lado derecho, salpicadera lado derecho, parrilla y defensa dañados, falta viseras, cielo, cuartos direccionales y chapa del cofre; 4 llantas lisas. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)	\$ 29,000.00
111	S/E	Automovil	Nissan	Tsuru	N/A	2004	3N1EB31S24K554997	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque con motor a gas ;no se garantiza funcionamiento con fugas de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar con fugas de aceite; instrumentos sin probar; suspension de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, parabrisas estrellado y sin tanque de gas con 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 29,000.00
112	S/N	Pick Up	Nissan	NP300	Carrocería de Redilas	2006	3N6DD14SX6K002117	Acajete; Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta computadora, batería, equipo de gas y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, cuarto direccional lado derecho, faro lado izquierdo, parrilla y defensa dañados; con 4 llantas lisas y dañadas. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)	\$ 29,000.00
113	S/N	Chasis cabina	Nissan	NP300	Redilas	2009	3N6DD25T99K021498	Colima; Colima	Unidad no funciona, motor a gas, desarmado con posibles faltantes, sistema de gas incompleto, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión cofre con daño; 4 Llantas lisas. Se vende sin tanque de gas.	\$ 18,000.00
114	U-030-015	Automovil	Chevrolet	Chevy		2012	3G1SF2ZA4CS112305	El Salto; Jalisco	Unidad con motor a gas desarmado, con faltantes, marcha, alternador, engranes, sensores, tapón de aceite, inyectores, cables, bobina, balloneta, tapón de cilindro maestro, bomba de agua, sistema de gas, batería, llave; transmisión automática 5 velocidades, con fugas de aceite, desclachada; interiores regulares; instrumentos dañados, faltan tapas de tablero; suspensión de amortiguadores, flechas delanteras desarmadas y con daño; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, detalles de pintura, facia delantera con dañado, sin molduras de llantas traseras falta tapón de combustible; 4 llantas lisas y dañadas. Se vende sin tanque de Gas	\$ 7,000.00

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Adit.	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
115	S/E	Motocicleta	Honda	GL150	N/A	2012	LWBPCCK106C1041303	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque con motor a gasolina; no se garantiza su funcionamiento con fugas de aceite; transmision estandar sin probar; instrumentos sin probar; interiores sucios; suspension de amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria en buen estado, sin espejos,faro,caja de equipaje, chicotes rotos con 2 llantas con 1/4 de vida.	\$ 4,000.00
117	S/E	Automovil	Chevrolet	Chevy Joy	N/A	2003	3G1SF21643S165397	Uruapan; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque con motor a gas con fugas de aceite, bateria dañada ; transmision estandar sin probar con fugas de aceite de 5 velocidades; instrumentos sin probar ;interiores sucios y rotos; suspension de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con golpes en cofre y con 4 llantas con 1/2 de vida .	\$ 17,000.00
118	S/E	Chasis Cabina	Chevrolet	C 3500	N/A	1999	1GCEC34R9XZ202574	Zamora; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gas con fugas de aceite sin aceite,computadora,marcha , bobinas,portafiltros con radiador dañado,sin bateria; transmision estandar sin probar con fugas de aceite de 5 velocidades; instrumentos sin probar ;interiores sucios y rotos; suspension de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con golpes en caja de carga descuadrada por impacto, sin palanca de velocidades con 4 llantas ponchadas y dañadas .	\$ 7,000.00
119	U-011/002	Automovil	Chevrolet	Chevy C2	N/A	2005	3G1SF21X45S185662	Patzcuaro; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gasolina con fugas de aceite falta sensor MAF,aceite,swith dañado sin bateria; transmision estandar sin probar con fugas de aceite de 5 velocidades; instrumentos sin probar ;interiores sucios y rotos; suspension de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria en estado regular, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/2 de vida .	\$ 14,000.00
120	S/E	Motocicleta	Honda	CG-125	N/A	2005	3H1JC30655D409547	Zamora; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gasolina ,con fugas de aceite falta bujia, cable,marcha,sin bateria , llaves transmision estandar sin probar con fugas de aceite ; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores sin probar ;chasis con corrosion; carroceria con golpes, sin cadena y portabalatas con 2 llantas lisas.	\$ 2,000.00
121	S/N	Pick Up	Nissan	NP300		2004	3N6CD15S54K119529	Acajete ; Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp,con fuga de aceite, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, cuarto direccional delantero lado izquierdo y cuartos direccionales trasero dañados, falta rejillas de limpiaparabrisas; con 4 llantas con 1/4 de vida. (SE VENDE CON TAQUE PARA GAS LP)	\$ 27,000.00
122	U052-008	Pick Up	Chevrolet	2500		2005	1GCEC14T45Z250741	Tepic ; Nayarit	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite severas, sistema de gas incompleto, bateria dañada,1 llave; transmision automática con fugas de aceite, sin probar; interiores, vestiduras rotas, sin asiento izquierdo; instrumentos dañados, faltan tapas de tablero, tapas de volante; suspension de amortiguadores; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, detalles de pintura, espejo izquierdo dañado, calaberas con daño; 4 llantas, 2 lisas y 2 con 1/4 de vida. Se vende sin tanque de gas, Numero de motor no encontrado.	\$ 40,000.00
123	S/E	Motocicleta	Honda	GL150	N/A	2013	3H1KA4178DD014395	Los Reyes Tinguindin; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque con motor a gasolina, no se garantiza funcionamiento con fugas de aceite bateria dañada , sin llaves ; transmision estandar sin probar; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores sin probar ;chasis buen estado; carroceria con golpes ligeros ; con 21llantas 1/2 vida.	\$ 4,500.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Adit.	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
124	S/N	Pick Up	Nissan	NP300		2006	3N6DD14S56K024400	Acajete ; Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería, marcha, computadora, equipo de gas y llave; transmisión estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite, falta pedal del cluths; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión y reparado; carrocería golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, postes de cabina, defensa y cofre dañados, faltan cuartos direccionales delanteros y chapa de cofre, parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)	\$ 29,000.00
125	S/N	Pick Up	Ford	F 250		2007	3FTGF17W87MA21540	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave, no tiene agua el radiador; transmisión estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura rota, cielo y tapete desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, puerta de batea, espejo retrovisor lado derecho dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; con 4 llantas con 1/4 vida. (SE VENDE CON TANQUE DE GAS)	\$ 48,000.00
126	S/N	Pick Up	Chevrolet	Tornado		2009	93CXM80239C127782	Ixtlan ; Nayarit	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, faltan cables, bujias, tapón de cilindro maestro, batería dañada, sin llave; transmisión estandar, 5 velocidades, con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, detalles de pintura, calavera izquierda con daño, manija de puerta trasera dañada, sin tapón de combustible; 4 llantas lisas. Se vende sin tanque de gas	\$ 24,000.00
127	S/E	Chasis Cabina	Ford	F-350	N/A	1999	3FEKF36L8XMA07688	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque con motor a gas, no se garantiza funcionamiento, con fugas de aceite y batería dañada, transmisión estandar sin probar con fugas de aceite de 5 velocidades; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, chapas de puertas dañadas y falta tapon d aceite; con 6 llantas con 1/4 de vida .	\$ 25,000.00
128	S/N	Automovil	Chevrolet	Chevy		2009	3G1SF61X99S126491	Acajete ; Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, radiador, batería y llave; transmisión estandar de 5 velocidades sin prueba, falta palanca selectora de velocidades; interiores regulares, vestiduras rota, cielo y tapete sucios; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, volante y fascia delantera dañada, parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas.	\$ 19,000.00
129	S/E	Automovil	Chevrolet	Chevy C2	N/A	2006	3G1SF21X86S148907	Zamora; Michoacan	Unidad no funciona con motor a gas con fugas de aceite, falta riel de gas, radiador dañado sin batería, llaves, transmisión estandar sin probar de 5 velocidades con fugas de aceite severas descluthado; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes en cofre, parrilla y faros, chapas y tapas de puertas dañadas, parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas.	\$ 17,000.00
131	S/E	Automovil	Vw	Jetta	N/A	2013	3VV2V49M0DM012379	Zamora; Michoacan	Unidad arrancando con motor a gasolina, transmisión automática dañada, falla bomba de hidráulico zumba, no avanza, TRIPTRONIC con fugas de aceite; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis buen estado; carrocería con golpes ligeros; con 4 llantas con 1/2 vida.	\$ 30,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Adit.	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
132	S/N	Automovil	Chevrolet	Chevy C2		2006	3G1SF61X36S138048	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, batería dañada, con fuga de aceite, falta de llave; transmisión estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestiduras, cielo y tapete sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, facias delantera y trasera, 4ta puerta, cuarto direccional trasero lado derecho, cofre y parrilla dañados, falta viseras y moldura de salpicadera trasera lado derecho; 4 llantas con un 1/4 de vida.	\$ 18,000.00
133	U-051-001	Pick Up	Chevrolet	Tornado		2008	93CXM80228C173327	Tecuala; Nayarit	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gas, falta, engrane de arbol de levas, banda de distribución, ventilador, sistema de gas incompleto, con fuga de aceite, falta batería, 1 llave; transmisión estandar 5 velocidades con fugas de aceite; interiores con humedad, vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, detalles de pintura, faro izquierdo dañado, puerta trasera con golpes, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. Se vende sin tanque de gas	\$ 14,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Santander Cuenta. 65505552766 Clabe. 01418065505527666

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 085 y 3014