

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	S/N	Chasis cabina	Nissan	NP300	2008	3N6DD14S88K028363	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fugas de aceite, sin sensor MAF, faltan cables de inyectores, marcha, banada, bayoneta, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, vestiduras rotas, guantera dañada, volante dañado, sin visera derecha, sin perillas de puerta; Instrumentos dañados con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, acorazado; Carrocería con golpes Ligeros, salpicaderas y cofre golpeados, parabrisas estrellado; Con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 36,000.00
2	C-009-021	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK8AG244856	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos completos, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo con daño, parrilla dañada; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 46,000.00
3	AT-020-004	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK6AG243768	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, manija izquierda dañada; Instrumentos completos, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, pintura de cofre dañada; Con 6 llantas lisas.	\$ 46,000.00
5	C-021-007	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG179739	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, manija izquierda dañada; Instrumentos completos, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejos dañados, falta moldura de cofre, manija izquierda dañada, pintura de cofre dañada; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
6	U-019-004	Chasis cabina	Nissan	NP300	2003	3N6CD15S03K107934	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fugas de aceite, faltan cables de inyectores, bayoneta, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, vestiduras rotas, guantera dañada, sin perilla de puerta derecha; Instrumentos dañados con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, acorazado; Carrocería con golpes Ligeros, manija izquierda dañada, salpicadera izquierda y cofre golpeados; Con 4 llantas lisas.	\$ 25,000.00
7	C-020-038	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC4LX000303	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento sucio con desgaste; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con ligeros golpes, espejos dañados; Con 3 llantas de 1/4 de vida.	\$ 20,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
8	S/N	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CGXBG318826	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, falta bayoneta, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, volante con daño; Instrumentos completos, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado, falta facia, parrilla; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 48,000.00
9	C-021-037	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC4LX000348	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, batería dañada, sin gasolina, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores en regulares; instrumentos regulares con faltantes, tablero regular; suspension de amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho dañado; 3 llantas lisas.	\$ 20,000.00
10	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2012	1FDGF4GY5CEB64329	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, batería dañada, sin llave; transmision automatica, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, forro de volante dañado, falta tapa, cielo sucio, faltan viseras; instrumentos en regular estado, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros y corrosion, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 50,000.00
11	C-020-016	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG7CG250728	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, sin sistema de gas, con fuga de aceite, falta marcha, batería llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, manija izquierda dañada, sin perillas de puertas; Instrumentos dañados con faltantes; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado, falta cofre, facia, parrilla dañado; Con 6 llantas lisas.	\$ 30,000.00
12	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY5AEB24409	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, faltan cables de bujias, batería, 1 llave; transmision estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo sucio; instrumentos maltratados, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros y corrosion, faros dañados; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
13	S/N	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG135479	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, falta visera izquierda, manija y perilla de puerta izquierda dañadas; Instrumentos completos, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado, puerta derecha con daño; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
14	C-009-023	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC3LX000079	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, manguera dañada, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento sucio con desgaste; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 3 Llantas de 1/4 de vida.	\$ 20,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
15	C-001-003	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG1BG188922	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras con desgaste, forro de volante dañado, cielo sucio, manija puerta izquierda dañada; Instrumentos completos, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 48,000.00
16	C-019-002	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG0CG258508	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, perilla de puerta izquierda dañada; Instrumentos completos, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
17	C-021-005	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG176727	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras con desgaste, cielo sucio; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo dañado, pintura dañada; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 48,000.00
18	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY4AEB24367	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, batería dañada, faltan tapas de depositos, bisagras de cofre dañadas, 1 llave; transmision estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo sucio; instrumentos maltratados, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros y corrosion, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
19	C-021-031	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC6LX000321	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, batería dañada, sin gasolina, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores en regulares; instrumentos regulares con faltantes, tablero regular; suspension de amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores dañados, falta brazo limpiaparabrisas; 3 llantas lisas.	\$ 20,000.00
20	S/N	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CGXBG136138	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, manija de puerta izquierda dañada, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejos dañados, puerta derecha con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 48,000.00
21	S/N	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG4BG189157	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete rotas, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería golpes ligeros, defensa dañada, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
22	C-206-011	Chasis Cabina	Ford	F350	2011	1FDEF3G60BEA08309	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, batería, cuerpo de aceleración, marcha; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar, falta cardan; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado, faltan viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos, medallón de cabina estrellado; 5 llantas lisas, falta 1 llanta.	\$ 30,000.00
23	C-021-035	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC3LX000311	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento sucio con desgaste; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con ligeros golpes, faltan espejos; Con 3 Llantas de 1/4 de vida.	\$ 20,000.00
24	S/N	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2009	3GBJC74K29M106190	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, falta batería, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, tablero dañado; Instrumentos maltratados, con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, puerta izquierda descuadrada, espejo derecho dañado; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 46,000.00
25	AT-009-003	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY5AEB24443	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosión, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
26	C-005-004	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CGXBG249247	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, faro lado izquierdo y defensa dañados, faro lado derecho opaco; 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
29	C-064-026	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2019	3CUM2ASCXKX000658	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, falta marcha, pedales, mangueras y filtro de gasolina, batería, 1 llave; Transmisión estándar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento dañado; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con ligeros golpes, cabina con daño; Con 3 Llantas lisas.	\$ 18,000.00
30	C-066-009	Chasis cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD25T3DK061729	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, vestiduras rotas, forro de volante dañado, tapete dañado, faltan viseras; Instrumentos dañados con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, acorazado; Carrocería con golpes ligeros, manija derecha dañada, puerta y cabina lado derecho con daño, salpicadera izquierda con daño; Con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 46,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
31	C-049-018	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK0AG259433	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, tablero dañado, falta visera derecha dañada, manija izquierda dañada; Instrumentos maltratados, con faltantes; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, manija izquierda dañada; Con 6 llantas lisas.	\$ 46,000.00
32	C-065-072	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG172239	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite excesivas, cilindro maestro con fuga, carter dañado, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite excesiva; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, forro de volante dañado, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, espejo derecho dañado; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
33	AT-021-010	Chasis cabina	Ford	F450	2011	1FDGF4GY6BEC79486	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmision automatica, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio; instrumentos en regular estado, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, parabrisas estrellado, espejos dañados; 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
34	C-014-013	Chasis cabina	Nissan	NP300	2015	3N6DD25X1FK080060	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fugas de aceite, falta sensor MAF, bayoneta, sin anticongelante, batería dañada, sin llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, vestiduras rotas; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, acorazado; Carroceria con golpes Ligeros, espejo izquierdo dañado; Con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 48,000.00
35	C-002-010	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG2BG246830	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite excesiva, batería dañada, sin llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite excesiva; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, forro de volante dañado, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, falta espejo derecho, espejo izquierdo dañado; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
36	C-006-027	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG7BG175902	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite excesiva, sistema de gas incompleto, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite excesiva; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, facia con daño, espejo derecho dañado; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
37	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2012	1FDGF4GY3CEA36123	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, falta computadora, sistema de gas incompleto, falta batería, 1 llave; transmision automatica, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, faltan viseras; instrumentos en regular estado, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
38	AT-001-012	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY6AEB24435	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo dañado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosión, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
39	C-021-033	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC7LX000344	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, batería dañada, sin gasolina, falta llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores en regulares; instrumentos regulares con faltantes, tablero regular; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, frente dañado, falta moldura lado izquierdo, faro lado derecho opaco; 3 llantas lisas.	\$ 20,000.00
40	S/N	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG3BG185844	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete rotos, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, faros, parrilla, defensa y cofre dañados; 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
41	C-010-007	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB6CZBKXAG196163	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, salpicaderas, manija exterior lado derecho y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas.	\$ 42,000.00
42	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY5AEB24491	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, falta marcha, batería dañada, 1 llave; transmisión estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo dañado, falta visera izquierda; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosión, espejo izquierdo dañado, salpicadera derecha con golpe, falta moldura de salpicadera derecha; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 45,000.00
43	C-021-038	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2019	3CUM2ASC8LX000367	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, batería dañada, sin gasolina; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores en regulares; instrumentos regulares con faltantes, tablero regular; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho y salpicadera delantera dañados, faro lado derecho opaco, falta asiento y espejo retrovisor lado izquierdo; 3 llantas lisas.	\$ 18,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
45	C-206-023	Chasis Cabina	Ford	F350	2010	1FDEF3G56AEA30563	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, batería, marcha y computadora, sistema de frenos desarmado, dañado y con faltantes, mazas traseras desmontadas, dañadas y con faltantes; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar, funda de diferencial dañada, falta flechas laterales y cardan; interiores regulares vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, salpicaderas, puertas, techo de cabina, parrilla, cofre y defensa dañados, falta manija exterior de puerta lado izquierdo, faros opacos; 3 llantas lisas, falta 3 llantas con rin.	\$ 30,000.00
46	C-049-008	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG0BG359434	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, tablero, forro de volante, salpicadera lado derecho, espejo retrovisor lado derecho, parrilla, cofre y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. NO SE VENDE LA CARROCERIA	\$ 48,000.00
48	C-021-030	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC6LX000304	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina de 1 cilindro, sin gasolina, falta llave y batería; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores en regulares; instrumentos regulares con faltantes, tablero regular; suspension de amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, frente y salpicadera dañados; 3 llantas lisas.	\$ 20,000.00
49	C-024-009	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG1BG259651	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite excesiva, cilindro maestro con daño, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite excesiva; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, espejo izquierdo dañado; Con 6 llantas lisas. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN	\$ 48,000.00
50	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY6AEB24158	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, sistema de gas incompleto, falta marcha, batería, banda, bayoneta, sin llave; transmision estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo dañado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, parabrisas estrellado, cofre con daño; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
51	C-017-008	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG8DG346997	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, tablero, forro de volante, salpicadera lado derecho, puerta lado derecho, espejo retrovisor lado derecho, cofre y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
52	C-009-019	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2009	3GBJC74K89M106131	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, falta batería, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, falta visera derecha, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, facia con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 46,000.00
53	U-009-016	Chasis cabina	Chevrolet	Chevy	2003	3G1SF21643S163844	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, sin aceite, falta batería, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado, facia con daño, pintura dañada; Con 4 llantas lisas y dañadas. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 20,000.00
54	S/N	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2005	3GBJC34R75M120764	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería, alternador; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar, falta flecha lateral lado derecho; interiores regulares falta asiento, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, puertas, parrilla, defensa y cofre dañados, faro y cuarto direccional lado derecho opacos, falta cerradura de cofre, cuarto direccional lado izquierdo delantero y faro lado izquierdo; 6 llantas lisas.	\$ 36,000.00
55	AT-001-007	Chasis cabina	FORD	F450	2010	1FDGF4GY6AEB24497	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, bayoneta dañada, batería dañada, sin llave; transmision estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo dañado; instrumentos en regular estado, sin probar, sin perilla de puerta izquierda; suspension de muelles; chasis con corrosion, reparado; carroceria con golpes ligeros y corrosion, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
56	C-066-010	Chasis cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD25T3DK058782	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de Aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Interiores maltratados, vestiduras con desgaste, forro de volante dañado, tapete dañado; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, acorazado; Carrocería con golpes Ligeros; Con 4 llantas lisas y dañadas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 46,000.00
57	C-013-008	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG4CG109213	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, falta visera izquierda, falta manija izquierda; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, puerta izquierda descuadrada, espejo izquierdo con daño, facia con daño, pintura con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA.	\$ 48,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
58	C-009-065	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2009	3GBJC74K99M105893	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, sin aceite, falta batería, sin llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, tablero dañado; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, cofre con golpe; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA. VIN EN PUERTA NO LEGIBLE. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 46,000.00
59	AT-013-004	Chasis cabina	Ford	F450	2012	1FDGF4GY4CEC16954	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, falta batería, 1 llave; transmision automatica, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros y corrosion, cofre con daño, espejo derecho con dañado; 6 llantas lisas.	\$ 50,000.00
60	C-021-039	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC3LX000339	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento sucio con daño; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con ligeros golpes, espejo izquierdo dañado; Con 3 Llantas de 1/4 de vida.	\$ 20,000.00
61	C-010-015	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG8BG148501	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería y marcha; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares tapete roto, vestidura y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería golpes ligeros, manija exterior lado derecho, salpicaderas, espejos retrovisores, faros, parrilla, defensa y cofre dañados; 6 llantas lisas.	\$ 42,000.00
62	C-208-014	Chasis Cabina	Ford	F350	2011	1FDEF3G62BEB01820	Parrilla; Tabasco	Unidad sin motor, con faltantes, falta computadora; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado, falta visera lado izquierdo; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado derecho, salpicadera lado derecho y faros dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo; 4 llantas lisas, faltan 2 llantas con rin.	\$ 30,000.00
63	C-021-034	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC6LX000366	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; falta asiento ; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con ligeros golpes, espejos dañados; Con 3 Llantas de 1/4 de vida.	\$ 20,000.00
64	C-049-029	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK0AG252434	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho con daño, facia con daño, pintura dañada; Con 6 llantas lisas.	\$ 46,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
65	AT-014-006	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY7AEB24489	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmision estandar, con fugas de aceite, sin palanca de velocidades, descluchada; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados,vestiduras rotas, cielo sucio, viseras dañadas; instrumentos maltratados, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, espejo izquierdo dañado, parrilla dañada; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
66	C-015-009	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG2CG105418	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, espejos con daño, facia con daño, pintura dañada; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
67	AT-009-004	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY9AEB24395	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmision estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados,vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo dañado; instrumentos maltratados, sin probar, falta perilla de palanca de velocidades; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, parabirsas estrellado; 6 llantas lisas. VIN EN PLACA, NO VISIBLE. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.	\$ 45,000.00
68	C-206-018	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD25T7DK010749	Parrilla; Tabasco	Unidad motor desmontado, desarmado y con faltantes, falta computdora; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar, falta cardan; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado, faltan viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, poste trasero de cabina lado derecho, faros, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, parrilla, defensa y cofre dañados, falta brazos limpiaparabrisas; 4 llantas lisas.	\$ 20,000.00
69	C-005-008	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2009	3GBJC74K49M105557	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, tablero, manijas exteriores de las puertas, faros, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y defensa dañados; 6 llantas lisas.	\$ 46,000.00
70	C-021-032	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2020	3CUM2ASC3LX000342	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento sucio con desgaste; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con ligeros golpes, espejos dañados; Con 3 Llantas de 1/4 de vida.	\$ 20,000.00
71	S/N	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY3AEB24439	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, batería dañada, 1 llave; transmision estandar, con fugas de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados,vestiduras rotas, cielo dañado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, parabirsas estrellado, espejo izquierdo dañado; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
72	S/N	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG135725	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, sistema de gas incompleto, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, falta manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo con daño, facia con daño, faro izquierdo dañado, salpicadera izquierda con daño; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
73	S/N	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG4BG245226	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo, salpicadera lado derecho, puertas, parrilla, cofre y defensa dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas.	\$ 42,000.00
74	S/N	Chasis cabina	Mercedes Benz	1417	1997	3AM68523350038932	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, 1 llave; transmisión estandar con fuga de aceite; diferencial con fugas de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestidura, cielo, tapete rotos, tapas de puertas dañadas; instrumentos completos, tablero roto; suspensión de muelles; chasis con corrosión, acorazado; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo izquierdo dañado; llantas 6 lisas y dañadas. SE VENDE SIN PIPA.	\$ 70,000.00
75	S/N	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG1BG189634	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, tapete dañado, cielo sucio, piso picado lado izquierdo, falta manija de puerta izquierda, perillas de puertas; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo con daño, facia con daño; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
76	C-005-003	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG1CG278346	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, tablero, forro de volante, salpicadera lado derecho, espejo retrovisor lado derecho y defensa dañados, falta bisagra de cofre lado izquierdo, faros opacos; 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
77	S/N	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2019	3CUM2ASC6KX000638	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gasolina, con fuga de aceite, falta marcha, pedales, mangueras sueltas, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, completo; Asiento sucio con desgaste; Instrumentos completos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con ligeros golpes, cabina dañada, manublio reparado; Con 3 llantas, 2 con 1/4 de vida y 1 dañada. VIN NO VISIBLE POR REPARACIÓN	\$ 10,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
78	C-208-015	Chasis Cabina	Ford	F350	2012	1FDEF3G61CEC79235	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, batería, marcha y computadora; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, falta yugo; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado, faltan viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado derecho, salpicadera lado derecho, puerta lado derecho, cofre y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo; 6 llantas lisas y dañadas.	\$ 35,000.00
79	C-063-036	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG170765	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, tapete dañado, forro de volante dañado, cielo sucio, falta manija y perilla de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo con daño, facia con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 48,000.00
81	C-025-010	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CGXBG134468	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta alternador; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. NO SE VENDE LA CARROCERIA	\$ 48,000.00
82	C-005-005	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG0CG254569	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, falta taponés de depósitos, batería, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, tapete dañado, forro de volante dañado, cielo sucio, falta manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejos con daños, facia con daño, pintura dañada, falta moldura de cofre lado izquierdo; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00
83	S/N	Camion de pasajeros	Mercedes Benz	1217	1995	3AM68518750033781	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento Motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, 1 llave; transmisión estandar con fuga de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, asientos dañados, piso picado; instrumentos maltratados, sin probar, tablero roto; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, parrilla dañada, facia dañada, pintura dañada, cuarto direccional trasero lado izquierdo dañado, costado derecho picado; llantas 6 lisas y dañadas.	\$ 55,000.00
84	C-049-002	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG358296	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras con desgaste, cielo sucio, falta visera izquierda, falta manija de puerta derecha; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejos con daños, facia con daño, falta moldura de cofre lado izquierdo, cofre con daño y descuadrado; Con 6 llantas lisas.	\$ 48,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
85	C-016-009	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG2BG314169	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio, falta manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, facia con daño, faro izquierdo con daño, parabrisas estrellado, espejos con daños, facia con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 48,000.00
86	T-012	Tractocamion	Kenworth	T800	2006	3WKAD40X76F625648	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, ventilador y sistema de escape dañado, faltan baterías; transmision estandar sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carrocería golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla, cofre y defensa dañados, falta espejo concavo lado derecho; 10 llantas lisas y dañadas.	\$ 150,000.00
87	S/N	Chasis cabina	Nissan	NP300	2018	3N6AD35C9JK821408	Zamora; Michoacan	Unidad siniestrada, Motor dañado, con faltantes, computadora, tapa de punterías, multiple de escape, bayoneta, sin anticongelante, batería, dirección dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite, con posible daño; Diferencial con fuga de aceite, sin probar, falta cardan; Interiores dañados, vestiduras rotas, asientos dañados, guantera dañada, tapas de puertas dañadas, cielo dañado, volante dañado; Instrumentos dañados con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, torcido; Carrocería con golpes severos, cabina dañada, puertas y cofre dañados, medallon y parabrisas dañados; Con 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 20,000.00
88	C-063-038	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG4DG143461	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras con desgaste, cielo sucio, tapete dañado, falta manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, facia con daño, faro izquierdo con daño, parabrisas estrellado, espejo derecho con daño, facia con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 50,000.00
89	AT-017-002	Chasis Cabina	Chevrolet	Kodiak	1999	3GCM7H181XM501700	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería, compresor para aire y palanca multifunciones; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería golpes ligeros, forro de volante, base de espejos retrovisores, espejos retrovisores, puertas, defensa y cofre dañados, falta manija exterior de puerta lado derecho, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas.	\$ 40,000.00
90	C-049-017	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK8AG244758	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, cilindro maestro con fuga, falta batería, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, facia con daño, faro izquierdo con daño, parabrisas estrellado, espejo derecho con daño, facia con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 46,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
91	AT-021-006	Chasis cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GYXAE24437	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; transmision estandar, con fugas de aceite, descolocahada; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados,vestiduras con desgaste, cielo dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspension de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, falta espejo izquierdo; 6 llantas lisas.	\$ 45,000.00
92	C-006-003	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG1CG105930	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, falta batería, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, falta manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, facia con daño, espejos con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 48,000.00
93	C-209-003	Chasis Cabina	Ford	F350	2015	1FDEF3G63FEA61219	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, batería, marcha y palanca multifunciones; transmision estandar sin probar, falta bomba del cluths; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado, falta visera lado derecho; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado derecho, puerta lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo, defensa y cofre dañados, falta manija exterior de puerta lado derecho; 4 llantas lisas y dañadas, faltan 2 llantas con rin.	\$ 42,000.00
94	C-006-019	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG7DG168774	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras con desgaste, forro de volante dañado, cielo sucio, falta visera izquierda, manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, facia con daño, espejo izquierdo dañado, cofre con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 50,000.00
95	AT-014-010	Chasis cabina	Mercedes Benz	1217	1993	3AM68512350019793	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento Motor a diesel, con fuga de aceite, faltan baterías, 1 llave; transmisión estandar con fuga de aceite; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores maltratados, asientos dañados, vestiduras dañadas, forro de volante dañado, tapas de puertas dañadas, perillas y manijas de puertas dañadas; instrumentos maltratados, sin probar, tablero roto; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cuartos direccionales dañadas, facia dañada, pintura dañada, manija derecha dañada; llantas 6 lisas y dañadas. SE VENDE SIN PIPA	\$ 50,000.00
96	AT-001-036	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2009	3GBJC74K49M106482	Zamora; Michoacan	Unidad no funciona, Motor Gas LP, con fuga de aceite, sin aceite, con faltantes, sistema de gas, marcha, cilindro maestro, relevadores, fusibles, radiador, batería dañada, 1 llave; Transmisión estadar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite, falta cardan; Interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo sucio, falta tapa de puerta izquierda, tablero dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros, facia con daño, salpicadera y puerta derecha con daño y despintadas, faltan, espejos, faros, facia, cofre y parrilla con daño, parabrisas estrellado; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 35,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
97	C-067-004	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG5CG143497	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, facia con daño, espejo derecho con daño, cofre facia dañada; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 48,000.00
98	C-014-001	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK6AG240109	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite excesiva, falta bayoneta, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, falta visera izquierda y manija de puerta; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, facia con daño, espejos con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 46,000.00
99	C-063-036	Chasis cabina	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG7BG162048	Zamora; Michoacan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor Gas LP, con fuga de aceite excesiva, falta tapon de cilindro maestro, batería, 1 llave; Transmisión estandar, con fuga de aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, forro de volante dañado, cielo sucio, falta manija de puerta izquierda; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, facia con daño, espejos con daño; Con 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA	\$ 48,000.00
100	PG 1837	Tractocamion	Kenworth	T800	2001	3WKDD60X71F512171	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta marcha; transmision estandar sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares vestidura rota, tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, aleron de defensa lado derecho, espejos retrovisores y cofre, parabrisas estrellado; 10 llantas lisas y dañadas.	\$ 100,000.00
101	S/N	Chasis Cabina	Ford	F350	2012	1FDEF3G68CEA52429	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, batería, marcha y computadora; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, puerta lado derecho, manija exterior lado derecho, salpicadera lado izquierdo, espejos retrovisores, defensa y cofre dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas y dañadas. NO SE VENDE LA CORROCERIA	\$ 35,000.00
102	C-208-029	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2014	3N6DD25T4EK046495	Parrilla; Tabasco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, batería, distribuidor y pedal del acelerador; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, cielo sucio y desgastado, falta viseras; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros, forro de volante, poste trasero de cabina lado derecho, puertas, salpicaderas, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, falta manija exterior de puerta lado derecho, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. NO SE VENDE LA CARROCERIA	\$ 40,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014