

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	ID-176	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2014	WD3YE5A98ES913867	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, salpicaderas, puerta lado derecho, parrilla, fascia delantera y cofre dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 245,000.00
2	ID-197	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2015	WD3YE5A96FP115128	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por fallo en GPS por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fluido de aceite, batería dañada, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades con fluido de aceite sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de asientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con defensa delantera dañada, puertas traseras con golpes, faros opacos, pintura dañada, retrovisor derecho dañado; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 280,000.00
4	ID-205	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2015	WD3YE5A97FP144332	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, espejos retrovisores, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, salpicadera lado derecho, puerta lado derecho, fascia delantera y cofre dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 280,000.00
5	ID-231	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2016	WD3YE5A94GP200373	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de asiento de chofer; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas 1/4 de vida	\$ 315,000.00
6	ID-254	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2017	WD3YE5A97HP293844	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de asiento de chofer; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta corredisa con golpe, salpicadera trasera derecha con golpe, retrovisor derecho dañado, salpicadera derecha delantera dañada; 4 llantas 1/4 de vida	\$ 340,000.00
7	ID-255	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2017	WD3YE5A99HP293845	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; interiores sucios con daño en bestidura de asiento de chofer; palanca de velocidades dañada instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, retrivisores dañados; defensa delantera con golpe; 4 llantas 1/4 de vida	\$ 340,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
8	ID-256	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2017	WD3YE5A90HP293846	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, facia con daño, parrilla con daño, espejo izquierdo dañado; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 340,000.00
11	ID-159	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2013	WD3YE5A96DS781447	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar, con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejos dañados, calaveras dañadas; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 207,000.00
12	ID-248	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3YE4A99HP304840	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, falta tapa denajo del volante; instrumentos en regular estado, sin probar, con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, facia con daño, parrilla con daño, calavera izquierda dañada; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 270,000.00
13	ID-261	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3YE4A94HP305815	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 270,000.00
14	ID-263	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3YE4A95HP300722	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras con desgaste; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejo derecho con daño, facia con daño, calabveras con daño; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 270,000.00
15	ID-267	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3yE4A93HP270569	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por fallo en GPS por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fluido de aceite, batería dañada, una llave; transmision estandar de 6 velocidades, sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de asientos; instrumentos regilares; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrocion; carroseria con golpes ligeros, cuarto trasero izquierdo dañado, parabrisas estrellado, retrovisores dañados; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 270,000.00
16	ID-268	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3YE4A90HP279018	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras con desgaste; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejos dañados; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible	\$ 270,000.00
17	ID-271	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3YE4A94HP272024	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, puerta lado derecho, salpicadera lado derecho, parrilla, cofre, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta molduras lado derecho; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 270,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
18	ID-290	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Mediana	2017	WD3YE4A94HP360149	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranquer, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmision estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de aciento de chofer; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrocion; carroseria con golpes ligeros, retrivisor derecho dañado; cuarto trasero izquierdo dañado, puerta trasera derecha dañada; 4 llantas 1/4 de vida	\$ 270,000.00
20	ID-320	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A97JP391041	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejo derecho con daño; 4 llantas 3 lisas, 1 dañada. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
21	ID-328	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A91JP387471	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por fallo en GPS por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel con fluido de aceite, batería dañada, una llave; transmicion estandar de 6 velocidades, sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de asientos; instrumentos con daño; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrocion; carroseria con golpes ligeros, cuarto trasero izquierdo dañado, retovisor derecho dañado; 4 llantas 1/2 vida.	\$ 290,000.00
22	ID-330	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A92JP386748	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, facia con daño, espejo izquierdo dañado; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
23	ID-332	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A94JP386749	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranquer, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmicion estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de acientos; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrocion; carroseria con golpes ligeros, de3fensa delantera y trasera dañada, retovisores dañados; 4 llantas 1/4 de vida 1 pochada.	\$ 290,000.00
24	ID-334	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A95JP391748	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por GPS, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, puertas traseras, espejos retrovisores, salpicadera lado izquierdo, parrilla y fascia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 290,000.00
25	ID-336	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A94JP393670	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado izquierdo, espejos retrovisores, fascia delantera, parrilla y cofre dañados, faros opacos; 2 llantas con 1/4 de vida, 2 llantas lisas.	\$ 290,000.00
26	ID-351	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A90JP407256	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado izquierdo y fascia delantera dañados, faros opacos; 2 llantas con 1/2 vida, 2 llantas con 1/4 de vida.	\$ 290,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
27	ID-358	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A91JP411901	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por GPS, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado derecho, espejos retrovisores, faros, fascia delantera y parrilla dañados, falta moldura lado izquierdo; 4 con 1/4 de vida.	\$ 290,000.00
28	ID-359	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A93JP411902	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo izquierdo con daño, calavera derecha dañada; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
29	ID-360	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A92JP412622	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, espejos con daños, calavera derecha dañada, fero derecho dañado, facia con daño; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
30	ID-368	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A99JP411189	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por GPS, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, espejos retrovisores y fascia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.	\$ 290,000.00
32	ID-385	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A90JP532161	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, fero derecho dañado, espejo izquierdo con daño; 4 llantas, 2 con 1/4 de vida, 2 lisa. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
33	ID-391	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A95JP532155	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar, con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, espejo derecho dañado, espejo izquierdo con daño puerta corrediza con daño, facia con daño, parrilla; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
34	ID-392	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A90JP534301	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras con desgaste; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, espejos con daño, calavera derecha dañada; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
35	ID-407	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A95JP569660	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, facia dañada; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
36	ID-408	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A99JP581374	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmision estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de acientos; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosion; carrosería con golpes ligeros, parrilla delantera dañada, calavera trasera derecha dañada; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 290,000.00
37	ID-410	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A92JP574525	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmision estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestidura de aciento de chofer; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosion; carrosería con golpes ligeros, puerta trasera dañada; 4 llantas 1/4 de vida	\$ 290,000.00
38	ID-412	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A9XJP572733	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, fascia delantera, parrilla y cofre dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.	\$ 290,000.00
39	ID-413	Camioneta Panel	Mercedes Benz	#N/D	2018	WD3YE3A98JP574676	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, lateral de carroceria lado derecho, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, parrilla, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta moldura lado derecho; 4 llantas con 1/2 vida.	\$ 290,000.00
41	ID-422	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A90JP609112	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras con desgaste; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, calavera izquierda dañada; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
42	ID-424	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A90JP609742	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, facia con daño; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 290,000.00
43	ID-425	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3yE3A92JP609113	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmision estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestiduras de acientos, funda de palanca de velocidades dañada; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosion; carrosería con golpes ligeros, puerta trasera dañada; 4 llantas 1/2 vida 1 ponchada.	\$ 290,000.00
58	ID-522	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2020	WD3YE3A96LP156293	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por GPS, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado derecho, espejos retrovisores, puerta lado izquierdo y parrilla dañados, falta molduras laterales; 4 llantas lisas.	\$ 350,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
59	ID-525	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2020	WD3YE3A94LP156292	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y cofre dañados; 4 llantas lisas.	\$ 350,000.00
60	ID-528	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2020	WD3YE3A90LP157570	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, cuarto direccional trasero lado derecho, espejos retrovisores, salpicaderas, fascia delantera y cofre dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 350,000.00
61	ID-533	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2020	WD3YE3A94LP157572	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestiduras de acientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puerta corredisa dañada; 4 llantas 1/2 vida.	\$ 350,000.00
62	ID-545	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2020	WD3YE3A92LP156291	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, espejos retrovisores, puerta lado izquierdo, fascia delantera y parrilla dañados; 4 llantas lisas.	\$ 350,000.00
65	ID-415	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A9XjP574675	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestiduras de acientos, palanca de velocidades dañada; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas 1/4 de vida 2 pinchadas.	\$ 290,000.00
79	ID-322	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A96JP390334	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo izquierdo dañado; 4 llantas con 1/4 de vida	\$ 290,000.00
80	ID-325	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A99JP386746	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, salpicaderas, espejos retrovisores, parrilla y fascia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 290,000.00
82	ID-390	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A91JP522223	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, espejos retrovisores, cuartos direccional trasero lado izquierdo, fascia delantera y parrilla dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.	\$ 290,000.00
84	ID-414	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A93JP574677	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestiduras de acientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, retrovisores dañados, golpe en puerta corredisa y puerta de copiloto; 4 llantas 1/2 vida.	\$ 290,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
93	ID-198	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2015	WD3YE3A92FP126437	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite excesivas, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, fascia con daño, espejo izquierdo con daño; 4 llantas con 1/4 de vida. Serie de motor no visible	\$ 190,000.00
94	ID-200	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2015	WD3YE3A92FP123439	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, espejos retrovisores, salpicadera lado derecho y fascia delantera dañados, faros opacos, falta molduras lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 190,000.00
96	ID-209	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2015	WD3YE3A90FP143494	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por GPS, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, espejos retrovisores, faros, parrilla y fascia delantera dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 190,000.00
97	ID-210	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2015	WD3YE3A96FP164558	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque por GPS, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, espejos retrovisores, puerta lado derecho, salpicadera lado derecho, fascia delantera y parrilla dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 190,000.00
104	ID-324	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A90JP391043	Tlalnepantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores y fascia delantera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.	\$ 290,000.00
106	ID-339	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Corta	2018	WD3YE3A92JP397720	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, salpicadera lado derecho, fascia delantera, faros y cofre dañados; 4 llantas con 1/4 de vida.	\$ 290,000.00
107	ID-204	Camioneta Panel	Mercedes Benz	Sprinter Larga	2015	WD3YE5A95FP144331	Tlalnepantla	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, fluido de aceite, una llave; transmisión estandar de 6 velocidades sin prueba de funcionamiento, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores sucios con daño en bestiduras de acientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, retrovisor derecho dañado, parabrisas estrellado, golpe en la parte superior derecha frontal; 4 llantas 1/4 de vida 1 pochada.	\$ 280,000.00