

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	C-005	Chasis Cabina	Volkswagen	Delyvery 9.170	2021	9535H51B4MR112080	Chichimequillas, Qro.	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores en buen estado, vestidura rota, tapete con desgaste; instrumentos en buen estado, tablero en buen estado completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en buen estado; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 vida.	\$ 550,000.00
2	G2121	Automóvil	Chevrolet	Beat Cargo	2019	MA6CA6CD5KT054584	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 22; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios y maltratado, vestidura con desgaste, faltan asientos traseros, piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros y rayaduras; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 65,000.00
3	G2009	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE1KX002185	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 30; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura de asientos rotos, piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros, falta salpicadera trasera, espejo lateral izquierdo rota; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
4	G1884	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2018	WV1CAASE1JX002914	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 1; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura de asientos rotos, piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros, falta chapa puerta lateral; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
5	C-037	Chasis Cabina	Volkswagen	Delyvery 9.170	2022	9535H5TB7NR005624	Chichimequillas, Qro.	Unidad con prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores en buen estado, vestidura rota, tapete con desgaste; instrumentos en buen estado, tablero en buen estado completo; suspensión de muelles sin probar; chasis en buen estado; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores dañados, parabrisas estrellado, direccionales delanteras con daño, falta tapón de tanque de combustible; 6 llantas con 1/4 vida.	\$ 588,000.00
6	S/N	Automovil	Mercedes Benz	E500 Elegance	2004	WDBUF70J04A519520	CDMX	Unidad funciona, motor a gasolina; Transmisión automática funciona; Interiores funcionando, forro piel en óptimas condiciones; Instrumentos completos y funcionando; suspensión con desgaste normal de uso; Chasis en buen estado; Carrocería con ligeros rayones; 4 Llantas de 1/2 de vida, Con Blindaje N4	\$ 150,000.00
7	C-002	Chasis Cabina	Volkswagen	Delyvery	2021	9535H5TB1MR111694	San Luis Potosi, SLP	Unidad sin probar, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores en buen estado; instrumentos en buen estado, tablero en buen estado completo, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis en buen estado; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado; 6 llantas 5 con 1/4 vida y 1 lisa y dañada.	\$ 476,000.00

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
8	G2040	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE8KX002118	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 36; Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina 1 llave fluido de aceite, batería dañada, bajo nivel de aceite en motor; transmisión estándar de 5 velocidades; interiores sucios y maltratados con daño en piso, vestiduras de asientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores ; chasis con corcoion; carrocería con golpes ligeros; 5 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
9	G1988	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE8KX002524	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 23; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada, bajo nivel de aceite en motor; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura de asientos rotos , piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros, espejo lateral izquierdo roto, falta logotipo frontal; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
10	G1877	Automóvil	Nissan	March Sense	2017	3N6CK34M4HL238595	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 37; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura desgastados, piso y alfombra maltratada, faltan asientos traseros; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros, golpe en salpicadera lado izquierdo, pintura maltratada, golpe en puerta derecha, parabrisa estrellado; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 55,000.00
11	G2053	Camioneta	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX002173	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 38; Unidad sin prueba de arranque. Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, con corrosión; Transmisión estándar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Interiores en regular estado asientos con daño, Alfombra con daño; Instrumentos completos; Suspensión de amortiguador; Chasis en buen estado; Carrocería con golpes ligeros, manija lado izquierdo dañado, ambos espejos con daño, fascia y tolva de fascia con daño, salpicadera con golpe, falta una manija; Con 4 Llantas de 1/4 de vida	\$ 120,000.00
12	G1959	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE2KX002499	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 13; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura de asientos rotos , piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes fuertes en panel, parte trasera, puerta lateral, parte trasera; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
13	G1993	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASEXKX002332	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 27; Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina 1 llave fluido de aceite, batería dañada, desclochada; transmisión estándar de 5 velocidades; interiores sucios y maltratados con daño en piso, vestiduras de asientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores ; chasis con corcoion; carrocería con golpe en salpicadera derecha trasera, calaveras traseras dañadas, manijas de puerta corrediza y de copiloto dañada , defensa delantera dañada, parabrisas estrellado; 5 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
14	C-024	Chasis Cabina	Volkswagen	Delivery	2022	9535H5TB6NR001337	Chichimequillas, Qro.	Unidad con prueba de arranque motor a diesel; transmisión estándar de 6 velocidades bota la tercera velocidad, fluido de aceite; diferencial funcionando; interiores con daño en tablero; instrumentos funcionando; suspensión de muelles y amortiguadores funcionando; carrosería con golpes ligeros, parabrisas estrellado; 6 llantas 2 nuevas 4 1/4 vida.	\$ 599,000.00

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
15	G1729	Automóvil	Nissan	March	2017	3N1CK3CD7HL213004	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 14; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite considerable, batería dañada, cloutch desgastado; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios y maltratados, forro de volante dañado, vestidura de asientos rotos, piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste considerable; chasis con corrosión; carrosería con golpes ligeros, ; 4 llantas lisas.	\$ 55,000.00
16	G1946	Camioneta	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE1KX002333	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 11; Unidad sin prueba de arranque. Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, con corrosión, con daño en sistema de encendido; Transmisión estándar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Interiores en regular estado asientos con daño, Alfombra con daño; Suspensión de amortiguador; Chasis en buen estado; Carrocería con golpes ligeros, manija lado izquierdo dañado; Con 4 Llantas de 1/4 de vida	\$ 120,000.00
17	G1972	Camioneta	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE5KX002495	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 18; Unidad con prueba de arranque. Motor a gasolina, con fuga de aceite, con ruido en motor, batería dañada, con corrosión; Transmisión estándar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Interiores en regular estado asientos con daño, Alfombra con daño; Instrumentos completos; Suspensión de amortiguador; Chasis en buen estado; Carrocería con golpes ligeros, con golpes en fascia con golpes en puertas traseras; Con 4 Llantas de 1/2 de vida	\$ 120,000.00
18	G1961	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE2KX002521	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 16; Unidad arranca motor a gasolina 1 llave fluido de aceite; transmisión estándar de 5 velocidades; interiores sucios y maltratados con daño en piso; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores ; chasis con corrocion; carrocería con golpe en salpicadera derecha delantera, amortiguadores de cofre no sirven, limpiadores dañados, parabrisas estrellado; 5 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
19	G1992	Camioneta Panel	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE9KX002516	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 25; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura de asientos rotos , piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 120,000.00
20	G1809	Automóvil	Nissan	March	2017	3N1CK3CD9HL216051	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 24; Unidad arranca, motor a gasolina, con fuga de aceite ligero, batería dañada; transmisión estándar de 5 velocidades sin probar; interiores sucios, vestidura de asientos rotos , piso y alfombra maltratada; instrumentos completos funcionando; suspensión con desgaste natural de uso; chasis funcionando; carrosería con golpes ligeros, espejo lateral izquierdo estrellado, golpe en puerta lado derecho; 4 llantas 1/4 de vida.	\$ 55,000.00
21	G2075	Camioneta	Volkswagen	Caddy	2019	WV1CAASE4KX002536	Tlanepantla, EdoMex.	Con papeleta: 40; Unidad sin prueba de arranque. Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, con corrosión, con fuga de anticongelante ; Transmisión estándar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Interiores en regular estado asientos con daño, Alfombra con daño; Instrumentos completos; Suspensión de amortiguador; Chasis en buen estado; Carrocería con golpes ligeros, faro izquierdo con daño, fascia con daño, ; Con 4 Llantas de 1/2 de vida, 1 llanta ponchada.	\$ 120,000.00