

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
1	47	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD8EC538742	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre, cuarto direccional trasero lado derecho, salpicaderas delanteras y traseras, puertas de cabina y puerta trasera, fascias delantera y trasera dañados, falta viseras, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
2	573	Automovil	JAC	E10X	2024	LJ1EEKPP0R7402056	Aragón; CDMX	Vehiculo con prueba de arranque, transmision automatica, interiores en buen estado, Cambio de batería y cambio de pila de controllantas lisas, rines de aluminio, carroceria en buen estado; Baja 2026.	\$ 168,000.00
3	49	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD2EC473595	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado izquierdo, espejo retrovisor lado derecho, puertas de cabina, cofre, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
4	51	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD3EC505261	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, 4ta puerta, salpicaderas traseras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
5	80	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6AD4FC738938	Aragón; CDMX	Vehiculo sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin caja de fusibles, instrumentos roto, sin caja de cambios, parabrisas roto, chapa de de carro rota, interiores sucios y desgastados, se entrega con 4 llantas lisas y dañanadas, instrumentos desarmados; Baja 2026.	\$ 48,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
6	54	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD6EC488620	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre, puertas de cabina, salpicaderas traseras, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
7	55	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD0EC532157	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, faros, cofre, fascias delantera y trasera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
8	149	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD6GT010104	Aragón; CDMX	Espejo derecho, humo azul, varilla de cajuela, seguros de puerta. Vehículo con prueba de arraque por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, carroceria con golpes en la facia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.	\$ 43,000.00
9	58	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD2EC541751	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, cofre, fascias delanteray trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
10	59	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD5EC531568	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado derecho, cofre, salpicaderas delanteras, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
11	155	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD9EC488692	Aragón; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ,falla en luces, transmision con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , puertas izquierda descuadrada pr golpe , con salpicaderas sueltas con llants con Luces y de vida ; le falta servicio y luces dañadas; Baja 2026.	\$ 47,000.00
12	60	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6AD0EC537164	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicadera delantera lado derecho, puertas lado derecho, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
13	72	Automovil	Chevrolet	Spark	2014	KL8CD6ADXEC532134	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicadera delantera lado derecho, puertas lado derecho, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 47,000.00
14	74	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6ADXFC773984	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, 4ta puerta, púerta trasera, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 48,000.00
15	75	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD3HT020722	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta lado izquierdo, salpicadera trasera lado derecho, puerta trasera, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
16	577	Automovil	JAC	E10X	2024	LJ1EEKPP3R401066	Aragón; CDMX	Cambiar pila de control. Vehiculo con prueba de arranque, Cambiar pila de control; transmision automatica, interiores en buen estado, llantas 1/2 vida, rines de aluminio, carroceria en buen estado; Baja 2026.	\$ 168,000.00
17	76	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6AD4FC811273	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, faros, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 48,000.00
18	77	Automovil	Chevrolet	Spark	2015	KL8CD6AD8FC739090	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicaderas lado derecho, puertas lado derecho, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 48,000.00
19	85	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD9GT024224	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, salpicadera delantera lado derecho, puerta lado izquierdo y cofre dañados, falta visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
20	86	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD5GT002866	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, manija exterior de puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, 4ta puerta, salpicadera trasera lado derecho, cuarto direccional trasero lado derecho, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
21	87	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD3GT010397	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicaderas delanteras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
22	88	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD7GT009611	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta trasera, 3ra puerta, 4ta puerta, salpicaderas traseras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
23	279	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD4HT040879	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras,Asient trasero,luces, fuga de anticongelante, asiento piloto dañado, falta tapa cajuela y espejo lateral izquierdo con llantas con 1/4 de vida ; falta servicio y tira aceite por tapa de punterias .; Baja 2026.	\$ 50,000.00
24	281	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD0HT050941	Aragón; CDMX	Manijas interiores, viseras, tapa y varilla de cajuela, luces. Vehiculo con prueba de arraue por lo que si se garatiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, carroceria con golpes en la facia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.	\$ 50,000.00
25	94	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6ADXGT009988	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicadera lado derecho, 4ta puerta, cuarto direccional trasero lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta viseras, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
26	95	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD5GT010286	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado izquierdo, faros, 4ta puerta, puerta trasera, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura lado izquierdo y visera lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
27	286	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT041467	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque batería se va a corto con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas, puerta descuadrada lado pilto por golpe , carcazas rotas, faltan cabeceras,Asient trasero,luces, fuga de anticongelante, asiento piloto dañado, espejo lateral izquierdo dañado con llantas con 1/4 de vida .; Baja 2026.	\$ 50,000.00
28	238	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADHT042922	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascias dañadas cofre con golpe, salpicadera izquierda dañada, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
29	96	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD2GT004560	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, salpicadera trasera lado derecho, faros, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
30	97	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD0GT005416	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 3ra puerta, 4ta puerta, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicadera delantera lado derecho, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura lado derecho y visera lado derecho, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
31	98	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD3GT004308	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, 3ra puerta, 4ta puerta, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
32	297	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT044885	Aragón; CDMX	Bulbo de reversa, boton de intermitentes, bateria. Vehiculo con prueb de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento. Se tiene llaves interiores desgastados y sucios, carroceria con golpes ligeros que no afecta su funcioanmiento, instrumentos en buen estado con prueba. Se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.	\$ 50,000.00
33	571	Automovil	JAC	E10X	2024	LJ1EEKPP8R7402063	Aragón; CDMX	Vehiculo con prueba de arranque, transmision automatica, interiores en buen estado , llantas lisas, rines de aluminio, carroceria en buen estado, Espejo izquierdo roto. Solo falta mica y espejo de lado de copiloto; Baja 2026.	\$ 168,000.00
34	159	Pick UP	Volkswagen	Saveiro	2016	9BWKB05U2GP060948	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completos; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de batea, puertas de cabina, fascia delantera, salpicadera lado izquierdo y cofre dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 78,000.00
35	253	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD7HT041461	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, 2da puerta, salpicadera lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 50,000.00
36	301	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT049258	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque bateria se va a corto con fugas de aceite , bulbo de reversa dañado; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras, asiento piloto dañado manijas y viseras dañadas con llantas con 1/4 de vida.; Baja 2026.	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
37	256	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT039687	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, salpicaderas lado derecho, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 50,000.00
38	294	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT042900	Aragón; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; truena suspension , check prendido por bobina visera y manijas dañadas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
39	280	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD9HT041462	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, sin asientos traseros, suelo dañado, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias y salpicadera izquierda dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
40	285	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADXHT041468	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos dañados sin probar, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, golpe en todo el costado derecho, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
41	292	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD3HT049959	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, instrumentos regulares, carrocería con golpes ligeros, fascias, cofre y faros dañados, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
42	486	Automovil	Nissan	March	2022	3N1CK3CEXNL217083	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas delanteras y fascia delantera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 110,000.00
43	257	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADXHT040059	Irapuato, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, falta batería, computador dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicaderas lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
44	240	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD2HT042923	Aragón; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; Calavera izquierda rota, cielo despegado, parabrisas estrellado, manijas para elevador y espejo izquierdo, faltan cabezeras, golpe en puerta izquierda .; Baja 2026.	\$ 50,000.00
45	305	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD4HT042924	Aragón; CDMX	Viseras, volante dañado y batería. Vehiculo con prueba de arranque por lo que si se garantiza su funcionamiento, transmision manual, instrumentos con prueba, carroceria con golpes en la facia delantera y trasera, al igual que la puerta de lado del copiloto, interiores con desgaste, se entrega con 4 llantas lisas y desgastadas; Baja 2026.	\$ 50,000.00
46	489	Automovil	Nissan	March	2022	3N1CK3CE9NL205023	Irapuato, Gto.	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo y fascia trasera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 110,000.00
47	243	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD0HT041463	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque batería se va a corto con fugas de aceite transmision estandar con fuga de aceite ; con golpes en costados y salpicaderas , carcazas rotas, faltan cabeceras asientos traseros, asiento piloto dañado manijas y viseras dañadas con llantas con 1/4 de vida.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
48	237	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT041466	Tlahuac; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, sin llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos regulares sin probar, carroceria con golpes ligeros, llantas 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 50,000.00
49	241	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6ADXHT041471	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascia delantera caída, fascia trasera dañada, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
50	234	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT041469	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros, piso dañado, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascias dañadas, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00
51	249	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT049972	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, motor con fugas de aceite, batería dañada, una llave, interiores regulares, vestiduras sucias, instrumentos regulares, carroceria con golpes ligeros, fascias dañadas, puerta trasera izquierda con golpe, llantas lisas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
52	81	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD9GT008802	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, Corto en cuartos, bulbo de reversa, Faltan asiento trasero, manijas interiores y espejo lateral, interiores dañados vestiduras rotas, instrumentos sin probar, carrocería con golpes ligeros, fascias dañadas, puerta trasera derecha dañada, sin asientos traseros, salpicaderas dañadas, llantas lisas y dañadas. Baja 2026	\$ 49,000.00
53	150	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	MA6CA6AD5GT004715	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, volante, puertas de cabina, salpicadera trasera lado izquierdo, cofre, espejo retrovisor lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo y moldura interior de puerta trasera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
54	153	Automovil	Chevrolet	Spark	2016	KL8CD6AD2EC529213	Aragón; CDMX	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puerta trasera, salpicaderas delanteras, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 49,000.00
55	239	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT048129	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, Faltan asiento trasero, manijas interiores y espejo lateral, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes lieros, fascias y salpicaderas dañadas, llantas lisas y dañadas. Baja 2026	\$ 50,000.00
56	248	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT044949	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, Faltan asientos traseros interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, puerta izquierda dañada, fascias dañadas, cofre dañado, salpicadera y puerta trasera izquierda dañada. Baja 2025	\$ 50,000.00
57	251	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD8HT048841	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, Falla transmision, falta relevador de bomba de gasolina, manijas de vidrio, Batería, calavera derecha y asientos traseros, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas. Baja 2026	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
58	278	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD4HT041465	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, Faltan asientos traseros, manijas interiores, interiores rotos, vestiduras rotas, carrocería con golpes, fascias dañadas, puerta y salpicadera traseras derechas dañadas, llantas lisas y dañadas. Baja 2026	\$ 50,000.00
59	282	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD0HT042919	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, Faltan asientos traseros, manijas interiores, falta tapon de deposito, bayoneta, relevador de bomba de gasolina, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, fascias dañadas, luces traseras rotas, llantas lisas y dañadas. Baja 2025	\$ 50,000.00
60	283	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD5HT044889	Aragón; CDMX	Unidad motor a gasolina con prueba de arranque, con fuga de aceite, batería en regular estado; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puertas de cabina, salpicaderas lado derecho, cuarto direccional trasero lado izquierdo, espejos retrovisores, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura interior de puerta trasera lado izquierdo, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja 2026	\$ 50,000.00
61	289	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD6HT044173	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera trasera lado izquierdo, salpicaderaas delanteras, cuarto direccional trasero lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, falta molduras interiores de puertas traseras, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja en tramite.	\$ 50,000.00
62	300	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD2HT048172	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, choque frontal, fascias dañadas, cofre dañado, salpicaderas dañadas parabrisas roto, sin espejo izquierdo, luces delanteras y traseras rotas llantas lisas y dañadas. Baja 2025	\$ 50,000.00
63	302	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD9HT049903	Aragón; CDMX	Unidad con prueba de arranque, batería dañada, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, choque frontal, fascias dañadas, luces traseras y delanteras rotas, sin espejo izquierdo, sin asientos traseros, forro de volante dañado, llantas lisas y dañadas. Baja 2025	\$ 50,000.00

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Subasta
64	304	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD3HT049685	Aragón; CDMX	Unidad sin prueba de arranque, Falta asientos traseros, batería y relevador de bomba de gasolina, interiores dañados, vestiduras rotas, carrocería con golpes, fascias dañadas, puerta izquierda trasera dañada, faro izquierdo dañado, llantas lisas y dañadas. Baja 2025	\$ 50,000.00
65	245	Automovil	Chevrolet	Spark	2017	MA6CA6AD1HT048132	Aragón; CDMX	Unidad arrancando con fugas de aceite ; transmision estandar con fuga de aceite , tita aceite de junta de cabeza con golpes en costados y salpicaderas sueltas ,con llantas con 1/4 de vida ; Corto en cuartos, bulbo de reversa, boton de intermitentes y tira aceite de la dirección, manijas y viseras dañadas.; Baja 2026.	\$ 50,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014