

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	T22130	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X1LF878098	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
3	T22374	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878775	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
5	T22372	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878773	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
7	T22470	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF879869	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
9	T22454	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878950	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
11	T22433	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878929	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
13	T22574	Tractocamion	Kenworth	T800	2021	4V4NC9EH3MN273706	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
15	T22385	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF878786	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
17	T22134	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF878102	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
19	T22487	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF879886	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
21	T22381	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878782	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
23	T22469	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF879868	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
25	T22439	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878935	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
27	T21974	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40XXKF876171	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
29	T22405	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878901	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
31	T22089	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF877917	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
33	T22364	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878765	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
35	T21903	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF874952	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
37	T22367	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878768	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
39	T22094	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF877922	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
41	T22072	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF877900	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
43	T22518	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF879950	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
45	T22133	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X8LF878101	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
47	T22140	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF878108	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
49	T22467	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF879866	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
51	T22386	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878787	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con

Unidad arranc

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
53	T22390	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878886	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
55	T22382	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X5LF878783	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
57	T22379	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF878780	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
59	T22504	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF879936	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
61	T22376	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF878777	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
63	T22138	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878106	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
65	T22081	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF877909	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
67	T22391	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878887	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
69	T22408	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878904	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
71	T21953	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF875292	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
73	T21891	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X0KF874946	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
75	T22490	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF879889	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
77	T22394	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878890	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.
79	T22498	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF879897	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014

a, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; sus

;pension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado la

do izquierdo, falta 1 faro lado izquierdo y espejos concavos en cofre lado derecho; 10 llantas lisas. Baja federal 2024 y estatal 2025, SIN tenencias.

